


Méthode de conception fondée sur le risque pour **les aides à la navigation** sur le fleuve Saint-Laurent

TP 13468F





#### TP 13468F

..............

•

.....

.

....

.

.

# Méthode de conception fondée sur le risque pour les aides à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent

préparé par

B. Judson GeoInfo Solutions Ltd.

J. Shortreed Institute for Risk Research, Université de Waterloo

J.D. Reid Centre de développement des transports, Transports Canada Le Centre de développement des transports et la Garde côtière canadienne ne se portent garants d'aucun produit ou fabricant. Les appellations commerciales citées dans ce rapport ont pour seul objet de rendre l'exposé plus clair.

Comme le secteur maritime utilise aussi bien le système métrique que le système impérial, les mesures sont exprimées tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre système.

#### Équipe de projet

James Reid, Centre de développement des transports, Transports Canada Brad Judson, GeoInfo Solutions Ltd. John Shortreed, Institute for Risk Research Stéphane Julien, Garde côtière canadienne

#### Remerciements

Les auteurs désirent souligner la contribution exceptionnelle du Capitaine Stéphane Julien, Garde côtière canadienne/Pêches et Océans Canada, région Laurentienne, qui a dirigé les discussions avec les intervenants clés, établi les plans de voyage pour chaque tronçon de route étudié et complété l'analyse de ces tronçons à l'aide de l'application DMS. L'équipe de projet juge inestimable le leadership, l'approche stratégique et le rôle de guide joué par le Capitaine Julien.

Les auteurs tiennent également à remercier M. Louis Rhéaume, Président, Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, pour sa précieuse collaboration. M. Rhéaume a contribué au projet en mettant à profit sa connaissance locale de la voie navigable et des bonnes pratiques de pilotage pour la validation de l'outil DMS.

Des remerciements s'adressent aussi à :

- Personnel du programme Aides à la navigation et Voies navigables de MPO/GCC, région Laurentienne
- Administration de pilotage des Laurentides, Canada
- Corporation des pilotes, région Centrale
- Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent
- Association des armateurs du Saint-Laurent inc. et compagnies adhérentes

This report is also availale in English: "Risk-based Design Method for Aids to Navigation in the St. Lawrence River", TP 13468E.

	١.		-		
п	г	8	3		
	P	T	ı		

4.	TP 13468F	2. Nº de l'étude 9307		N" de catalogue du destinataire
1	11 101001	3307		
-	Titre et sous-titre			5. Date de la publication
1	Méthode de conception fondée sur le risque pour les aides à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent			Août 1999
				N" de document de l'organisme exécutant
7.	Auteur(s)			N" de dossier - Transports Canada
1	B. Judson, J. Shortreed et J.D. Re	eid		ZCD2450-C-362-2
	Nom et adresse de l'organisme exécutant			10. N <sup>e</sup> de dossier - TPSGC
(	GeoInfo Solutions Ltd.			HAL-7-40534
1	Institute for Risk Research, Unive	ersité de Waterloo		11. Nº de contrat - TPSGC ou Transports Canada
(	Centre de développement des tra	insports, Transports Ca	nada	T8200-7-7552
	Nom et adresse de l'organisme parrain			13. Genre de publication et période visée
8	Centre de développement des transports (CDT) 800, boul. René-Lévesque Ouest			Final
	Bureau 600			14. Agent de projet
	Montréal (Québec) H3B 1X9			James D. Reid Courriel : reidj@tc.gc.ca
15. F	Remarques additionnelles (programmes de financemer	nt, titres de publications connexes, etc.		
1	de l'étude sur le détroit de Canso	<ul> <li>Il vient combler l'abs de la sécurité, d'une ce</li> </ul>	ence, à ce jour, enfiguration donn	ues inhérents à la navigation arctique d'un outil d'analyse permettant d'évalu ée d'aides à la navigation dans une vo
1 5	Le but de ce projet était de parfa mesurer de façon précise, tronçoi la navigation dans le Saint-Laur sécurité" (DMS). Le développem capitaines de la Garde côtière ca volume du trafic et à la fréquence établies par le programme DMS	ire le préprocesseur 99 n par tronçon, le niveau ent. Ces travaux ont a lent de ce programme nadienne. Les cherche des accidents dans la aux données historique ensuite été effectuée gravité des conséque	9 % mis au poir de sécurité asso boutí au prograt doit énormémei urs ont mené un égion Laurentier es. Une évaluatio pour la portion	nt lors de l'étude Canso pour qu'il puis ocié à différentes configurations d'aides mme Excel dit de "design minimum nt à l'apport de pilotes, d'officiers et le première analyse du risque associé nne, afin de pouvoir comparer les valer on approfondie du risque, assortie d'u du fleuve reliant le lac Saint-Pierre

CDT/TDC 79-006

Non classifiée

Non classifiée

de page xxii, 58, ann.

Port et manutention

+	Transport Canada	Transports Canada

#### **PUBLICATION DATA FORM**

	Transport Canada Publication No.	2. Project No.	Recipient's Catalogue No.
	TP 13468F	9307	
,	Title and Subtitle		5. Publication Date
	Méthode de conception fondée sur à la navigation sur le fleuve Saint-Li		S August 1999
	a la riariganisti cari to ticari		Performing Organization Document No.
	Author(s)		8. Transcort Canada File No.
	B. Judson, J. Shortreed, and J.D. R	eid	ZCD2450-C-362-2
	Performing Organization Name and Address		10. PWGSC File No.
	GeoInfo Solutions Ltd.		HAL-7-40534
	Institute for Risk Research, Univers	ity of Waterloo	11. PWGSC or Transport Canada Contract No.
	Transportation Development Centre	e, Transport Canada	T8200-7-7552
2.	Sponsoring Agency Name and Address		13. Type of Publication and Period Covered
	Transportation Development Centre 800 René Lévesque Blvd. West	(TDC)	Final
	Suite 600		14. Project Officer
	Montreal, Quebec		James D. Reid
	H3B 1X9		E-mail: reidj@tc.gc.ca
8.	Abetract  This project builds on expertise d Before the completion of this project	eveloped in the Arcti	c Tanker Risk Analysis and Canso research projects as capable of measuring the relative safety benefits of a
В.	This project builds on expertise digital Before the completion of this project particular configuration of aids to national the aim of this project was to endifferences in navigational safety in minimum safe design (MSD) Excel masters and Canadian Coast Guar	ct, no analytical tool wavigation in a complex hance the Canso 99, the St. Lawrence Rive program. The MSD prod captains. A prelimination of the captains of th	as capable of measuring the relative safety benefits of a waterway, such as a river with a dredged main channel. 9% preprocessor so that it was capable of measuring or in a precise, track by track, method. The result was the program was developed with significant input from pilots pary risk analysis of traffic and accident frequency in the
5.	This project builds on expertise digital Before the completion of this project particular configuration of aids to national the aim of this project was to endifferences in navigational safety in minimum safe design (MSD) Excel masters and Canadian Coast Guar Laurentian Region was completed a detailed risk assessment with	ct, no analytical tool wavigation in a complex hance the Canso 99. the St. Lawrence Rive program. The MSD per captains. A preliming to compare the management of a consequence analytical consequence analytical consequence.	as capable of measuring the relative safety benefits of a waterway, such as a river with a dredged main channel.  9% preprocessor so that it was capable of measuring in a precise, track by track, method. The result was the program was developed with significant input from pilots hary risk analysis of traffic and accident frequency in the esults of the MSD program to the historical recordalysis for the waterway between Lac St. Pierre and
6.	This project builds on expertise differences in navigational safety in minimum safe design (MSD) Excel masters and Canadian Coast Guar Laurentian Region was completed A detailed risk assessment with Trois Rivières was completed to ille	ct, no analytical tool wavigation in a complex hance the Canso 99. the St. Lawrence Rive program. The MSD per captains. A preliming to compare the management of a consequence analytical consequence analytical consequence.	as capable of measuring the relative safety benefits of a waterway, such as a river with a dredged main channel.  9% preprocessor so that it was capable of measuring in a precise, track by track, method. The result was the program was developed with significant input from pilots hary risk analysis of traffic and accident frequency in the esults of the MSD program to the historical recordalysis for the waterway between Lac St. Pierre and
	This project builds on expertise of Before the completion of this project particular configuration of aids to national the aim of this project was to endifferences in navigational safety in minimum safe design (MSD) Excel masters and Canadian Coast Guar Laurentian Region was completed A detailed risk assessment with Trois Rivières was completed to illuand a gasoline release event.	ct, no analytical tool wavigation in a complex hance the Canso 99. the St. Lawrence Rive program. The MSD per captains. A preliming to compare the management of a consequence analytical consequence analytical consequence.	9% preprocessor so that it was capable of measuring in a precise, track by track, method. The result was the program was developed with significant input from pilots, and risk analysis of traffic and accident frequency in the esults of the MSD program to the historical record, alysis for the waterway between Lac St. Pierre and potential human and environmental impact of an oil spill
	This project builds on expertise differences in navigational safety in minimum safe design (MSD) Excel masters and Canadian Coast Guar Laurentian Region was completed A detailed risk assessment with Trois Rivières was completed to ille	et, no analytical tool wavigation in a complex hance the Canso 99, the St. Lawrence Rive program. The MSD prod captains. A preliminal to compare the real consequence analystrate the extent of program of the consequence and the consequence are consequenced.	as capable of measuring the relative safety benefits of a waterway, such as a river with a dredged main channel.  9% preprocessor so that it was capable of measuring in a precise, track by track, method. The result was the program was developed with significant input from pilots hary risk analysis of traffic and accident frequency in the esults of the MSD program to the historical recordalysis for the waterway between Lac St. Pierre and

Canadä

Shipping/ Handling

Pages codi, 58,

аррв

19. Security Classification (of this publication)

Unclassified

20. Security Classification (of this page)

Unclassified

#### Sommaire

#### Contexte

-

-

.

...

.

-

.

.

.

.

Le programme de modemisation des aides à la navigation de courte portée a été lancé à l'automne 1996, dans la foulée de fortes pressions visant à réduire les dépenses de la Garde côtière canadienne (GCC). Diverses mesures ont alors été envisagées pour diminuer les coûts, dont une révision des niveaux de service (NDS) associés aux aides à la navigation conventionnelles. Ainsi, la disponibilité des aides à la navigation de courte portée pour le pire mois de l'année est passée de 85 p. 100 à 75 p. 100.

En 1994 et 1995, des intervenants du milieu maritime, des armateurs et des pilotes rencontraient la GCC pour lui faire part des résultats de leurs propres études concernant les aides à la navigation qu'il conviendrait d'enlever ou de modifier, dans la région Laurentienne. Une première analyse du niveau de service a alors été entreprise, afin d'évaluer la pertinence des changements proposés par chaque intervenant. Étant donné le contexte (ressources financières limitées, récupération partielle des coûts auprès des utilisateurs), une divergence de vue majeure s'est manifestée. En effet, tandis que l'Association des armateurs canadiens et l'Association des armateurs du Saint-Laurent donnaient leur accord au retrait de 44 p. 100 des bouées lumineuses commerciales, la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central de même que la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent proposaient de n'en retirer que 12,5 p. 100.

Cette divergence était trop profonde pour permettre la poursuite des négociations. En effet, il était clair que le fossé entre les parties ne pouvait que se creuser, à moins que l'on puisse justifier le nouveau NDS par l'expérience pratique de navigateurs. Nous avons donc adopté une démarche structurée pour analyser les écarts entre les besoins et le NDS théorique. La GCC compte sur cette démarche pour justifier un système d'aides à la navigation de courte portée qui garantit une navigation sûre sans accroître la complexité de la navigation sur le Saint-Laurent, tout en facilitant le commerce maritime.

Cette recherche est, de fait, une analyse du risque lié à la navigation. Elle s'inspire de l'étude sur le détroit de Canso, qui consistait à évaluer quantitativement le risque en fonction de la disponibilité des aides à la navigation de courte portée. Cette méthode permet d'évaluer le risque d'après les taux historiques d'accidents, en fonction de la configuration d'aides de courte portée et des conséquences (pertes) potentielles associées aux accidents. Mais le modèle Canso ne pouvait être appliqué tel quel au Saint-Laurent : les conditions de navigation y sont trop différentes. Cet outil est donc devenu un préprocesseur de «design minimum de sécurité» (DMS). Plusieurs améliorations y ont été apportées, de sorte que le calcul de la zone minimale de sécurité autour du navire tient désormais compte des conditions particulières dans lesquelles s'effectue la navigation dans une voie navigable. L'outil DMS permet de concevoir une

configuration d'aides à la navigation de courte portée qui soit compatible avec le NDS calculé pour chaque tronçon du fleuve.

Afin que les conclusions de la présente étude trouvent d'emblée preneur auprès de tous les navigateurs et intervenants concernés par la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, ces demiers ont contribué, tout au cours du projet, au développement du modèle. Ainsi, le modèle DMS prend en compte leur expérience pratique de la navigation et leur connaissance intime des conditions particulières de navigation sur le fleuve.

#### Méthodologie

L'application des techniques DMS au processus de prise de décision concernant le NDS des aides à la navigation s'inscrit dans la recherche d'un équilibre entre la sécurité et l'efficience de la navigation. Pour atteindre cet équilibre, il fallait réunir des données complètes sur les caractéristiques des navires, le fleuve, les conditions climatiques, l'expérience des navigateurs et les facteurs humains.

Les relations entre la largeur du chenal (LC), la manœuvre du navire et la navigation ont été établies à partir du document Les chenaux d'accès – Guide de conception de l'Association internationale des ports, des Lignes directrices sur les manœuvres dans les voies navigables canadiennes de la GCC et du Manuel de procédures pour la conception et l'examen des systèmes d'aide à la navigation maritime de courte portée, également de la GCC. La démarche de conception s'inspire de celle utilisée pour l'étude sur le détroit de Canso, laquelle établissait le rapport de la LC disponible au DMS pour le pire cas de navigation plausible, défini comme ayant une probabilité de se présenter environ une fois tous les 1 000 passages de navires dans le chenal. Le risque est exprimé sous la forme du rapport entre le ratio LC/DMS et la fréquence observée des accidents.

L'équipe de recherche, guidée par les commentaires de pilotes et de navigateurs de métier ayant une connaissance intime du fleuve, a d'abord défini un schéma conceptuel. L'outil DMS a ensuite été configuré et mis à l'essai avec l'appui d'officiers de la GCC et d'experts, ce qui a permis de cerner les conditions particulières de navigation sur le Saint-Laurent. Le tout a mené au développement d'un prototype fonctionnel.

En résumé, le développement de l'outil DMS et l'adaptation de celui-ci aux conditions propres au Saint-Laurent se sont largement inspirés de l'apport de navigateurs de métier. Mais il devra encore être peaufiné pour être pleinement fonctionnel dans toutes les situations. Le fait que le modèle DMS tient compte dans toute la mesure du possible de l'expérience et de l'expertise des pilotes du Saint-Laurent, des navigateurs de la GCC et des capitaines de navires marchands est son atout majeur.

#### Exigences relatives à la conception

.

000

.

-

.

.

.....

.

...

.

.

Comparativement à la méthode DMS mise au point pour le détroit de Canso, l'outil DMS dont il est question ici ne peut qu'être plus compliqué, étant donné la plus grande complexité du fleuve; mais il doit en même temps être plus facile à comprendre, tant pour les concepteurs que pour les utilisateurs. Pour ce faire, les chercheurs ont :

- représenté de façon plus détaillée les bonnes pratiques du marin (BPM) relatives à la manœuvre du navire et au positionnement dans un chenal;
- représenté de façon plus détaillée les diverses sections du chenal (p. ex., les courbes, les traverses, les caractéristiques des limites du chenal navigable);
- mis l'accent sur les postulats à la base du modèle DMS et réduit l'affichage des calculs arithmétiques;
- organisé le modèle en une structure hiérarchique, ses divers éléments étant fragmentés en micromodules correspondant à des situations de navigation et des emplacements réels sur le fleuve;
- établi des exigences en matière d'entrée des données qui ne sont pas plus lourdes que celles associées au processus actuel de conception du NDS de la GCC.

Démarche de développement de l'outil DMS – appuyée par les utilisateurs experts

La méthode DMS, illustrée à la figure 1, établit la valeur DMS applicable à la LC, dans une section donnée du fleuve, pendant une période donnée. Cette valeur dépend de divers facteurs, comme le navire de référence et la configuration des aides à la navigation.

La valeur DMS est la largeur de chenal nécessaire pour assurer le passage sécuritaire d'un navire de référence dans une section du fleuve, dans des conditions données, pendant une certaine période. Cette largeur est la somme de trois largeurs indépendantes l'une de l'autre, soit :

- une largeur physique qui englobe la largeur du navire et les dérives dues au vent et au courant;
- une largeur qui pourvoit à la manœuvre du navire suivant un cap souhaité, compte tenu du squat, de la résistance opposée par les glaces flottantes, de la distance aux navires de croisement ou de dépassement et de la distance à la limite du chenal;

 une largeur qui donne une qualité de positionnement. Cette distance prend en compte les aides à la navigation disponibles pendant la période visée, etc.

Le niveau de sécurité de chaque section du fleuve est examiné par rapport à un éventail de pires situations de navigation plausibles.




Figure 1. Lien entre les aides à la navigation et le risque tel qu'établi par le préprocesseur DMS

#### Valeurs DMS

But

Le but ultime de la méthode DMS est d'analyser les effets de modifications aux aides à la navigation sur la sécurité de la navigation sur le fleuve. Ce but est assujetti à l'objectif principal, qui est de réaliser un juste équilibre entre la sécurité et l'efficience du transport maritime, tout en protégeant l'environnement.

SÉCURITÉ

**EFFICIENCE** 



Validation de la méthode DMS

Le rapprochement des valeurs DMS et LC et des données d'accidents confirme la relation attendue entre le ratio LC/DMS et le taux d'accidents dans les secteurs étudiés (voir la figure 2).




Figure 2. Taux d'accidents en fonction du ratio LC/DMS médian (par point d'appel)

La validation de la méthode DMS à l'aide de données accidentologiques a été restreinte au peu de données disponibles. (Ce qu'il n'y a pas lieu de déplorer, du point de vue de la sécurité maritime). Comme il est peu probable que l'on dispose jamais de données d'accidents suffisantes, la méthode DMS devra continuer de reposer principalement sur les opinions d'experts.

La concordance entre les valeurs produites par la méthode DMS et les pratiques existantes, et l'accueil favorable que lui ont réservé les acteurs du milieu donnent à penser que la méthode DMS constitue un outil rationnel pour évaluer les besoins en matière de sécurité et le niveau du risque sur le fleuve.

#### Adaptation de l'outil DMS au fleuve Saint-Laurent

Peu de sections du fleuve se sont vu attribuer des valeurs DMS à ce jour. Graduellement, à mesure que l'outil sera utilisé, des valeurs DMS seront assignées à la plupart des sections du fleuve, pour la plupart des conditions de navigation. Le tableau 1 offre une comparaison intéressante des effets de deux configurations d'aides à la navigation. On note que l'enlèvement des aides prévu dans le scénario de l'Association des armateurs du Saint-Laurent (AASL) conduit à une augmentation du risque dans la course de Pointe-du-Lac.

Tableau 1. Comparaison des ratios LC/DMS (trafic bidirectionnel) pour deux configurations d'aides à la navigation dans la courbe de Pointe-du-Lac

Ratio largeur du chenal/DMS

		nauo i	argeur du chena	I/DIMO
Numéro de la section	Nom de la section	Aides AASL	Aides en place	Fluctuation
1	R/M C-63	1,40	1,40	
2	Pont Laviolette	0,77	0,77	
3	Pointe-des-Ormes – Saint-François	1,20	1,60	
4	Courbe Nicolet	1,28	1,28	
5	Courbe Pointe-du-Lac	1,06	1,06	
6	Course Pointe-du-Lac	0,89	1,23	-28 %
7	Course Pointe-du-Lac	0,94	1,07	-12 %
8	R/M S-54	0,95	0,95	

Conditions : été, visibilité de 1 NM, deux navires porte-conteneurs

#### Taux d'accidents

Une analyse détaillée des taux d'accidents maritimes sur le Saint-Laurent a été réalisée. Le tableau 2 présente un sommaire de cette analyse. Voici les grandes lignes qui s'en dégagent :

- sur l'échantillon de 137 accidents analysés dans la région Laurentienne, 30 p. 100 étaient des abordages et 60 p. 100, des échouements;
- la plupart des accidents mettaient en cause des vraquiers et des cargos, suivis de navires-citernes transportant du pétrole ou des produits pétroliers raffinés;
- les taux d'accidents les plus élevés ont été enregistrés dans les secteurs de Grondines et de Pointe-des-Ormes, où on peut s'attendre à un accident (probablement l'échouement d'un vraquier ou d'un cargo) causant de graves dommages tous les cinq ans environ;
- les taux d'accidents sont nettement plus faibles en été qu'en hiver.

Tableau 2. Taux annuels d'accidents par secteur de point d'appei et gravité des dommages

	Secteur de	Secteur de point d'appeil			Total	lal		Ventillation	Ventilation selon la gravité des dommages	ivité des do	mmages	
		Volume	Longueur	WN	Accidents	Taux	Gra	Graves	Moy	Moyens	Léc	Légers
*	Nom	de trafic annuel (95/96)**	(NM, arrondis)	parcourus N navires x NM	(N en 22,5 ans)	d'accidents annuel*	N en 22,5 ans	TAUX annuel*	N en 22,5 ans	TAUX annuel*	N en 22,5 ans	TAUX annuel*
u	I ES ESCOLIMINS	4 857	17	reels) 81 112	8	0.16	0	0.00	0	0.00	3	0.16
00	HAUT-FOND PRINCE	4 928	13		2	0.14	2	0.14	0	0.00		0.00
1	ÎLE BLANCHE	4 871	-		8	0,24	0	00'0	2	0,16	-	0,08
0	CAP-AU-SAUMON	4 849	19	90 676	-	0,05	-	0,05	0	00'0	0	00'0
8	CAP-AUX OIES	4 876	21	102 396	-	0,04	0	00'0	0	00'0	-	0,04
6	GRAND-POINT	4 866	16	77 856	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
10	CAP BRÜLÉ	4 869	14	69 627	4	0,26	2	0,13	0	00'0	2	0,13
=	SAINT-LAURENT	4 923	16	78 768	1	90'0	0	00'0	0	00'0	-	90'0
13	QUÉBEC	4 488	10	44 431	23	2,30	-	0,10	7	0,70	10	1,00
14	SAINT-AUGUSTIN	4 535	12	53 967	80	99'0	4	0,33	3	0,25	1	0,08
15	DONNACONA	4 535	14	62 130	9	0,43	0	00'0	2	0,14	8	0,21
16	GRONDINES	4 538	14	61 263	17	1,23	20	0,36	3	0,22	60	0,58
17	BATISCAN	4 557	16	72 912	13	0,79	2	0,12	-	90'0	10	0,61
19	POINTE-DES-ORMES	4 321	15	63 087	23	1,62	2	0,35	7	0,49	6	0,63
20	YAMACHICHE	4 354	10	44 411	0	06'0	2	0,20	4	0,40	3	06,0
21	<b>ILE DES BARQUES</b>	4 357	14	62 305	11	0,78	0	00'0	2	0,14	7	0,50
22	TRACY	4 080	12	· 50 592	4	0,35	0	00'0	0	00'0	4	0,35
24	CAP SAINT-MICHEL	4 179	==	45 969	0	00'0		00'0	0	00'0		00'0
25	MONTRÉAL EST	4 424	6	38 046	8	0,93	2	0,23	0	00'0	2	0,58
	Total			1 220 132	137	0,50	56		31		89	
TYPE	YPE D'INCIDENT											
Abordages	ages				41		4		18		12	***************************************
Échou	Échouements				80		21		9		49	
Taloni	Talonnages				16		-		7		_	
Moyenne	nne					0,58		0,11		0,14		0,28
Écart type	lype					0,62		0,13		0,20		0,29
Mover	Movenne + 1 FT					1,20		0,24		0,34		0,57

p. ex., pour Les Escoumins: 4 857 x 16,7 = 81 112 milles-navires par année. 3/22,5 = 0,13 accident par année ou par 81 112 NM, ou 16 acc

\*\* Comprend tous les navires marchands sauf les traversiers, pendant une année (1995-1996). par 100 000 NM parcourus. Données couvrant la période du 20-1-1975 au 7-7-1997

\*\*\* Sur les 137 dossiers d'accidents, 9 p. 100 indiquent «inconnus» pour la gravité des dommages. Ces dossiers sont compris dans le grand total seulement. Les taux d'accidents qui dépassent de plus d'un écart-type (ET) la moyenne sont indiqués en caractères gras. 

#### Analyse des conséquences

.

.

.

.

•

.......

L'analyse des conséquences a porté sur les pires issues plausibles d'un accident maritime sur le fleuve Saint-Laurent. Pour déterminer la nature et la fréquence des cargaisons transportées, les chercheurs ont consulté la base de données de 1996 du système DADS (Data Archive and Distribution System). Au premier coup d'œil, ils ont constaté que la liste des produits dangereux transportés comprenait de nombreux produits pétrochimiques, regroupés en 71 catégories. Le mazout brut figurait en onzième place sur la liste (établie selon la fréquence des cargaisons) avec 92 cargaisons, l'essence suivant au douzième rang, avec 87 cargaisons. Ces deux produits ont été retenus aux fins d'une étude portant sur un scénario de déversement et un scénario d'incendie/explosion, ayant tous deux pour théâtre le lac Saint-Pierre.

#### Scénario de déversement de pétrole

Un pétrolier transportant du mazout brut entre en collision avec un autre navire dans la courbe de Pointe-du-Lac, dans le lac Saint-Pierre. S'ensuit le déversement de 1 350 m³ de mazout, qui entraîne des répercussions de plusieurs ordres sur le littora; (voir la figure 3).




Figure 3. Impacts sur le littoral - Vents de septembre

On a évalué la gravité des conséquences associées à une marée noire dans le lac Saint-Pierre en établissant la probabilité d'un déversement de 1 350 m³ de pétrole, lors d'une collision. Cette probabilité est de 0,013. Ainsi, la probabilité annuelle d'un déversement correspond à la probabilité annuelle d'une collision mettant en cause un pétrolier (0,054), multipliée par la probabilité conditionnelle d'un déversement (0,013). De là, on peut s'attendre à un déversement d'importance moyenne une fois tous les 1 428 ans, soit 0,0007 fois par année. (Nota : Cette estimation ne vaut que pour le secteur de Pointe-des-Ormes.)

Les coûts de nettoyage et autres réparations civiles atteindraient vraisemblablement le niveau prédit par la catégorie maximale du modèle de coûts de déversement défini lors de l'*Analyse des risques inhérents à la navigation arctique*, soit 1 700 000 \$. Les coûts de nettoyage du fleuve et des berges s'élèveraient à 13,9 millions \$; les amendes pour les torts à l'environnement pourraient atteindre le maximum, soit 1 million \$; enfin, les dommages causés au navire, la perte de la cargaison et les pertes d'entreprise pourraient dépasser 5 millions \$. Cela porte le coût d'un seul déversement de 1 350 m³ de pétrole à 22,2 millions \$. Ainsi, le coût annuel d'un déversement de pétrole dans le secteur Pointe-des-Ormes s'élève à 15 580 \$; mais à eux seuls, les coûts des dommages causés au navire par des collisions seraient engagés tous les trois ans et ceux-ci pourraient atteindre 5,6 millions \$ par incident, ou 2 millions \$ par année.

#### Scénario d'incendie/explosion d'essence

Un navire transporteur de produits raffinés chargé d'essence entre en collision avec un autre navire près du port de Trois-Rivières, alors qu'il se trouve dans la course de Pointe-des-Ormes, laissant fuir 1 350 m³ d'essence.

Le logiciel de modélisation des conséquences a été utilisé pour évaluer les effets d'un déversement d'essence. Le programme calcule et affiche les données d'un déversement de vrac liquide et les conséquences de celui-ci, selon diverses issues possibles, en fonction du produit considéré. Dans le cas de l'essence, on compte trois grandes issues possibles : un feu en nappe, un embrasement éclair et une explosion. Pour chaque scénario, le programme délimite une zone d'impact, qui englobe des installations industrielles et des infrastructures portuaires dans le port de Trois-Rivières. Parmi les diverses cartes ainsi produites, on a retenu celle correspondant au panache d'un embrasement éclair, afin de montrer la portée de l'impact potentiel de la pire éventualité plausible (voir la figure 4). Les embrasements éclair détruisent en effet tout ce qui se situe à l'intérieur du panache.




Figure 4. Panache d'un embrasement éclair

#### Conclusions

.............

....

0000000000

.

.

.

...

- La méthode et les valeurs DMS découlent directement des pratiques de navigation en vigueur. Cela, et l'accueil favorable reçu des acteurs du milieu (tant du gouvernement que de l'industrie), donne à penser que la méthode DMS est un outil rationnel pour évaluer les besoins en matière de sécurité et le niveau du risque sur le fleuve.
- Il est toujours possible d'incorporer d'autres causes d'accidents à l'outil DMS, pour autant qu'elles soient étayées par des données. L'outil permet en outre de prendre en compte d'autres mesures visant à assurer la sécurité de la navigation, comme un système de positionnement global différentiel (DGPS), le Système électronique de visualisation des cartes marines (SEVCM) et les Services de communication et de trafic maritimes (SCTM).
- La fréquence des collisions entre des navires en transit dans le secteur de Pointe-des-Ormes a été établie à 8 en 22,5 ans, soit une probabilité de 0,36 par année. Il y a 15 p. 100 de chances (40/259) que ces navires transportent du pétrole ou des produits raffinés.

- Le risque de collision impliquant un pétrolier a été analysé, de façon à établir les coûts d'un des nombreux scénarios de risque possibles. Si le coût associé à un déversement de pétrole est de 22,2 millions \$, le coût annuel d'un tel accident dans le secteur de Pointe-des-Ormes est de 15 580 \$; mais les coûts des dommages causés au navire par les collisions seraient engagés tous les trois ans, et le coût pourrait alors atteindre 5,6 millions \$ par incident ou 2 millions \$ par année.
- L'outil DMS a servi à cerner l'effet de divers facteurs (type de navire, conditions de navigation, configuration d'aides à la navigation) sur la sûreté de la navigation sur la portion du Saint-Laurent comprise dans la région Laurentienne. La modification du NDS associé aux aides à la navigation proposée par l'AASL influera à coup sûr sur la sécurité de la navigation sur le fleuve et sur le coût des conséquences potentielles d'incidents. Par exemple, un scénario mettant en scène deux porte-conteneurs naviguant l'été, en conditions de visibilité restreinte dans la course de Pointe-du-Lac a révélé un risque de 28 p. 100 supérieur à celui auquel ils sont exposés avec le NDS actuel.

#### Recommandations

- L'outil DMS sera distribué aux membres de l'atelier, à qui il sera demandé d'en faire un examen approfondi et de noter tous les changements apportés, de sorte que les relations de positionnement puissent être modifiées pour refléter les avis d'experts.
- Comme les valeurs produites par l'outil DMS pour les trois secteurs étudiés ont révélé une fluctuation du risque en fonction du NDS associé aux aides à la navigation, toute modification des aides à la navigation ou des services de pilotage devrait s'appuyer sur une analyse de la section de voie navigable à l'aide de l'outil DMS.
- L'équipe de chercheurs devrait entreprendre une étude concertée avec la GCC sur l'effet des aides à la navigation électroniques, comme le DGPS et le SEVCM, sur l'élément «qualité de positionnement» de l'outil DMS.
- L'outil DMS et le Système de navigation maritime de sécurité (SNMS) devraient être utilisés pour évaluer les coûts des conséquences potentielles d'un incident sur une section du fleuve, pour ensuite comparer ces coûts avec ceux correspondant à la fourniture de divers NDS d'aides à la navigation.
- Il est recommandé que la GCC poursuive le développement du modèle et obtienne d'autres avis d'experts concernant d'autres tronçons du fleuve. La méthode DMS a été l'objet d'une validation limitée, en raison du peu de données disponibles. Comme il est peu vraisemblable que l'on disposera

 nnées accide aux opinions icable à diffé	rentes voi	es navig	ables.		

xvii



### Table des matières

1	INT	RODUCTION	1
		CONTEXTE	2
2	EXI	GENCES	5
	2.1	EXIGENCES RELATIVES À LA CONCEPTION	5
3	EXF	POSÉ DE LA MÉTHODE DMS	7
	3.2	CADRE THÉORIQUE ET POLITIQUE	9
4		OCESSUS DMS D'ANALYSE OU DE CONCEPTION D'UN CHENAL	
•			-
5		LATIONS FONCTIONNELLES DE POSITIONNEMENT	17
	5.1	ANALYSE DE LA PRÉCISION DE POSITIONNEMENT EN FONCTION	
	5.2	DE LA CONFIGURATION D'AIDES À LA NAVIGATION  ÉLABORATION DE TABLES DE RELATIONS DE POSITIONNEMENT	1/
	0.12	ET DE PRÉCISION DE POSITIONNEMENT	19
		5.2.1 Contexte	19
		5.2.2 Processus	20
6		RNIÈRE ÉTAPE DU PROCESSUS DMS :	
	NIV	EAU DE SERVICE GLOBAL	25
		NIVEAU DE SERVICE	
	6.2	LE RISQUE	25
7	ANA	ALYSE ACCIDENTOLOGIQUE	27
	7.1	SOMMAIRE	27
		7.1.1 Portée	27
		7.1.2 Taux d'accidents	28
	70	7.1.3 Validation de la méthode DMS	
		OBJECTIF	
	7.0	7.3.1 Résumé de la démarche	29
	7.4	RÉSULTATS	
8	ANA	ALYSE DES CONSÉQUENCES	39
	8.1	MODÉLISATION D'UN DÉVERSEMENT DE PÉTROLE	39
		8.1.1 Résultats – Mazoutage du littoral	
		8.1.2 Estimation des coûts réels	14

	8.2	MODÉL	ISATION D'UN INCENDIE/D'UNE EXPLOSION D'ESSENCE	48
			Modélisation du scénario	
		8.2.2	Résultats - Incendie/Explosion	49
9	CO	NCLUS	IONS ET RECOMMANDATIONS	53
	9.1	OUTIL	DMS	53
	9.2	ANALY	SE DU RISQUE	53
	9.3	RECOM	MMANDATIONS	54
RI			S	
A	NNE)	EA:	ANALYSE ACCIDENTOLOGIQUE	
A	NNE	EB:	TABLEAUX ET FIGURES DE TRAVAIL	
A	NNE)	EC:	CARTES DE PLANIFICATION DES CROISEMENTS	
A	NNE)		VALEURS SELON LES NDS ASSOCIÉS AUX AIDES	
			À LA NAVIGATION CLASSIQUES	
			CONFIGURATIONS D'AIDES À LA NAVIGATION	
A	NNE)	EF:	OUTILS GRAPHIQUES DMS	

## Liste des figures

Figure 1	Approche DMS	0
Figure 2	Approche DMS 1 Structure de base de l'analyse DMS 1	1
Figure 3	Lien entre les aides à la navigation et le risque tel qu'établi	
	par le préprocesseur DMS	
Figure 4	Procédure associée à la méthode DMS 1	6
Figure 5	Analyse de la qualité de positionnement 1	9
Figure 6	Processus d'élaboration des tables de positionnement	2
Figure 7	Secteurs étudiés : Saguenay, Traverse du Nord,	_
	Lac Saint-Pierre	27
Figure 8	Les étapes de la sélection des données	
	(version du 22 octobre 1998)	11
Figure 9	Taux d'accidents en fonction du ratio LC/DMS médian	
	(par point d'appel) 3	15
Figure 10	Points d'échouement et LC/DMS	16
Figure 11	Impacts sur le littoral – Vents de septembre4	0
Figure 12	Impacts sur le littoral – Vents de février 4	11
Figure 13	Impacts sur le littoral – Vents de mai	1
Figure 14	Paramètres du modèle de coûts de déversement 4	5
Figure 15	Sortie du modèle de coûts de déversement4	6
Figure 16	Panache d'un embrasement éclair5	
Figure 17	Portée du rayonnement thermique d'un feu en nappe 5	
Figure 18	Surpression d'explosion à allumage différé	
Liste des	tableaux	
Tableau 1	Facteurs de conception ventilés par sous-élément DMS 1	3
Tableau 2	Exemple de table de relations de positionnement	23
Tableau 3	Comparaison des ratios LC/DMS (trafic bidirectionnel) pour	
	deux configurations d'aides à la navigation dans la courbe	
	de Pointe-du-Lac	30
Tableau 4	Navires marchands sélectionnés, par type d'accident	
Tableau 5	Taux annuels d'accidents par secteur de point d'appel	
	et gravité des dommages	34
Tableau 6	Comparaison des valeurs LC/DMS et des taux d'accidents	
	par point d'appel (trafic bidirectionnel)	35
Tableau 7	Probabilité de mazoutage du littoral, par récepteur de risque 4	12
Tableau 8	Probabilité de déversement de pétrole	54
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

#### Glossaire

BPM Bonnes pratiques du marin (d'après les navigateurs

utilisant l'outil DMS)

DADS Data Archive and Distribution System

DMS Design minimum de sécurité pour une période donnée

et pour une situation particulière de «pire éventualité

plausible»

NDS Niveau de service de la GCC

Passage Ensemble de tronçons ou de sections à analyser

PDA Point d'appel

Période Une des six périodes soumises à l'analyse :

hiver, bonne visibilité\*, jour hiver, bonne visibilité\*, nuit hiver, visibilité restreinte été, bonne visibilité, jour été, bonne visibilité, nuit été, visibilité restreinte

Pire éventualité Pour le pilotage, p. ex., hiver, glaces, vent du sud-est

R/M (A/C) Route modifiée (Alteration of course)

SCTM Services de communication et de trafic maritimes

Section Trajectoire unique (courbe ou rectiligne)

<sup>\*</sup>Nota : La visibilité est qualifiée de bonne ou restreinte selon les critères du *Guide* d'évaluation préliminaire des menaces publié par la GCC. Cette caractérisation dépend du type de navire et de sa position.

#### 1 Introduction

#### 1.1 Contexte

...

........

.....

:

.

•

:

.

•

:

.

...

•

:

Le programme de modernisation des aides à la navigation de courte portée a été lancé à l'automne 1996, dans la foulée de fortes pressions visant à réduire les dépenses de la Garde côtière canadienne (GCC). Diverses mesures ont alors été envisagées pour diminuer les coûts, dont une révision des niveaux de service (NDS) associés aux aides à la navigation conventionnelles. Ainsi, la disponibilité des aides à la navigation de courte portée pour le pire mois de l'année est passée de 85 p. 100 à 75 p. 100.

En 1994 et 1995, des intervenants du milieu maritime, des armateurs et des pilotes rencontraient la GCC pour lui faire part des résultats de leurs propres études concernant les aides à la navigation qu'il conviendrait d'enlever ou de modifier, dans la région Laurentienne. Une première analyse des niveaux de service a alors été entreprise, afin d'évaluer la pertinence des changements proposés par chaque intervenant. Étant donné le contexte (ressources financières limitées, récupération partielle des coûts auprès des utilisateurs), une divergence de vue majeure s'est manifestée. En effet, tandis que l'Association des armateurs canadiens et l'Association des armateurs du Saint-Laurent donnaient leur accord au retrait de 44 p. 100 des bouées lumineuses commerciales, la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central et la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent proposaient de n'en retirer que 12,5 p. 100.

Cette divergence était trop profonde pour permettre la poursuite des négociations. En effet, il était clair que le fossé entre les parties ne pouvait que se creuser, à moins que l'on puisse justifier le nouveau NDS par l'expérience pratique de navigateurs. Nous avons donc adopté une démarche structurée pour analyser les écarts entre les besoins et le NDS théorique. La GCC compte sur cette démarche pour justifier un système d'aides à la navigation de courte portée qui garantit une navigation sûre sans accroître la complexité de la navigation sur le Saint-Laurent, tout en facilitant le commerce maritime.

Cette recherche est, de fait, une analyse du risque lié à la navigation. Elle s'inspire de l'étude sur le détroit de Canso, qui consistait à évaluer quantitativement le risque en fonction de la disponibilité des aides à la navigation de courte portée. Cette méthode permet d'évaluer le risque d'après les taux historiques d'accidents, en fonction de la configuration d'aides de courte portée et des conséquences (pertes) potentielles associées aux accidents. Mais le modèle Canso ne pouvait être appliqué tel quel au Saint-Laurent : les conditions de navigation y sont trop différentes. Cet outil est donc devenu un préprocesseur de «design minimum de sécurité» (DMS). Plusieurs améliorations y ont été apportées, de sorte que le calcul de la zone minimale de sécurité autour du navire tient désormais compte des conditions particulières dans lesquelles s'effectue la navigation dans une voie navigable. L'outil DMS permet de concevoir une configuration d'aides à la

navigation de courte portée qui soit compatible avec le NDS calculé pour chaque tronçon du fleuve.

Afin que les conclusions de la présente étude trouvent d'emblée preneur auprès de tous les navigateurs et intervenants concernés par la navigation sur le Saint-Laurent, ces demiers ont contribué, tout au cours du projet, au développement du modèle. Ainsi, le modèle DMS prend en compte leur expérience pratique de la navigation et leur connaissance intime des conditions particulières de navigation sur le fleuve.

#### 1.2 Méthodologie

L'application des techniques DMS au processus de prise de décision concernant le NDS des aides à la navigation s'inscrit dans la recherche d'un équilibre entre la sécurité et l'efficience de la navigation. Pour atteindre cet équilibre, il fallait réunir des données complètes sur les caractéristiques des navires, le fleuve, les conditions climatiques, l'expérience des navigateurs et les facteurs humains.

Les relations entre la largeur du chenal (LC), la manœuvre du navire et la navigation ont été établies à partir du document Les chenaux d'accès – Guide de conception de l'Association internationale des ports, des Lignes directrices sur les manœuvres dans les voies navigables canadiennes de la GCC et du Manuel de procédures pour la conception et l'examen des systèmes d'aide à la navigation maritime de courte portée, également de la GCC. La démarche de conception s'inspire de celle utilisée pour l'étude sur le détroit de Canso, laquelle établissait le rapport de la LC disponible au DMS pour le pire cas de navigation plausible, défini comme ayant une probabilité de se présenter environ une fois tous les 1 000 passages de navires dans le chenal. Le risque est exprimé sous la forme du rapport entre le ratio LC/DMS et la fréquence observée des accidents.

S'étendant sur plus de 400 milles marins entre Les Escoumins et Kingston, la Voie maritime du Saint-Laurent compte parmi les voies navigables les plus difficiles au monde. Elle exige de nombreux changements de cap et se caractérise notamment par des conditions de glaces extrêmes en hiver, un trafic intense ainsi que des chenaux restreints et de profondeur limitée.

Cette étude a consisté en une analyse du risque dans trois secteurs : le lac Saint-Pierre, la Traverse du Nord et l'entrée du Saguenay. Ces secteurs posent des défis uniques aux navigateurs, aussi bien en hiver qu'en été, et constituent donc d'excellents sites d'essai pour le développement du préprocesseur DMS. Qu'il suffise de mentionner, à titre d'exemples, le «s» que dessinent les courbes de Pointe-du-Lac et de Nicolet, et le passage du pont Laviolette, dans le secteur du lac Saint-Pierre; et les glaces flottantes ainsi que les courants latéraux à proximité de la bouée K108 de la Traverse du Nord.

L'équipe de recherche, guidée par les commentaires de pilotes et de navigateurs de métier ayant une connaissance intime du fleuve, a d'abord défini un schéma conceptuel. L'outil DMS a ensuite été configuré et mis à l'essai avec l'appui d'officiers de la GCC et d'experts, ce qui a permis de cemer les conditions particulières de navigation des trois secteurs étudiés. Le tout a mené au développement d'un prototype fonctionnel et à l'établissement de plusieurs relations, qu'il a fallu examiner attentivement et soumettre aux experts :

- · manœuvre du navire et comportement du navire dans les glaces;
- manœuvre du navire et type de navire;
- techniques de positionnement.

En résumé, le développement de l'outil DMS et l'adaptation de celui-ci aux conditions propres au Saint-Laurent se sont largement inspirés de l'apport de navigateurs de métier. Mais il devra encore être peaufiné pour être pleinement fonctionnel dans toutes les situations. Le fait que le modèle DMS tient compte dans toute la mesure du possible de l'expérience et de l'expertise des pilotes du Saint-Laurent, des navigateurs de la GCC et des capitaines de navires marchands est son atout majeur.

#### 1.3 Objectif

1000000000

.

.

.

...

•

.

.

.

.....

L'étude visait la mise au point d'un outil de conception fondée sur le risque avec l'aide d'utilisateurs experts (pilotes, capitaines). L'application des techniques DMS au processus de prise de décision concernant le NDS associé aux aides à la navigation s'inscrit dans la recherche d'un juste équilibre entre la sécurité et l'efficience de la navigation. Pour atteindre cet équilibre, il fallait réunir des données complètes sur les caractéristiques des navires, le fleuve, les conditions climatiques, l'expérience des navigateurs et les facteurs humains, les données historiques relatives aux accidents et les récepteurs de risque en jeu.

Le but, en développant l'outil DMS, était d'évaluer l'applicabilité du préprocesseur 99,9 % à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et d'étudier les modifications à apporter au modèle pour l'adapter aux scénarios de navigation propres au Saint-Laurent et pour qu'il prenne en compte les paramètres suivants :

- la pilotabilité du navire, compte tenu : du type de navire, de sa vitesse, de son déplacement, de son tirant d'eau, de son franc-bord, de sa prise au vent, de la profondeur d'eau sous quille, y compris des effets de marée, du niveau d'eau et des courants;
- la largeur du chenal navigable, les matériaux constituant le fond, le squat, les courbes et les mouillages;

- les facteurs environnementaux, y compris les courants (de face, latéraux et arrière), les vents, la visibilité, les glaces, la navigation de jour/de nuit, d'hiver/d'été;
- les facteurs humains expérience pratique de la navigation (années d'expérience, pilotage et Services de communication et de trafic maritimes);
- le trafic (unidirectionnel ou bidirectionnel);
- l'effet de certaines aides à la navigation de courte portée et la configuration de l'ensemble des aides dans le tronçon étudié;

le type de cargaison transportée (p. ex., marchandises, lest, conteneurs).

#### 2 Exigences

...

:

.

.

.

.

.

.

.

....

...

:

#### 2.1 Exigences relatives à la conception

Comparativement à la méthode DMS mise au point pour le détroit de Canso, l'outil DMS dont il est question ici ne peut qu'être plus compliqué, étant donné la plus grande complexité du fleuve; mais il doit en même temps être plus facile à comprendre, tant pour les concepteurs que pour les utilisateurs. Pour ce faire, les chercheurs ont :

- représenté de façon plus détaillée les bonnes pratiques du marin (BPM) relatives à la manœuvre du navire et au positionnement dans un chenal;
- représenté de façon plus détaillée les diverses sections du chenal (p. ex., les courbes, les traverses, les caractéristiques des limites du chenal navigable) sur le fleuve Saint-Laurent;
- mis l'accent sur les postulats à la base du modèle DMS et réduit l'affichage des calculs arithmétiques;
- organisé le modèle en une structure hiérarchique, ses divers éléments étant fragmentés en micromodules correspondant à des situations de navigation et des emplacements réels sur le fleuve;
- établi des exigences en matière d'entrée des données qui ne sont pas plus lourdes que celles associées au processus actuel de conception du NDS de la GCC.



#### 3 Exposé de la méthode DMS

La méthode DMS est étroitement liée aux travaux effectués par l'Association internationale permanente des congrès de navigation (AIPCN) (1), l'Association internationale de signalisation maritime (AISM) (2) et la GCC (3), et à la méthode utilisée par la United States Coast Guard (USCG) (4). Cela permet de valider les relations de base sur lesquelles s'appuie la méthode en les confrontant à d'autres outils reconnus et aux pratiques en vigueur.

Pour comprendre la méthode DMS, il faut la situer dans trois contextes :

- le cadre théorique et politique : pour les décisions concernant le chenal et le niveau de service;
- la structure de la méthode DMS et son acceptation par les intervenants du milieu en tant que représentation valide des besoins en matière de balisage du chenal;
- l'établissement de relations détaillées entre l'effet de squat, le comportement des navires en virage, les effets des marées et des courants et d'autres facteurs liés à la navigation influant sur le mouvement et la sécurité des navires, et l'attribution de valeurs à ces paramètres.

Ces points sont examinés tour à tour ci-après.

#### 3.1 Cadre théorique et politique

.

.

....

000000

.

Pour les besoins du présent document, l'environnement théorique et politique dans lequel s'inscrit la méthode DMS peut se définir par les énoncés et postulats ci-après :

- Le chenal du Saint-Laurent doit être conçu en fonction de navires de référence satisfaisant aux critères limites de navigation dans cette voie, compte tenu des contraintes naturelles du fleuve, et en particulier de sa profondeur.
- Les répercussions sur le risque des moindres modifications aux aides à la navigation, ou à la LC, doivent être prises en compte, de sorte que les décideurs et les intervenants puissent faire l'arbitrage entre le changement du niveau de risque et les coûts associés à ce changement (p. ex., les coûts de mise en place des aides par rapport aux coûts des conséquences d'incidents évités, comme le nettoyage d'une marée noire). Il est admis que pour évaluer les modifications du niveau de risque, il faudra s'en remettre autant aux avis d'experts qu'à des analyses scientifiques.

- La méthode DMS doit être validée par des consultations avec les intervenants. Ces échanges doivent porter sur des situations «réelles» mettant en jeu des navires de référence donnés, naviguant sur des sections précises du fleuve, pendant des périodes précises de l'année, selon des procédures de passerelle types. La méthode DMS doit en outre représenter un mécanisme efficace de communication du risque.
- Le chenal conçu par la méthode DMS offre la largeur minimale acceptable par les intervenants du milieu, dans les conditions précisées, compte tenu des règles de route. Cette acceptabilité se fonde sur «la pire éventualité plausible» (ou probable) qui, de manière générale, survient une fois tous les 1 000 passages de navires dans le chenal, et non sur la pire éventualité imaginable ou possible. Quant à l'acceptabilité par les intervenants, elle repose sur la compatibilité avec l'expérience pratique du marin ou les bonnes pratiques du marin (BPM).
- On prévoit que certaines règles de navigation pourraient avoir pour effet de déclarer le chenal «fermé» ou «ouvert avec restrictions» au trafic bidirectionnel, voire au trafic unidirectionnel, dans certaines conditions et situations précises (p. ex. glaces, vents, visibilité restreinte, faible profondeur).
- La méthode DMS doit être logique et facile à comprendre, s'inscrire dans un cadre rationnel et pouvoir intégrer facilement les technologies nouvelles et émergentes. Son développement doit s'appuyer sur une démarche scientifique. La démarche fondamentale associée à la méthode DMS devrait toujours être la même, quels que soient les changements pouvant survenir dans le contexte théorique et politique.
- La variation de la LC/DMS en différents endroits sur le fleuve devrait normalement correspondre à la variation de la fréquence historique des accidents observée à chacun de ces endroits. Elle devrait également refléter les différentes saisons de l'année, le moment du jour, ou de la nuit, et les conditions de visibilité (bonne ou restreinte). Cela est de nature à susciter la confiance à l'égard de la méthode.
- Les grandes décisions (fondées sur l'expérience et les conditions de navigation) qu'ont à prendre les navigateurs et la GCC (Services à la navigation maritime, Services de communication et de trafic maritimes) ayant trait au Saint-Laurent se limitent à ce qui suit : vitesse des navires, trafic unidirectionnel ou bidirectionnel; conditions interdisant la navigation (no go), dragage du chenal, navires autorisés, nombre de pilotes nécessaires, aides à la navigation nécessaires et fourniture d'aides à la navigation.

- Étant donné la complexité inhérente au fleuve, la rapidité avec laquelle les décisions doivent être prises pour garantir le passage sécuritaire des navires, et les conséquences d'un accident, il est posé comme principe que les navigateurs experts doivent contribuer au développement de l'outil DMS.
- Ces énoncés et postulats pourront être modifiés ou étayés à la lumière de documents de référence et de l'expérience des experts.

## 3.2 Structure de la méthode DMS et acceptation de celle-ci par les intervenants du milieu

:

.......

3

.

....

-

•

=

•

La démarche à la base de la méthode DMS est illustrée à la figure 1. Le cadre «politique» – soit les grandes questions de principe, comme la largeur de chenal dragué, les aides à la navigation, les besoins en matière d'aides à la navigation et les règles de route – est le moteur du développement de la méthode, conçue essentiellement pour fournir une information utile aux décideurs.

La «réalité du fleuve» est la pierre angulaire de la démarche illustrée à la figure 1. Les sections du chenal, les périodes (hiver/été; bonne/mauvaise visibilité, jour/nuit), le choix du (des) navire(s) de référence, les caractéristiques du fleuve et la fréquence historique des accidents se combinent pour produire une description réaliste et détaillée du chenal de navigation. Cette description est essentielle, car la détermination du risque et la mise en place de mesures d'atténuation dépendent dans une large mesure de la connaissance des particularités locales et de l'expérience des marins. Sans une description détaillée et réaliste du chenal, il n'est pas possible d'obtenir un apport utile des intervenants et d'évaluer des politiques de rechange.

L'apport des intervenants (GCC, pilotes, armateurs, autorités portuaires, etc.) est essentiel à l'application de la méthode DMS, compte tenu du peu de données dont on dispose pour soumettre à une analyse scientifique. Cet apport est nécessaire à plusieurs égards, notamment pour bien caractériser le chenal, établir la validité rationnelle de la méthode DMS, étayer les relations qui la sous-tendent, attester la vraisemblance des valeurs DMS calculées, et confirmer les estimations du risque relatif établies pour différentes sections et périodes.

Comme l'indique la figure 1, la méthode DMS établit la largeur du chenal correspondant au «design minimum de sécurité», pour des périodes et des sections données. Ce design (ou distance) de sécurité dépend du navire de référence, des aides à la navigation en place, etc. Le ratio LC/DMS est comparé à la fréquence des accidents observée pour chaque période et section de navigation; on peut cependant penser qu'il faudra, dans la mesure du possible, regrouper les données se rapportant à plusieurs sections, voire à plusieurs

périodes, pour obtenir une comparaison valide sur le plan statistique et pour élaborer des relations déterminantes entre le ratio LC/DMS et le risque.

Lorsque la méthode DMS sera jugée satisfaisante par les intervenants, elle pourra servir à mesurer les fluctuations du niveau de risque associées à différentes politiques concernant les aides à la navigation. Il importe ici de souligner que la mise en rapport des valeurs DMS et LC peut aboutir à trois résultats en ce qui concerne un navire donné :

- le trafic bidirectionnel est acceptable dans la section pendant la période précisée;
- seul le trafic unidirectionnel est acceptable dans la section pendant la période précisée;
- la section et la période précisées ne sont pas disponibles pour la navigation.




Figure 1. Approche DMS

On constate, à la figure 1, que la méthode DMS se compose de deux grands volets : la structure de la méthode comme telle; les relations qui la sous-tendent (voir aussi la section 3.3).

.....

.

.

.

.

.

.

.

La figure 2 montre comment la méthode fonctionne concrètement. La valeur cruciale est la largeur DMS à respecter pour prévenir les accidents/incidents. Il s'agit de la largeur que doit avoir le chenal, compte tenu des conditions, de la section et de la période données. Cette largeur est la somme de trois largeurs indépendantes l'une de l'autre, soit :

- une largeur physique qui englobe la largeur du navire et les dérives dues au vent et au courant;
- une largeur qui pourvoit à la manœuvre du navire suivant un cap souhaité, compte tenu du squat, de la résistance opposée par les glaces flottantes, de la distance aux navires de croisement ou de dépassement et de la distance à la limite du chenal;
- une largeur qui donne une qualité de positionnement. Cette distance tient compte des aides à la navigation disponibles pendant la période visée, etc.




Figure 2. Structure de base de l'analyse DMS

Le niveau de sécurité de chaque section du fleuve est analysé selon un éventail acceptable des pires situations de navigation plausibles.

Le but ultime de la méthode DMS est d'analyser les effets de modifications aux aides à la navigation sur la sécurité de la navigation sur le fleuve, en ne dérogeant pas à l'objectif principal, qui est de réaliser un juste équilibre entre la sécurité et l'efficience du transport maritime, tout en protégeant l'environnement.

SÉCURITÉ EFFICIENCE



#### 3.3 Relations sous-tendant la DMS

Les relations types auxquelles font référence les figures 1, 3 et 4 découlent d'un savoir traditionnel concemant la navigation (p. ex., règles de route, méthodes utilisées pour le positionnement), de l'expérience pratique des marins utilisateurs du chenal, du comportement mesuré des navires, de données et rapports d'accidents, etc. Toutes ces relations ont été examinées et validées, ou modifiées puis validées par des experts.

Le tableau 1 donne la ventilation des facteurs de conception selon les souséléments du préprocesseur DMS. À noter :

- le processus DMS nécessite l'analyse de ces variables pour chaque section, période (hiver, été, jour, nuit, visibilité) et navire de référence;
- il faut examiner de façon particulière la LC définie pour analyser correctement diverses routes de trafic unidirectionnel en eau libre (p. ex., l'entrée dans le Saguenay).

Tableau 1. Facteurs de conception ventilés par sous-élément DMS

Variables	Longueur, largeur, profondeur, etc. du tronçon	Dérive due au vent et au courant, vitesse, largeur du navire	Squat, marge de sécurité et profondeur d'eau sous quille	Dégagement entre navires, maintien du cap	Manœuvres dans les glaces	Effets de squat et dégagement de la berge	Positionnement – radar et aides à la navigation	Positionnement – visuel et aides à la navigation
lavire								
сар	X	X						
vitesse		X	Х		X			
déplacement		X						
largeur		X	X	X		X		
tirant d'eau		X	Х					
longueur		X						
prise au vent ou franc-bord, voilure		X						
puissance					X			
cargaison			X					
aldes à la navigation							X	X
squat et dégagement sous quille			Х			X		
ection du chenal								
visibilité				X			X	X
cibles naturelles							X	Х
profondeur et marée	X		X			X		
largeur navigable	X		Х			X		
profil et type de fond/berge						X		
courbe/rectiligne/mouillage	X			X			X	X
concentration de glaces		- 52			X		Х	Х
vitesse et direction relatives du vent		X			X			
vitesse et direction relatives du courant		X			X			
ides à la navigation							T v	
bouées							X	X
alignements							X	X
cibles fixes radar							X	X
erformance des officiers de quart charge de travail, fatigue, facteurs ergon	amlauar -			X			X	X




Figure 3. Lien entre les aides à la navigation et le risque tel qu'établi par le préprocesseur DMS

# 4 Processus DMS d'analyse ou de conception d'un chenal

La méthode DMS calcule d'abord la largeur de chenal nécessaire pour la navigation dans un sens. Cela nécessite l'entrée dans l'outil DMS Excel des données nécessaires à l'estimation des trois éléments suivants :

- · dimensions physiques;
- manoeuvre du navire;
- positionnement.

.

:

...


•

......

Puis est établie la largeur de chenal nécessaire pour la navigation dans les deux sens, en fonction d'une «pire éventualité plausible» concernant le navire de référence rencontré. La méthode DMS évalue, pour ce navire contrebordier, la distance de sécurité à respecter pour une navigation unidirectionnelle. Elle additionne ensuite les distances de sécurité établies pour la navigation unidirectionnelle des deux navires, élimine les éléments redondants, comme la distance à la limite du chenal, et ajoute enfin la distance de croisement.

La méthode évalue séparément les distances pour le trafic remontant et le trafic descendant et applique la valeur DMS maximale. Puisque le calcul est sensiblement le même quel que soit le sens du trafic (avec quelques différences, par exemple l'état de charge du navire de référence peut varier), la procédure est très rapide une fois que le calcul a été fait pour un des sens de navigation. À cette étape, de même qu'à d'autres étapes de la procédure, la séquence des périodes, sections et navires de référence est établie de façon à optimiser l'utilisation de la méthode et l'apport des experts.

La figure 4 illustre la feuille de travail et la procédure utilisées pour appliquer la méthode DMS. Il faut d'abord découper en sections le passage à analyser, à l'aide des cartes disponibles. L'analyste enregistre ensuite toutes les caractéristiques du chenal ayant une incidence sur le navire de référence. Cette opération s'effectue section par section, dans le sens du transit. Puis, les intervenants sont consultés concernant la valeur DMS et les trois éléments composant la LC : dimensions physiques, manoeuvre du navire et positionnement.






Figure 4. Procédure associée à la méthode DMS

# 5 Relations fonctionnelles de positionnement

La présente section décrit deux processus distincts :

- l'estimation de la précision de positionnement associée à l'outil DMS pour l'analyse ou la conception d'un chenal: «Processus qui consiste à utiliser l'outil DMS pour déterminer une configuration d'aides à la navigation adéquate»;
- l'établissement de relations entre la qualité du positionnement et les aides à la navigation: «Processus qui consiste à mettre au point, à partir des avis d'experts en navigation, un arbre de décision qui décrit les rapports entre les aides à la navigation et la qualité du positionnement».

# 5.1 Analyse de la précision de positionnement en fonction de la configuration d'aides à la navigation

La figure 5 montre le rôle des relations de positionnement dans la conception ou l'analyse du chenal. La «réalité» du fleuve est déterminée pour chaque section, selon la procédure illustrée à la figure 4. Cela comprend un inventaire des «bonnes marques visuelles», comme les flèches d'église, les escarpements rocheux et les pylônes de transport d'électricité.

On détermine d'abord les aides à la navigation «de base» nécessaires dans les conditions données, compte tenu :

- des aides déterminées au moyen d'analyses antérieures visant d'autres périodes et conditions de visibilité;
- des marques supplémentaires (y compris les racons) nécessaires pour :
  - confirmer la position;
  - repérer les courbes et/ou les points de manoeuvre de la barre;
- des bouées supplémentaires nécessaires;
- des alignements nécessaires.

À noter qu'il s'agit d'un processus itératif, puisque les alignements qui jalonnent une section seront utilisés, dans la section suivante, par les navires faisant route en sens inverse. Les alignements montés sur une structure dans le fleuve fourniront en même temps une cible. Les bouées déterminées pour d'autres périodes et conditions de visibilité seront déjà des aides «de base». L'expérience restreinte de l'outil donne à penser qu'en procédant section par section, pour ensuite revenir aux diverses sections, il est possible d'atteindre, dans un délai raisonnable, un ensemble équilibré d'aides de base.

Lorsque les aides de base sont déterminées pour une section donnée, l'algorithme de positionnement de l'outil DMS calcule automatiquement les distances (dues aux facteurs) de positionnement. Comme la distance de positionnement est le dernier élément pris en compte dans l'estimation de la LC/DMS, il est possible de comparer celle-ci à la LC réelle, par le ratio LC/DMS. Le ratio LC/DMS est automatiquement calculé pour le trafic unidirectionnel et le trafic bidirectionnel.

Si le ratio LC/DMS n'est pas acceptable, des améliorations sont apportées aux aides et les relations de positionnement sont utilisées pour établir la nouvelle distance de positionnement, après quoi l'acceptabilité du ratio LC/DMS révisé est vérifiée. L'opération se poursuit soit pour le trafic unidirectionnel, soit pour le trafic bidirectionnel, jusqu'à ce que :

- le ratio LC/DMS soit acceptable; ou
- l'amélioration de la DMS ne s'avère plus possible et que le chenal soit déclaré :
  - disponible pour la navigation dans les deux sens (mais avec un NDS inférieur au niveau souhaité);

- disponible pour la navigation dans un sens, pour la période donnée;
- non disponible pour la période donnée.

Une fois les boucles A et B terminées, le système passe à la boucle C pour l'étude d'une autre période. L'ordre suggéré pour l'étude des périodes est le suivant :

- hiver, bonne visibilité, jour
- hiver, bonne visibilité, nuit
- hiver, visibilité restreinte
- · été, bonne visibilité, jour
- été, bonne visibilité, nuit
- été, visibilité restreinte

Il y aura toutefois lieu de réexaminer cet ordre lorsqu'on aura acquis davantage d'expérience de la méthode.

Les principes éclairés d'optimisation commandent de ne pas se limiter à améliorer les aides à la navigation mais d'envisager aussi des modifications à la disponibilité, l'élargissement du chenal par dragage, l'amélioration des services de pilotage, le recours à des outils perfectionnés de navigation (p. ex., des SEVCM portables pour les pilotes), l'ajout de mouillages et d'autres mesures pour accroître la sécurité.




Figure 5. Analyse de la qualité de positionnement

# 5.2 Élaboration de tables de relations de positionnement et de précision de positionnement

#### 5.2.1 Contexte

9000

.

.

.

......

.

....

:

.

8888

880

...

L'élaboration de rapports entre les aides à la navigation et la qualité du positionnement a représenté une étape déterminante de la mise au point de la méthode DMS. Selon l'étude de l'AIPCN, les aides à la navigation sont d'une «importance cruciale» pour «définir la largeur et l'orientation du chenal», mais le processus de conception utilisé par cette association laisse penser le contraire.

Ainsi, la différence entre une configuration d'aides de qualité moyenne et une configuration d'excellente qualité est définie comme l'écart entre la moitié de la largeur du navire et 0 (c.-à-d. seulement 50 pi dans le cas d'un navire de 100 pi de largeur). Cela contredit les BPM et les critères de l'AISM. Cette demière indique, à juste titre, qu'un niveau de précision de 95 p. cent dans un relèvement au gyrocompas correspond à une marge de  $\pm 1^\circ$  qui, à un mille de distance, représente une incertitude de position latérale de 100 pi.

Les experts rompus à la navigation sur le Saint-Laurent ont pu suivre la conception de l'outil DMS lors d'ateliers tenus à plusieurs étapes des travaux. La version finale de l'arbre de décision de qualité de positionnement n'a été revue qu'une fois par les pilotes, capitaines et organismes maritimes, mais ceux-ci auront l'occasion de l'examiner plus avant lorsque l'outil DMS sera distribué aux intervenants participant aux ateliers, pour commentaires. Il leur sera recommandé de tenir un registre des changements apportés, de sorte que les relations de positionnement puissent être modifiées pour refléter les avis d'experts.

Le processus d'établissement de la précision de positionnement est décrit ciaprès. La méthode utilisée pour établir les relations de précision de positionnement est illustrée à la figure 6.

#### 5.2.2 Processus

Afin de définir une «gradation» logique et cohérente de la qualité du positionnement sur le fleuve (de base, 1 er palier d'amélioration, 2 palier), mais qui ait en même temps un rapport direct avec les situations et les conditions de navigation, un passage est planifié, les routes sont tracées sur une carte et la voie navigable est subdivisée en sections distinctes, courbes et rectilignes. Diverses raisons peuvent justifier la délimitation de sections : changement de méthode de navigation, profondeur différente, élargissement ou rétrécissement du chenal, courants différents. Voir l'annexe C pour des indications supplémentaires concernant le découpage du chenal en sections.

Idéalement, chacune des périodes énumérées en 5.1 est analysée et les aides à la navigation sont évaluées sous l'angle de la qualité de positionnement, en commençant par une configuration dite «de base» pour progresser vers un maximum de trois paliers d'amélioration. La figure 6 illustre ce processus et indique la façon de vérifier la cohérence de l'estimation de la qualité de positionnement. C'est ainsi qu'est créée la table de relations de positionnement dont on trouve un exemple au tableau 2.

Les aides à la navigation de base correspondent à l'ensemble minimal d'aides nécessaire pour franchir aisément ou, historiquement en toute sécurité, un passage dans des conditions et pendant une période données. Ces aides dépendent des particularités du fleuve, comme la longueur d'un tronçon rectiligne, le degré de courbure d'une courbe et les courants latéraux, mais sont indépendantes de la LC. Les aides peuvent être classées en sept catégories.

L'amélioration des aides ne repose pas sur un simple ajout d'aides (c.-à-d., 1, 2, 3 aides ou plus), mais plutôt sur des regroupements logiques d'aides supplémentaires :

.

:

.

.

...

- qui sont considérées du point de vue de l'amélioration différentielle du positionnement, par rapport à l'ensemble des aides de base;
- qui sont compatibles avec les BPM; par exemple, si les aides de base balisant une courbe sont constituées de deux bouées formant une porte dans la courbe même et d'une bouée à chacune des extrémités signalant le début de la courbe, la première amélioration pourrait consister à ajouter deux bouées pour créer une porte à chacune des extrémités de la courbe. De plus, cet ajout de bouées, faisant passer leur nombre de quatre à six, serait répété pour toutes les courbes du passage. Ainsi, s'il y avait quatre courbes, la configuration améliorée prévoirait huit bouées supplémentaires;
- qui se traduisent par une différence notable dans le positionnement (p. ex. de 20 à 30 m), c.-à-d. une augmentation sensible de la précision de positionnement (ce critère établit la limite des améliorations envisagées);
- choisies parmi les bouées, marques d'alignement, cibles fixes (y compris les racons);
- qui, dans la mesure du possible, représentent une hausse maximale de deux ou trois paliers d'amélioration des aides à la navigation.

Le temps a manqué pour examiner tous les niveaux d'aides à la navigation pour chaque période, type de navire et condition de navigation. Quatre types de configurations ont été examinées, dans plusieurs conditions, soit : des configurations pour l'hiver et pour l'été, la configuration en place et la configuration soumise pour analyse par l'Association des armateurs du Saint-Laurent (AASL). Les travaux se sont étalés sur suffisamment de temps pour permettre à cinq capitaines de navires d'examiner plus de 100 sections ou périodes distinctes et d'évaluer les précisions de positionnement.

Les sections ont été classées dans un tableau, par ordre décroissant de qualité de positionnement. Elles ont ensuite été regroupées par configurations logiques d'aides à la navigation, en utilisant une règle commune pour décrire les aides, la visibilité et la méthode de navigation. Des anomalies ont alors été constatées; ces dernières ont été corrigées, habituellement en faisant intervenir une règle supplémentaire pour décrire une situation particulière.

Une fois les anomalies corrigées, une relation fonctionnelle a été élaborée à partir d'un arbre de décision comportant des estimations de la qualité de positionnement pour chaque période (bonne visibilité: hiver, été, jour, nuit; visibilité restreinte: hiver, été). La fonction de positionnement réagit alors à la configuration des aides à la navigation définie dans l'outil DMS et donne une valeur «qualité de positionnement».




Figure 6. Processus d'élaboration des tables de positionnement

Tableau 2. Exemple de table de relations de positionnement

Portée radar (NM)	Précision radar (NM)	Bonnes marques visuelles	Racons	Aides fixes	Bons amers avant	Bons amers de virage	Alignements	Bouées	Méthode de navigation primaire	Méthode par confirmation	LC - Qualité de positionnement (m)
1,5	71	4	2	0	oui	oui	oui	4	R	R	15
1,5	71	4	2	0	oui	oui	non	3	V	R	23
1,5	71	3	0	0	oui	oui	non	5	V	R	23
1,5	71	1	1	2	oui	oui	oui	9	V	R	15
3	83	2	1	1	oui	oui	oui	9	٧	R	15
3	83	3	0	0	oui	oui	oui	4	V	R	15
3	83	3	1	2	oui	oui	oui	4	V	R	15
1,5	71	3	1	2	oui	oui	oui	5	V	R	15

## Notes:

.......

=

.....

.....

- 1. Dans plusieurs situations, des configurations d'aides identiques aboutiront à la même précision de positionnement.
- 2. Dans plusieurs situations, des configurations d'aides différentes aboutiront à la même précision de positionnement, parce que la période analysée est différente ou que différentes combinaisons d'aides aboutissent à une qualité de positionnement semblable.



# 6 Dernière étape du processus DMS : niveau de service global

À cette étape, on peut compter jusqu'à 10 sections pour un seul passage, chacune correspondant à six périodes différentes, auxquelles sont attribuées autant de valeurs LC/DMS. Il est parfois nécessaire de déterminer une base commune pour déterminer le NDS applicable au passage. Voici quelques suggestions à cet égard.

#### 6.1 Niveau de service

.

.

...

.

.

.

....

•

.

Afin de déterminer le NDS GCC ou la «disponibilité théorique», une méthode a été proposée pour combiner les ratios LC/DMS et la disponibilité, qui tient compte de la fréquence d'apparition des diverses périodes (hiver, été, bonne/mauvaise visibilité, etc.) ainsi que des volumes de trafic observés.

En ce moment, le NDS est satisfaisant pour la navigation marchande lorsque les aides à la navigation permettent un positionnement visuel 75 p. 100 du temps. L'outil DMS peut être utilisé pour établir un NDS répondant à cette définition. Il suffit de déterminer si les ratios LC/DMS assurent un niveau de sécurité suffisant, après avoir introduit dans le modèle le seuil de visibilité enregistré 75 p. 100 du temps. On trouvera à l'annexe D des exemples du NDS GCC associé aux aides conventionnelles habituellement appliqué aux navires marchands dans le secteur étudié.

## 6.2 Le risque

Le risque associé à chaque période et chaque section (c.-à-d. une fonction du ratio LC/DMS) est pondéré selon le nombre relatif de navires pour chaque période et la longueur relative de chacune des sections.

On peut alors établir le niveau de risque associé à chaque section de la voie navigable en déterminant la gravité des conséquences possibles des accidents. L'analyse des récepteurs de risque peut se faire en examinant les cartes produites par le Système de navigation maritime de sécurité (SNMS), qui comporte un Système d'information géographique (SIG) et une base de données accidentologiques. La section 8 ci-après résume les conclusions de l'analyse des conséquences effectuée dans le cadre de la présente étude.

Il est possible de comparer les niveaux de risque associés à diverses configurations d'aides à la navigation en examinant l'écart entre leurs ratios LC/DMS respectifs. Tout écart devient un multiplicateur qui peut être appliqué aux taux d'accidents calculés par le SNMS. L'analyse accidentologique effectuée dans le cadre de la présente étude est résumée à la section 7 ci-après (pour un exposé plus détaillé, voir l'annexe A).

La disponibilité théorique peut être définie de façon plus précise en affectant au ratio LC/DMS correspondant à chaque période (jour, nuit, hiver, été, visibilité restreinte, bonne visibilité) la fréquence, en pourcentage, de chaque période ou encore le nombre relatif de passages de navires pendant chaque période. La «disponibilité théorique» représenterait ainsi une fonction d'un ratio LC/DMS global pondéré.

Si, par exemple, l'hiver, en conditions de visibilité restreinte (fréquence annuelle de 2 p. 100), la configuration des aides choisie s'avérait :

- «non disponible» pour le trafic unidirectionnel,
- «disponible» pour le trafic unidirectionnel pendant 10 p. 100 du temps, et
- «disponible» pour le trafic bidirectionnel pendant toutes les autres périodes,

le NDS annuel s'établirait alors à 88 p. 100.

# 7 Analyse accidentologique

### 7.1 Sommaire

#### 7.1.1 Portée

•

...

.

.....

•

....

......

...

•

Pour évaluer le risque de certains scénarios d'accidents sur le Saint-Laurent et pour valider les valeurs produites par l'outil DMS, il fallait procéder à une analyse des accidents, c'est-à-dire établir la fréquence annuelle (en été et en hiver) des abordages, échouements et talonnages de navires marchands.

La figure 7 montre les trois secteurs d'étude : les chenaux d'accès au Saguenay, la Traverse du Nord et le lac Saint-Pierre. Elle indique également les points d'appel du STCM qui couvrent ces secteurs. La base de données du système MARSIS (pour *Maritime Safety Information System*) a été utilisée pour l'analyse accidentologique, tandis que la base de données DADS (pour *Data Archive and Distribution System*) du STCM a servi à l'analyse du trafic. Les secteurs de voie navigable désignés dans la présente étude «secteurs de point d'appel» ont été utilisés à titre d'unités géographiques courantes pour le calcul des taux d'accidents.




Figure 7. Secteurs étudiés : Saguenay, Traverse du Nord, Lac Saint-Pierre

#### 7.1.2 Taux d'accidents

- Sur l'échantillon de 137 accidents analysés, survenus dans la région Laurentienne, 30 p. 100 étaient des abordages et 60 p. 100, des échouements (voir le tableau 5).
- La plupart des accidents mettaient en cause des vraquiers et des cargos, suivis de navires-citernes transportant du pétrole ou des produits pétroliers raffinés (voir le tableau 4).
- Les taux d'accidents les plus élevés ont été enregistrés dans les secteurs de Grondines et Pointe-des-Ormes, où on peut s'attendre à un accident (probablement l'échouement d'un vraquier ou d'un cargo) causant de graves dommages tous les cinq ans environ (voir le tableau 5).
- Les taux d'accidents sont nettement plus faibles en été qu'en hiver (voir le tableau 6).

### 7.1.3 Validation de la méthode DMS

- Le rapprochement des valeurs DMS et LC et des taux d'accidents confirme la relation attendue entre le ratio LC/DMS et le taux d'accidents pour les secteurs étudiés (voir la figure 9).
- La validation de la méthode DMS à l'aide de données accidentologiques a été restreinte au peu de données disponibles. (Ce qu'il n'y a pas lieu de déplorer, du point de vue de la sécurité maritime). Comme il est peu probable que l'on dispose jamais de données d'accidents suffisantes, il faudra continuer d'appuyer la méthode DMS sur les opinions d'experts.
- La concordance entre les valeurs produites par la méthode DMS et les pratiques existantes, et l'accueil favorable que lui ont réservé les acteurs du milieu donnent à penser que la méthode DMS constitue un outil rationnel pour évaluer les besoins en matière de sécurité et le niveau du risque sur le fleuve.

## 7.2 Objectif

L'analyse accidentologique avait pour objectif de valider et de confirmer la démarche à la base de la méthode DMS pour la conception d'un chenal. Bien que les données disponibles couvrent plus de 20 ans, beaucoup plus de données sont nécessaires pour valider la méthode DMS et en examiner les détails. C'est pourquoi la validation doit se situer à un niveau intermédiaire, où sont regroupées plusieurs sections et plusieurs périodes. Les résultats révèlent néanmoins que l'analyse a été suffisante pour confirmer la validité globale de la méthode, mais la

validité de ses éléments repose encore sur l'apport des experts. De plus, on verra que l'insuffisance de données empêche une analyse plus poussée.

Pour atteindre l'objectif fixé, il fallait s'attaquer aux tâches suivantes :

- élaborer le profil des risques du fleuve, en particulier pour ce qui a trait aux échouements, aux abordages et aux talonnages mettant en cause des pétroliers, des navires marchands et des navires à passagers;
- déterminer les taux d'accidents dans des sections précises du fleuve, pour comparaison avec les valeurs DMS et validation de la méthodologie DMS;
- porter particulièrement attention aux accidents dus à des problèmes de manœuvre et de positionnement du navire, reliés à la fourniture d'aides à la navigation.

## 7.3 Méthodologie

.

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.

•

.

#### 7.3.1 Résumé de la démarche

Le but, en mettant en rapport les valeurs LC/DMS avec les taux d'accidents, était de valider la méthode avec les fréquences historiques d'accidents. On s'attendait qu'un faible ratio LC/DMS soit associé à des taux d'accidents élevés, car représentant une section de voie navigable à plus haut risque. L'examen a toutefois été limité par les ensembles de données, qui comportaient :

- seulement 137 accidents (défaillances non mécaniques de navires faisant route) survenus dans la voie navigable entre Les Escoumins et Montréal, en 22,5 ans;
- un peu plus de 100 valeurs LC/DMS.

Un ensemble de 137 accidents attribuables à des lacunes dans les aides à la navigation représentait bien peu pour valider la méthode DMS, qui comporte des douzaines de paramètres et est appliquée à des centaines de sections du Saint-Laurent. Même au niveau des secteurs de point d'appel, deux secteurs n'ont enregistré aucun accident et trois autres en ont signalé un seul. Ainsi, l'ensemble des données d'accidents affichait un certain flou, avant même que soient prises en considération la navigation d'été/hiver et les autres variables.

Le nombre des sections du fleuve pour lesquelles des valeurs DMS ont été établies est lui aussi restreint et une grande part de ces valeurs sont encore considérées préliminaires. Elles n'ont été établies qu'aux fins d'évaluer les paramètres de la méthode DMS et d'intégrer les avis d'experts à la structure du modèle, notamment en ce qui a trait à l'élément «positionnement».

Les configurations d'aides à la navigation examinées à l'aide de l'outil DMS n'étaient pas toutes directement comparables. Une comparaison directe est présentée au tableau 3 (les ratios LC/DMS inférieurs à 1 sont en caractères gras).


Tableau 3. Comparaison des ratios LC/DMS (trafic bidirectionnel) pour deux configurations d'aides à la navigation dans la courbe de Pointe-du-Lac

Ratio largeur du chenal/DMS

		Tiatio is	ngeur du enena	DIVIO
Numéro de la section	Nom de la section	Aides AASL	Aides en place	Fluctuation
1	R/M C-63	1,40	1,40	
2	Pont Laviolette	0,77	0,77	
3	Pointe-des-Ormes – Saint-François	1,20	1,60	
4	Courbe Nicolet	1,28	1,28	
5	Courbe Pointe-du-Lac	1,06	1,06	
6	Course Pointe-du-Lac	0,89	1,23	-28 %
7	Course Pointe-du-Lac	0,94	1,07	-12 %
8	R/M S-54	0,95	0,95	

Conditions : été, visibilité de 1 NM, deux navires porte-conteneurs

Les données d'accidents demeureront toujours restreintes, mais on s'attend qu'avec l'utilisation de la méthode DMS, on finira par obtenir des valeurs pour la plupart des sections du fleuve et la plupart des conditions de navigation. Toutes les feuilles de travail DMS établies pour les secteurs étudiés sont présentées à l'annexe B.



0000000000

Figure 8. Les étapes de la sélection des données (version du 22 octobre 1998)

Nota : Le nombre de dossiers d'accidents colligés à chaque étape est indiqué dans le coin inférieur droit.

#### 7.4 Résultats

Le tableau 4 donne le nombre total d'accidents impliquant des navires marchands survenus dans la région Laurentienne (selon les limites existantes des systèmes MARSIS et le SCTM), attribuables à des problèmes de manœuvre et de positionnement du navire, de 1975 à 1997. Les dossiers figurant à ce tableau, qui ont été retenus lors des étapes de sélection subséquentes, ont été regroupés en un ensemble d'abordages, d'échouements et de talonnages :

- de navires marchands (en caractère gras), à l'exception des traversiers;
- survenus dans un chenal de navigation et non lors de manœuvres d'appareillage, d'amarrage ou de mouillage;
- vraisemblablement dus à une erreur de manœuvre ou de positionnement.

La plupart des accidents mettaient en cause des vraquiers et des cargos, ainsi que, dans une moindre mesure, des navires-citemes transportant du pétrole et des produits pétroliers raffinés.

Tableau 4. Navires marchands sélectionnés, par type d'accident

TYPE_DE_NAVIRE	Choisi	ABORDAGE	ÉCHOUEMENT	TALONNAGE	Total
Vraquier	X	128	110	136	374
Cargo	X	63	43	79	185
Navire-citerne – produits chimiques	х	6	5	7	18
Porte-conteneurs	X	7	6	11	24
Traversier		13	6	11	30
Bateau de pêche	X	3	3	1	7
Navire de l'État		23	18	26	67
Transporteur de gaz – GPL ou NGL	х	0	1	0	1
Autre – plus de 20 m		9	12	7	28
Autre - moins de 20 m		24	2	7	33
Passagers	X	12	11	21	44
Navire-citerne – plus de 50 000 TPL	х	0	0	2	2
Navire-citerne – moins de 50 000 TPL	X	40	28	35	103
Remorqueur		46	32	27	105
Remorqueur avec barge à hydrocarbures		2	2	0	4
Total		376	279	370	1 025
Total retenu pour l'étape 4		259	207	292	758

Le tableau 5 présente des estimations des taux d'accidents sur le fleuve Saint-Laurent. Une fois l'ensemble de données resserré selon la méthode exposée à la figure 8, les taux d'accidents ont été calculés pour 19 secteurs le long du fleuve, suivant la position des navires par rapport aux points d'appel du SCMT. Ces points de référence ont été choisis parce qu'ils sont également utilisés pour la saisie des données sur le trafic maritime du système DADS. On trouvera au bas du tableau 5 de plus amples détails sur la méthode utilisée pour calculer les taux d'accidents. D'autres détails et définitions sont donnés à l'annexe A.

•

•

...

......

....

...

Selon le tableau 5, 30 p. 100 des accidents sont des abordages (ou collisions) et 60 p. 100, des échouements. Les taux d'accidents les plus élevés ont été enregistrés dans les secteurs de Grondines et de Pointe-des-Ormes, où on peut s'attendre à un accident (probablement un échouement) «causant de graves dommages» tous les cinq ans environ. Dans le cas de Grondines, cela veut dire 0,35 accident pour 100 000 NM parcourus dans cette section du fleuve.

Tableau 5. Taux annuels d'accidents par secteur de point d'appel et gravité des dommages

Y	Secteur de	Secteur de point d'appel			Total	tal		Ventilation	selon la gra	Ventilation selon la gravité des dommages	mmages ***	
		Volume	Longueur	MN	Accidents	Taux	Gra	Graves	Moy	Moyens	Léc	Légers
*	Nom	de trafic	(NM,	parcourus	(N en	d'accidents	Nen	TAUX	Nen	TAUX	Nen	TAUX
		annuel (95/96)**	arrondis)	N navires x NM réels)	22,5 ans)	annuel*	22,5 ans	annuel*	22,5 ans	annuel*	22,5 ans	annuel*
2	LES ESCOUMINS	4 857	17	81 112	6	0,16	0	00.00	0	00.0	3	0.16
9	HAUT-FOND PRINCE	4 928	13	65 542	2	0,14	2	0.14	0	00.00	0	000
1	ÎLE BLANCHE	4 871	=		8	0.24	0	0.00	0 0	0.16	) -	80.0
0	CAP-AU-SAUMON	4 849	19	90 676	-	0,05	-	0,05	0	0.00	0	000
80	CAP-AUX OIES	4 876	21	102 396	-	0,04	0	00'0	0	00.00	-	0.04
o	GRAND-POINT	4 866	16	77 856	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	000
10	CAP BROLÉ	4 869	14		4	0,26	2	0,13	0	00'0	2	0.13
=	SAINT-LAURENT	4 923	16	78 768	-	90'0	0	00'0	0	00'0	-	90'0
13	QUÉBEC	4 488	10	44 431	23	2,30	-	0,10	7	0,70	10	1.00
14	SAINT-AUGUSTIN	4 535	12	53 967	80	99'0	4	0,33	8	0,25	-	0.08
15	DONNACONA	4 535	14	62 130	9	0,43	0	00'0	2	0,14	3	0,21
16	GRONDINES	4 538	14	61 263	17	1,23	2	0,36	9	0,22	80	0,58
17	BATISCAN	4 557	16	72 912	13	0,79	2	0,12	-	90'0	10	0,61
19	POINTE-DES-ORMES	4 321	15	63 087	23	1,62	S	0,35	7	0,49	6	0,63
20	YAMACHICHE	4 354	10	44 411	6	06'0	2	0,20	4	0,40	9	0,30
21	ILE DES BARQUES	4 357	14	62 305	=	0,78	0	00'0	2	0,14	7	0,50
22	TRACY	4 080	12	50 592	4	0,35	0	00'0	0	00'0	4	0,35
24	CAP SAINT-MICHEL	4 179	=	45 969	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
52	MONTRÉAL EST	4 424	6	38 046	8	0,93	2	0,23	0	00'0	2	0,58
	Total			1 220 132	137	0,50	26		31		89	
TYPE	YPE D'INCIDENT											
Abordages	sebi				41		4		18		12	
Échou	Échouements				80		21		9		49	
Talonnages	ages				16		1		7		7	
Moyenne	ne					0,58		0,11		0,14		0,28
Ecart type	ype					0,62		0,13		0,20		0,29
Moven	Movenne + 1 ET				*****	1,20	*********	0,24		0.34		0.57

p. ex., pour Les Escoumins: 4 857 x 16,7 = 81 112 milles-navires par annee. 3/22,5 = 0,13 accident par annee ou par 61 112 NM, ou 16 accidents par 100 000 NM parcourus. Données couvrant la période du 20-1-1975 au 7-7-1997

<sup>\*\*</sup> Comprend tous les navires marchands sauf les traversiers, pendant une année (1995-1996).

<sup>\*\*</sup> Sur les 137 dossiers d'accidents, 9 p. 100 indiquent «inconnus» pour la gravité des dommages. Ces dossiers sont compris dans le grand total seulement. Les taux d'accidents qui dépassent de plus d'un écart-type (ET) la moyenne sont indiqués en caractères gras.

Le tableau 6 et la figure 9 montrent que, malgré la faible taille de l'échantillon, il est possible d'observer une concordance entre des taux d'accidents élevés et des valeurs LC/DMS faibles.

Tableau 6. Comparaison des valeurs LC/DMS et des taux d'accidents par point d'appel (trafic bidirectionnel\*)

Secteur de point d'appel	Numéro de point d'appel	LC/DMS médian – point d'appel	Taux d'accidents - point d'appel (annuel)	Taux d'accidents - point d'appel (été)
Haut-fond Prince	6	3,0	0,4	0,7
Île Blanche	7	3,55	0,4	0
Cap Brûlé	10	1,24	0,6	0
Saint- Laurent	11	1,64	0,6	0
Pointe-des- Ormes	19	1,1	1,2	0,6
Yamachiche	20	1,6	0,0	0,30

<sup>\*</sup> Pour les points d'appel 6 et 7, le ratio LC/DMS pour le trafic bidirectionnel a été établi à partir des valeurs relatives au trafic unidirectionnel multipliées par 0,54 (moyenne pour les sections 10 à 11), pour permettre de comparer les données.

.....




Figure 9. Taux d'accidents en fonction du ratio LC/DMS médian (par point d'appel)

Il est toutefois plus difficile d'établir un lien entre les ratios LC/DMS et les endroits où sont survenus les accidents. La figure 10 donne les points d'échouement et les valeurs LC/DMS pour la navigation d'été sur le lac Saint-Pierre (les valeurs dites «DMS» sont de fait les valeurs LC/DMS).




Figure 10. Points d'échouement et LC/DMS

On peut observer un certain rapport entre les ratios LC/DMS et les taux d'accidents observés, sans toutefois pouvoir établir une correspondance biunivoque entre les points d'échouement historiques et le risque d'échouement. Cela, pour plusieurs raisons :

- l'outil DMS incorpore graduellement les BPM qui garantissent la sécurité de 99,9 % des navires; malgré cela, certains accidents comportent une part de hasard à laquelle nul règlement ou infrastructure d'aides à la navigation ne peut parer;
- la mesure de la largeur du chenal est moins précise dans les courbes et en eau libre;
- l'outil DMS incorpore de nombreux facteurs essentiels à une navigation sûre – mais il existe aussi des facteurs secondaires d'accidents.

Voici certaines de ces causes secondaires d'accidents prises en compte par l'outil DMS mais non formellement intégrées à celui-ci :

 autres effets des virages : la distance pour compenser l'enfoncement de l'arrière du navire est englobée dans la «marge de sécurité» appliquée aux sections courbes et rectilignes;

- · effet des ports et du trafic portuaire sur la charge de travail;
- accidents attribuables au changement de pilote (survenus aussi bien avant qu'après le changement);
- autres effets des activités de passerelle;

•

•

:

.

.

.

:

•

.

:

•

::

•

:

:

:

:

:

•

...

- accidents constitués d'une chaîne d'événements qui débute en un point (au mille m) pour se terminer par un échouement en un autre point (au mille m+x), d'où un décalage entre l'origine et l'endroit de l'accident. Par exemple, certains pilotes ont indiqué qu'ils sont très attentifs dans les sections difficiles du fleuve, et qu'il peut parfois leur arriver de «relâcher la garde» après une section ardue. Il s'agit d'un type de «rétroaction négative»;
- endroit où la fatigue est particulièrement fréquente.

La taille restreinte de la base de données ne permet pas de distinguer ces causes. Mais il est envisageable de réunir des faits ou témoignages qui permettraient d'ajouter, à l'avenir, certains de ces facteurs secondaires et d'autres aux causes principales déjà intégrées à l'outil DMS. On pourrait procéder par l'observation de quasi-accidents ou par la collecte systématique d'avis d'experts fiables, avec test de cohérence interne.



## 8 Analyse des conséquences

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

.

.

•

...

...

•

...

Le volet «analyse des conséquences» de l'étude a consisté à examiner les pires issues plausibles d'un scénario d'accident maritime sur le fleuve Saint-Laurent. Pour déterminer la nature et la fréquence des cargaisons transportées, les chercheurs ont consulté la base de données de 1996 du DADS (*Data Archive and Distribution System*). Au premier coup d'œil, ils ont constaté que la liste des produits dangereux transportés comprenait de nombreux produits pétrochimiques, regroupés en 71 catégories. Le mazout brut figurait en onzième place sur la liste (établie selon la fréquence des cargaisons) avec 92 cargaisons, l'essence suivant au douzième rang, avec 87 cargaisons. Ces deux produits ont été retenus aux fins d'une étude portant sur un scénario de déversement et un scénario d'incendie/explosion, ayant tous deux pour théâtre le lac Saint-Pierre.

## 8.1 Modélisation d'un déversement de pétrole

Selon ce scénario, un pétrolier transportant du mazout brut entre en collision avec un autre navire dans la courbe de Pointe-du-Lac, dans le lac Saint-Pierre, là où se sont produits plusieurs accidents maritimes par le passé. Un des réservoirs de la configuration 3 x 6 s'est rompu au niveau de la ligne de flottaison, laissant s'échapper des hydrocarbures pendant 24 heures. Le réservoir, d'une capacité de 5 000 m³, est rempli à 90 p. 100 et 30 p. 100 (1 350 m³) de son contenu est déversé dans le fleuve (pour plus de détails, voir le rapport MIL Systems n° 1736-0011-01 [réf. 5]).

L'outil de modélisation de déversements d'hydrocarbures *Oilmap* a été utilisé pour établir la probabilité de mazoutage du littoral et pour examiner le comportement et la quantité des récepteurs de risque dans le secteur étudié. La modélisation hydrodynamique du Saint-Laurent comportait les paramètres suivants :

- le débit moyen du fleuve selon la saison;
- les courants réels mesurés dans le fleuve, compte tenu de l'effet des marées, des observations saisonnières, des tributaires et de la bathymétrie.

De précieuses sources de données ont été consultées, dont la dernière édition de l'atlas du Service hydrographique du Canada pour le fleuve et les données vectorielles de cartes électroniques communiquées par Nautical Data International.

Les données relatives aux vents ont également été recueillies auprès de la station de Nicolet d'Environnement Canada, pour une période de cinq ans. Les données horaires pour la période de 1993 à 1998 ont été adéquatement formatées, selon la vitesse et la direction du vent, pour faciliter leur intégration au modèle de conséquences.

L'analyse des conséquences s'est appuyée sur une série de trois études stochastiques portant respectivement sur les mois de février, mai et septembre, de façon à mettre en évidence les effets dus à la saison. Cent essais par mois ont été simulés : le début du déversement était établi au hasard, sous réserve du mois étudié, et les données de vent relatives aux 48 heures suivantes étaient entrées dans le programme. Celui-ci calculait alors, pour chaque cas, la dérive du déversement et les effets sur le littoral. L'ensemble des 100 trajectoires a alors été analysé pour déterminer la probabilité de mazoutage du littoral. Le débit global du fleuve a été établi selon la saison, avant chaque étude stochastique. Les probabilités de mazoutage se sont révélées passablement insensibles aux fluctuations saisonnières du débit.

Les résultats de la modélisation ont servi à produire des cartes de probabilités d'impacts. Les mailles mesurent 0,84 km de longueur et l'échelle de probabilité comporte des intervalles de 10 points de pourcentage. Les figures 11 à 13 présentent respectivement les cartes de probabilités pour les trois mois étudiés.




Figure 11. Impacts sur le littoral - Vents de septembre




Figure 12. Impacts sur le littoral - Vents de février




Figure 13. Impacts sur le littoral - Vents de mai

## 8.1.1 Résultats - Mazoutage du littoral

Pour chacun des trois mois visés par les essais stochastiques, une tendance particulière a pu être notée en ce qui a trait au mazoutage des rives. La zone correspondant à la probabilité maximale s'étend de la courbe de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières/Cap-de-la-Madeleine, où la probabilité de mazoutage dépasse 20 p. 100 dans tous les cas. La longueur de chaque rive est d'environ 16 km. On peut voir au tableau 7 les autres tendances qui se dégagent des trois essais.

Tableau 7. Probabilité de mazoutage du littoral, par récepteur de risque

Récepteur de risque	Probabilité d'impact (%)
Village Pointe-du-Lac (centre d'activités de plein air, port de plaisance)	80 %
Réserve écologique de l'île-aux-Sternes	60-70 %
Pointe-des-Ormes	85 %
Prise d'eau de réseau industriel (papetière Kruger)	15-25 %
Infrastructure portuaire – Trois-Rivières	40 %
Port de plaisance - Trois-Rivières	30 %
Terrain de camping - Port Saint-François	25 %
Centre d'activités de plein air – Port Saint-François	40 %
Terrain de camping – Bécancour	40 %
Prise d'eau de réseau municipal – Bécancour	50 %
Frayère – Rivière Godefroy	50 %
Port de plaisance - Bécancour	55 %
Frayère – Sainte-Angèle de Laval	55 %
Frayère – Trois-Rivières	25 %

Le coût financier d'un déversement d'hydrocarbures dépend de la quantité et de la nature du produit rejeté, de l'endroit et du moment du déversement, de la vulnérabilité des zones touchées, des conditions météorologiques pendant le nettoyage et des techniques utilisées. Au moins 90 p. 100 du coût total d'un déversement peut être imputé au nettoyage des berges. D'après le *Oil Spill Intelligence Report* (6), les coûts de récupération des produits déversés sur les berges peuvent atteindre de 150 000 \$ à 300 000 \$ par tonne. D'autres proposent des chiffres plus modestes, soit 19 000 \$US (7) et 22 000 \$CAN (8). Ces coûts refléteraient davantage la réalité.

Lorsque le déversement se produit à proximité de zones urbaines, là où sont aménagés des plages, des ports de plaisance et des zones d'activités récréatives et culturelles, les coûts de nettoyage auront tendance à s'approcher du sommet de la fourchette de coûts. Cela est aussi vrai du pétrole brut visqueux et du mazout lourd, hydrocarbures dont la persistance dans l'environnement est plus

élevée que celle des produits légers. L'élimination des débris huileux constitue le principal poste de dépense lors du nettoyage des berges.

À la suite du déversement du Torrey Canyon, en 1967, l'Organisation maritime internationale (OMI) a organisé une conférence juridique internationale qui a débouché sur la Convention sur la responsabilité civile, fondée sur le principe du pollueur payeur. Selon les parties signataires de la Convention, le propriétaire du navire (au moment de l'accident qui a causé la pollution) est responsable des dommages causés, à moins que l'accident soit dû à l'une ou l'autre des causes suivantes :

un fait de guerre;

.

- · un phénomène naturel exceptionnel;
- l'acte malveillant d'une tierce partie;
- le défaut d'une instance gouvernementale d'entretenir les aides à la navigation.

Il convient de noter que même un déversement considéré mineur peut nécessiter une intervention complexe et la mise en place de tout un système de commandement. Les divers coordonnateurs, gestionnaires et travailleurs spécialisés portant des vêtements de protection (devant passer par la décontamination avant chaque repas), les équipes d'évaluation des dommages et les avocats sont autant de groupes professionnels qui contribuent aux coûts, lesquels grimpent en fonction des tarifs journaliers de chacun.

L'évaluation des coûts d'un déversement dans la courbe de Pointe-du-Lac doit englober les catégories de coûts suivantes :

- coûts reliés au navire : valeur des hydrocarbures déversés, coûts de réparation du navire, occasions d'affaires perdues, coûts d'affrètement;
- coûts d'établissement des rapports d'accidents demandés par les autorités provinciales et fédérales, l'assureur, le fonds;
- coûts de nettoyage initial: honoraires du coordonnateur sur place, de l'organisme d'intervention, du centre de commandement;
- coûts de confinement et de récupération des hydrocarbures par des moyens mécaniques: barrières flottantes, matériels, vêtements, logistique, élimination, permis;
- coûts de nettoyage manuel des berges : matériels, vêtements, logistique, élimination, permis;

- autres coûts: indemnités de santé et de sécurité au travail, réparation des dommages causés par les travaux de nettoyage, relations publiques;
- coûts de restauration : replantation des espèces végétales dans les terres humides, reconstitution des stocks de poissons, évaluation par des experts des dommages causés par le déversement;
- coûts des règlements judiciaires : frais juridiques, réparations civiles;
- coûts des dommages aux prises d'eau des réseaux municipaux et industriels;
- pertes d'entreprise : bases de plein air, ports de plaisance, terrains de camping, etc.

#### 8.1.2 Estimation des coûts réels

Le modèle de déversement d'hydrocarbures dans le Saint-Laurent mis au point lors de l'*Analyse des risques inhérents à la navigation arctique* a été adapté aux fins de la présente étude.

Compte tenu des catégories de coûts énumérées ci-dessus, le coût total d'un déversement de 1 350 m³ de pétrole dépasserait 22,2 millions \$ (voir la figure 14). Cette même figure donne une idée des fourchettes de coûts associés à un déversement. Pour connaître les sources sur lesquelles s'appuient ces estimations, on consultera le rapport TP 12325E (8), aux pages 47 à 68; les figures 14 et 15 comportent toutefois certaines estimations de coûts propres à la courbe de Pointe-du-Lac.

énario	Fleuve Saint-Laurent (Courbe de Pointe-du-Lac du lac Saint-Pierre), abordage, rupture de 1 réservoir
	ident : (abordage/talonnage = 1; échouement = 2)
	e la rive (loin = 1; près = 2)
	é - nettoyage (élevée = 1; moyenne = 2; faible = 3)
	é - réparations divites (élevée = 1; moyenne = 2; faible = 3)
	é - dommages aux ressources naturelles et amendes (élevés = 1; moyenne = 2; faible = 3)
	s vagues (m)
	ion des glaces (dixièmes)
	aversiers (noeuds)
	n (impl. : conc. glace > zéro = 30 %; aucune conc. glace = 40 %)
	dans le réservoir rompu (tonnes)
	naire (échouement, impl. = 20 %; abordage, impl. = 100 %)
jeruiage ac	Johnson
desures correct	
veenues correct	***
100 Capacité d	e transfert à bord (t/h)
	e transbordement (en tonnes, avant ajustement pour volumes rejetés ou transférés à bord)
24 Temps just	pu'à l'arrivée du pétrolier/navire/barge de transbordement, en heures
	récupérateurs mis en place dans les heures
	gaison échappée hors des barrages (impi. : 10 % si courants < 1 noeud et 50 % si >= 1 noeud)
	n de dispersant (oui = 1; non = 2; Impi. = 1 si dévers. éloigné et hauteur des vagues < 1,1 m)
	n de brûlage aur place (oui = 1; non = 2; impl. = 1 si concentration place > 5.9/10)
	Diage sur place dans concentration glace > 5,9/10 ou à l'intérieur de barrages (grifuges (impl. = 80 %)
	Gage effectif (impl. = 3)
Taux de co	mbustion à l'heure (impl. : 100 t/h)
Taux de ré	oupération de hydrocarbures au large (impl. : 3,8 %)
Pourcenta	e d'hydrocarbures échoués atteints par mesures (impl. : 100 % près de berges; 0 % loin der barges)
Taux de ré	cupération sur les berges (impl. : 47 %)
coûts	
26 Coût de la	cargaison par baril (\$CAN)
6 500 Manque à	gagner par jour (\$CAN)
60 Jours d'ind	sponibělté
000 000 Montant de	s dommages au navire
Coût de ré	supération par des barrages mis en place par le navire, par tonne (impl. = 75 \$)
	pupération par transbordement, par tonne (inconnu)
	itement au moyen de dispersant épandu par C130, par tonne (impl. 347 \$ @1:15)
	Wage sur place, par tonne (impl. : 13 \$)
	supération mécanique au large, par tonne (impl. : 9 991 \$)
	supération sur les berges, par lonne (impl. : vuinérabilité élevée = 22 000 \$; moyenne = 6 000 \$; faible = 1 000 \$)
	s civiles (impl. : vuinérabilité élevée = 1,7 million \$; moyenne =1 million \$; faible =5 600 \$)
	aux ressources naturelles et amendes (impl. : vulnérabilité élevée = 1 million \$; moyenne = 100 000 \$; faitie = 10 000 \$)

Figure 14. Paramètres du modèle de coûts de déversement

	(tonnes)	Coût de nettoyage (C\$)	Réparations civiles (C\$)	Dommages aux ressources naturalies et amendes (CS)	Dommages au navire (C\$)	% du 0008
Cargaison dans réservoir(s)	4 500					
Fuite primaire	1 110					
Fulte secondaire (min.)	240					
Brûlage accidentel	0					
Directionnet total	1 350					
Dommages au navire						
Coût de la cargaison					220 730 \$	
Manque à gagner					390 000 \$	
Dommages au payins					5 000 000 \$	25.2 %
Mesures correctives autonomes						
Transfert & bord	2 400					
Transbordement	750					
Plécupération par barrages 75 \$/tonne récupérée	0	0.8				
Hydrocarbures pertius	1 350					0%
Nettoyage au large	1 444					
C130 avec ADDS et dispersant \$\frac{91:15}{347}\$-tonne traitée  Brûlage sur place 13 \$-tonne brûtée  Plécupération mécanique 0 991 \$-tonne récupérée  Evaporation	0 0 81	0 \$ 0 \$ 812 424 \$				2.3 %
Atténuetion des conséquences						
Hydrocarbures touchant le litteral 1700 000 1100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000	1 296		1 700 000 \$	1 000 000 E		
Hydrocarbures échoués atteints par mesures	1 296			. 550 000 \$		
Nettoyage des berges, protection et étimination  22 000 \$frone récupérée		13 425 574 \$				
Hydrocartures lalanés nour réc. naturelle ou biorestauration.	668					72.5 9
Totaux partiels		13 937 996 \$	1.700 000 \$	1 000 000 \$	5 610 730 \$	100 %
Total 22 246 726 5						

Figure 15. Sortie du modèle de coûts de déversement

Coûts de nettoyage des prises d'eau de réseaux municipaux et industriels

Les coûts de nettoyage d'une prise d'eau de réseau municipal ont été évalués à 50 000 \$. Quant au nettoyage d'une prise d'eau de réseau industriel, il coûterait, selon des estimations beaucoup moins fiables, cinq fois plus cher, soit 250 000 \$. La municipalité de Bécancour a été consultée pour établir les hypothèses ci-après et ventiler les divers coûts associés au nettoyage d'une prise d'eau de réseau municipal contaminée par des hydrocarbures.

# Hypothèses:

- l'alerte est reçue trop tard pour que le réseau puisse être mis hors service avant l'arrivée du mazout;
- le personnel sur place (en permanence) se rend compte visuellement du mazoutage du bassin d'arrivée et interrompt le pompage;
- nécessité d'intervenir rapidement : embauche de contractants de l'extérieur (coûts multipliés par 2).

## Coûts de nettoyage d'un réseau municipal :

prise d'eau : 2 000 \$;

bassin: 5 000 \$

conduites d'eau : 2 000 \$

pompes (au nombre de 4): 20 000 \$

décanteurs, mélangeur rapide, etc. : 20 000 \$

coût total: 50 000 \$.

## Coûts de nettoyage d'un réseau industriel :

 le nettoyage d'une prise d'eau de réseau industriel coûterait environ cinq fois plus cher que celui d'une prise d'eau de réseau municipal, car le volume d'eau traitée est 12 fois plus élevé – cette proportion tient également compte de la moins grande complexité du traitement de l'eau à usage industriel.

La zone étudiée ne s'étendait pas, en avai, jusqu'à la prise d'eau à usage industriel de Bécancour, mais elle englobait celle de la papetière Kruger. Des coûts de 250 000 \$ ont donc été appliqués au nettoyage de la prise d'eau de cette usine.

Manque à gagner des petits ports de plaisance et coûts de nettoyage des embarcations

Un petit port de plaisance avec bar/restaurant assumerait vraisemblablement une perte de 20 000 \$ par semaine. Les propriétaires de bateaux de plaisance auraient en outre des coûts à assumer pour le nettoyage de leurs embarcations, ce qui pourrait porter la facture à 14 000 \$, en supposant qu'un petit port de plaisance héberge une moyenne de 20 bateaux. Les coûts de nettoyage d'une embarcation de plaisance ont été évalués à 700 \$ par bateau, en supposant des bateaux de 9,5 m de longueur en moyenne. Ces coûts ont été établis après consultation d'une entreprise de transport de bateaux (9). Ils comprennent le levage du bateau, le transport aller-retour sur 300 km, le nettoyage comme tel et l'élimination des déchets huileux.

En résumé, les coûts de nettoyage des infrastructures et les réparations civiles s'élèveraient à au moins 342 000 \$, pour trois ports de plaisance, une prise d'eau de réseau municipal et une prise d'eau à usage industriel. Les pertes d'entreprise pour les trois ports s'élèveraient à environ 60 000 \$ pour une semaine. Les autres pertes, telles la perte de chiffre d'affaires dû à la chute du tourisme et les

répercussions sur les activités récréatives, n'ont pas été évaluées. Le cas échéant, les coûts passeraient vraisemblablement à la catégorie maximale des réparations civiles du modèle de coûts de déversement, soit 1 700 000 \$ pour une zone de grande vulnérabilité. Les coûts de nettoyage du fleuve et des berges dépasseraient 8 millions \$; les amendes pour les torts à l'environnement pourraient atteindre le maximum, soit 1 million \$; enfin, les dommages causés au navire, la perte de la cargaison et les pertes d'entreprise pourraient dépasser 5 millions \$. Cela porte à 22,2 millions \$ le coût d'un seul déversement de pétrole de 1 350 m³.

## 8.2 Modélisation d'un incendie/d'une explosion d'essence

Selon ce scénario, un navire transporteur de produits pétroliers raffinés chargé d'essence entre en collision avec un autre navire près du port de Trois-Rivières, alors qu'il se trouve dans la course de Pointe-des-Ormes. Se produit alors un déversement de 1 350 m³ d'essence, qui a été modélisé à l'aide du progiciel PHAST de modélisation des conséquences.

Lorsqu'on évalue le risque d'un incendie ou d'une explosion à bord d'un pétrolier, il est important de prendre en compte la mécanique de l'inflammation. Lorsque le pétrole s'enflamme, les émanations de gaz brûlent en produisant une flamme visible. Pour que la combustion se propage, le mélange gaz-air doit respecter des proportions précises. Ces proportions, exprimées en pourcentage du volume total, sont désignées limites supérieure et inférieure d'inflammabilité (LSI, LII). Les pétroliers transportent généralement des charges dont le pourcentage du gaz en mélange avec l'air varie de 1 p. 100 (LII) à 10 p. 100 (LSI). Pour parer à tout risque d'incendie/explosion à bord d'un pétrolier, il faut faire en sorte que les sources d'allumage soient constamment isolées des atmosphères inflammables.

L'essence, transportée en phase liquide dans les navires de transport de produits raffinés, appartient à la catégorie des liquides inflammables. Sa LII est de 1,4 p. 100 et sa LIS, de 7,6 p. 100, à 20 °C. L'essence est modérément toxique à l'inhalation, à l'ingestion et au toucher.

#### 8.2.1 Modélisation du scénario

Aux fins de l'analyse, trois scénarios de vent ont été choisis dans la base de données d'Environnement Canada, soit : une vitesse de 1,5 m/s présentant une stabilité de Pasquill de catégorie F, de 5,6 m/s avec une stabilité A et 7,2 m/s, toujours avec une stabilité A. La catégorie A correspond à des conditions très instables, et la catégorie F, à des conditions très stables.

Selon l'hypothèse de collision étudiée, une rupture catastrophique des réservoirs entraînerait un rejet instantané de l'essence dans le fleuve, ce qui correspond à la pire éventualité plausible. Les caractéristiques chimiques de l'essence déversée

ont été précisées dans la base de données concernant les mélanges, y compris les températures et les pressions pertinentes.

Le modèle calcule d'abord le déversement de la cargaison liquide et les conséquences de celui-ci, selon diverses issues possibles, en fonction du produit considéré. Dans le cas de l'essence, on compte trois grandes issues possibles : un feu en nappe, un embrasement éclair et une explosion. Pour chaque scénario, le programme délimite une zone d'impact, qui englobe des installations industrielles et des infrastructures portuaires dans le port de Trois-Rivières.

#### 8.2.2 Résultats - Incendie/Explosion

#### Panache d'un embrasement éclair

La pire éventualité plausible est une collision avec un vent de 1,5 m/s en conditions de stabilité F. Un embrasement éclair détruit tout ce qui se situe à l'intérieur du panache. À la LII précisée pour l'essence, le rayon du panache est d'environ 500 m, et à 0,5 de LII, il atteint au delà de 600 m, comme on peut le voir à la figure 16. La zone d'impact comprendrait alors des installations industrielles et des infrastructures portuaires dans le port de Trois-Rivières.

#### Portée du rayonnement thermique d'un feu en nappe

Trois degrés de rayonnement thermique sont précisés :

- 4 kW/m<sup>2</sup>: au bout de 20 secondes d'exposition, la personne commence à ressentir de la douleur et sa peau présente des brûlures du deuxième degré («cloches»);
- 12,5 kW/m<sup>2</sup>: la sensation de douleur apparaît au bout de 4 secondes d'exposition;
- 37,5 kW/m<sup>2</sup>: rayonnement causant la mort et des dommages matériels.

Les résultats ne sont pas très sensibles aux conditions météorologiques, car les vents n'influent que sur l'angle d'inclinaison de la zone de rayonnement au-dessus du feu en nappe.

La figure 17 montre la portée d'un rayonnement de 37,5 kW, qui est d'environ 200 m, et celle d'un rayonnement de 4 kW, qui est de 350 m. Dans le cas qui nous occupe, une portée de 200 m atteindrait à peine le littoral. Là aussi, la zone d'impact engloberait des installations industrielles et des infrastructures portuaires dans le port de Trois-Rivières.

#### Surpression d'explosion à allumage différé

Le scénario d'un vent de 1,5 m/s à stabilité F représente encore une fois la pire éventualité plausible parmi les trois conditions météorologiques. La figure 18 montre les endroits associés aux surpressions d'explosion les plus élevées. Une surpression de 0,21 bar cause des dégâts aux immeubles à ossature d'acier, lesquels peuvent se tordre et être éjectés de leurs fondations. Rappelons qu'il doit y avoir une source d'allumage pour que le nuage de gaz explose. La zone d'impact engloberait des installations industrielles et des infrastructures portuaires.




Figure 16. Panache d'un embrasement éclair




Figure 17. Portée du rayonnement thermique d'un feu en nappe




Figure 18. Surpression d'explosion à allumage différé



#### 9 Conclusions et recommandations

#### 9.1 Outil DMS

:

•

...

•

::

....

.....

.

...

.

..........

.

Le rapprochement des valeurs DMS et LC et des données d'accidents confirme la relation attendue entre le ratio LC/DMS et le taux d'accidents dans les secteurs étudiés. Le peu de données accidentologiques disponibles a posé des limites à la validation de la méthode DMS. Comme il est peu probable que l'on dispose jamais de données d'accidents suffisantes, il faudra continuer d'appuyer la méthode DMS sur les opinions d'experts. Des perfectionnements seront possibles au fur et à mesure que la méthode sera utilisée et qu'on en évaluera les résultats.

La méthode et les valeurs DMS découlent directement des pratiques de navigation en vigueur. Cela, et l'accueil favorable reçu des acteurs du milieu (tant du gouvernement que de l'industrie), donne à penser que la méthode DMS constitue un outil rationnel pour évaluer les besoins en matière de sécurité et le niveau du risque sur le fleuve.

Il est toujours possible d'incorporer d'autres causes d'accidents à l'outil DMS, pour autant qu'elles soient étayées par des données. L'outil permet en outre de prendre en compte d'autres mesures visant à assurer la sécurité de la navigation, comme un système de positionnement global différentiel (DGPS), le Système électronique de visualisation des cartes marines (SEVCM) et les Services de communication et de trafic maritimes (SCTM).

# 9.2 Analyse du risque

L'analyse du risque combine les données d'accidents et de trafic et l'analyse des conséquences décrite aux sections 7 et 8. L'analyse accidentologique a couvert un vaste secteur du fleuve et a débouché sur une plus grosse masse de données concernant les navires et les accidents qu'il avait été prévu à l'origine. L'analyse des conséquences a porté sur deux scénarios de collision dans le secteur de Trois-Rivières : un mettant en cause un navire transportant de l'essence, l'autre, un navire transportant du mazout.

La fréquence des collisions entre des navires en transit dans le secteur de Pointe-des-Ormes a été établi à 8 en 22,5 ans, soit une probabilité de 0,36 par année (voir l'annexe A, tableau 10). Il y a 15 p. 100 de chances que ces navires transportent du pétrole ou des produits raffinés (40/259, voir le tableau 4).

On a évalué la gravité des conséquences associées à une marée noire dans le lac Saint-Pierre en établissant la probabilité d'un déversement de 1 350 m³ de pétrole, lors d'une collision. Cette probabilité est de 0,013 (voir le tableau 8). Ainsi, la probabilité annuelle d'un déversement correspond à la probabilité annuelle d'une collision entre un pétrolier (0,054), multipliée par la probabilité conditionnelle d'un déversement (0,013). De là, on peut s'attendre à un déversement d'importance

moyenne une fois tous les 1 428 ans, soit 0,0007 fois par année (nota : cette estimation ne vaut que pour le secteur de Pointe-des-Ormes).

Tableau 8. Probabilité de déversement de pétrole

Gravité des conséquences	Échouement	Abordage	Talonnage
p(déversement > 10 000 t, étant donné un incident)	0,0006	0,0003	0,0001
Ampleur moyenne du déversement	10 000	10 000	10 000
p(déversement > 136 et <10 000 t, étant donné un incident)	0,029	0,013	0,007
Ampleur moyenne du déversement	900	900	900
p(déversement < 136 t, étant donné un incident)	0,065	0,019	0,040
Ampleur moyenne du déversement	15	15	15

Source : Système de navigation maritime de sécurité (10)

Il existe de nombreux angles sous lesquels envisager les coûts d'un déversement. Il n'était pas nécessaire de réaliser une analyse coûts-avantages, mais les risques associés à une collision mettant en cause un pétrolier ont été chiffrés, de façon à obtenir le coût de l'un des nombreux scénarios de risques possibles. Si le coût d'un déversement de pétrole est de 22,2 millions \$, le coût annuel d'un déversement dans le secteur Pointe-des-Ormes s'élève à 15 580 \$; mais les coûts des dommages causés par une collision seraient engagés tous les trois ans et ceux-ci pourraient atteindre 5,6 millions \$ par incident, ou 2 millions \$ par année.

L'outil DMS a servi à cemer l'effet de divers facteurs (type de navire, conditions de navigation, configuration d'aides à la navigation) sur la sûreté de la navigation sur la portion du Saint-Laurent comprise dans la région Laurentienne. Toute modification du NDS associé aux aides à la navigation proposée par l'AASL influera sur la sécurité de la navigation sur le fleuve et sur le coût des conséquences potentielles d'incidents. Ces modifications touchant la sûreté sont présentées à l'annexe B. Par exemple, un scénario mettant en cause deux porteconteneurs naviguant l'été, en conditions de visibilité restreinte dans la course de Pointe-du-Lac a révélé un risque de 28 p. 100 supérieur à celui auquel ils sont exposés avec le NDS actuel (voir le tableau 3).

#### 9.3 Recommandations

- L'outil DMS sera distribué aux membres de l'atelier, à qui il sera demandé d'en faire un examen approfondi et de noter tous les changements apportés, de sorte que les relations de positionnement puissent être modifiées pour refléter les avis d'experts.
- Comme les valeurs produites par l'outil DMS pour les trois secteurs étudiés ont révélé une fluctuation du risque en fonction du NDS associé aux aides à la navigation, toute modification des aides à la navigation ou des services

de pilotage devrait s'appuyer sur une analyse de la section de voie navigable à l'aide de l'outil DMS.

- L'équipe de chercheurs devrait entreprendre une étude concertée avec la GCC sur l'effet des aides à la navigation électroniques, comme le DGPS et le SEVCM, sur l'élément «qualité de positionnement» de l'outil DMS.
- L'outil DMS et le Système de navigation maritime de sécurité (SNMS) devraient être utilisés pour évaluer les coûts des conséquences potentielles d'un incident sur une section du fleuve, pour ensuite comparer ces coûts avec ceux correspondant à la fourniture de divers NDS d'aides à la navigation.
- Il est recommandé que la GCC poursuive le développement du modèle et obtienne d'autres avis d'experts, concernant d'autres tronçons du fleuve. La méthode DMS a été l'objet d'une validation limitée, en raison du peu de données disponibles. Comme il est peu vraisemblable que l'on disposera jamais de données accidentologiques suffisantes, il faudra continuer de s'en remettre à l'opinion d'experts pour perfectionner la méthode DMS et la rendre applicable à différentes voies navigables.

:

.



#### Références

:

:

:

...

...

.

.

:

.

- Association internationale des ports et Association internationale permanente des congrès de navigation (1997). Les chenaux d'accès – Guide de conception. AIPCN.
- 2. Association internationale de signalisation maritime (1993). IALA Aids to Navigation Guide (Navguide). AISM.
- 3. Garde côtière canadienne (1985). Lignes directrices pour l'évaluation des répercussions sur la navigation, TP 10387F. GCC, Aides et Voies navigables.
- United States Coast Guard (1985). Short Range Aids to Navigation Systems
   Design Manual for Restricted Waterways. Eclectech Associates Division of
   Ship Analytics, Incorporated.
- 5. MIL Systems (1997), Risk Assessment Tanker Consequence Analysis report # 1736-0011-01.
- Schmidt Etkin, D. (1998). Financial Costs of Oil Spills Worldwide. Cutter Information Corporation.
- 7. Jaques, R. Cost of Oil Pollution Direct and Indirect Environmental Costs/Impacts, ENS '95. Det Norske Veritas Industry A/S, 1322 Høvik, Norway.
- 8. Loughnane, L. (1994). Arctic Tanker Risk Analysis Phase II, Main Report Volume 2, TP 12325E. Centre de développement des transports, pp. 47-68.
- 9. Don's Boat Transport, Victoria, C.-B.
- Judson, B. (1997). Marine Navigation Safety System Interactive Unit Process Functional Specifications IT-6531.3. (document inédit), Centre de développement des transports, p. A-10.



Annexe A: Analyse accidentologique



# Table des matières

A1	ANALYSE	ACCIDENTOLOGIQUE 1
	Étape 0.	Données MARSIS 3
	Étape 1.	Choix des types d'accidents et des emplacements
		pertinents 3
	Étape 2.	Choix des accidents ayant pour cause une erreur
		de manœuvre ou de positionnement 3
	Étape 3.	Choix des types de navires pertinents 3
	Étape 4.	Choix des dossiers concernant des navires
		en transit seulement4
	Étape 5.	Élimination des accidents non pertinents 4
	Étape 6.	Répartition des accidents selon la gravité des dommages 5
	Étape 7.	Taux d'accidents par secteur de point d'appel
		et par gravité des dommages 5
A2	VALEURS	DMS ET TAUX D'ACCIDENTS 7
A3	CONCLUS	ions 12
A4	<b>TABLEAU</b>	X 13



Nota: Les 13 tableaux cités ci-après sont regroupés à la suite du texte.

# A1 Analyse accidentologique

L'analyse accidentologique exposée dans le document principal et la présente annexe est tirée d'une recherche effectuée en juin 1999 par John Shortreed, Diana Del Bel Belluz et Geoff Knapp, de l'Institute for Risk Research, Université de Waterloo.

Cette analyse avait pour objectif de valider la démarche sous-jacente à la méthode DMS (design minimum de sécurité) pour la conception d'un chenal de navigation. Les données analysées ont beau couvrir plus de 20 ans, elles sont loin d'être suffisantes pour permettre une validation des détails du modèle. C'est pourquoi le travail s'est effectué à un niveau de détail intermédiaire, regroupant plusieurs sections du fleuve et plusieurs périodes. Comme le montrent les résultats, la validité globale de la méthode a pu être attestée, mais on devra continuer de recourir à des avis d'experts pour confirmer la validité de ses détails. De plus, on verra que l'insuffisance de données pose des limites à l'analyse de celles-ci.

L'analyse a porté sur les données d'accidents du système MARSIS (Système informatique sur la sécurité maritime) concernant le fleuve Saint-Laurent. Les buts de l'analyse étaient : a) d'établir le profil du risque le long du fleuve, en particulier des risques d'échouement, d'abordage et de talonnage de pétroliers, de cargos et de navires à passagers; b) de définir des taux d'accidents pour différentes sections du fleuve, afin de les comparer avec les valeurs DMS correspondantes, et de valider ainsi la méthodologie DMS; c) d'examiner les accidents directement associés à des problèmes de manœuvre et de positionnement, reliés à la fourniture d'aides à la navigation.

# Exposé de la démarche

Les données d'accidents ont été puisées dans la base de données MARSIS couvrant tout le Canada de 1975 à 1997. De ces données ont été extraites celles qui concernaient les accidents survenus sur le Saint-Laurent, attribuables à des problèmes de positionnement et de manœuvre du navire, en excluant les accidents survenus dans les ports. La figure 1 illustre les différentes étapes de dépouillement de la base qui ont amené les chercheurs à ne retenir que les dossiers pertinents à la présente étude. Chaque étape est expliquée en détail ciaprès. Outre les données d'accidents, la démarche a aussi porté sur des relevés de trafic, qui ont permis d'établir les niveaux d'exposition au risque pour l'année 1995-1996.




Figure 1. Étapes de la sélection des données

# Étape 0. Données MARSIS

:

...

.

.....

.....

.

.

:

.

.

.

.

.

.

La base de données MARSIS contient des renseignements tirés des rapports établis à la suite d'accidents survenus entre le 20 janvier 1975 et le 7 juillet 1997. Les données couvrent donc une période de 22,5 ans pour l'ensemble du Canada. À cela s'ajoutent les dossiers d'accidents qui se sont produits à l'extérieur des eaux territoriales canadiennes et qui ont été signalés à Recherche et sauvetage, CCG et au BST. Les dossiers contenus dans la base de données MARSIS ont été reçus sous forme de tableau MapInfo et l'analyse a été effectuée au moyen des outils d'analyse SIG du logiciel MapInfo et de la base de données Excel.

# Étape 1. Choix des types d'accidents et des emplacements pertinents

On a procédé à une requête en langage SQL du logiciel MapInfo pour éliminer tous les dossiers de la base de données MARSIS, sauf ceux qui concernaient des échouements, des abordages et des talonnages. Puis, à l'aide de l'outil de sélection radiale de MapInfo, une série de cercles ont été créés pour sélectionner les accidents survenus sur le Saint-Laurent entre Montréal et Les Escoumins. Au total, 1 183 dossiers ont ainsi été retenus.

L'étape 1 a débouché sur un ensemble de données qui concerne l'ensemble du fleuve Saint-Laurent; mais à l'étape 4, les données ont été réparties selon les 19 secteurs de point d'appel coïncidant avec les 19 zones géographiques de l'étude. C'est également à l'étape 4 que les dossiers concernant des accidents survenus hors du chenal de navigation principal ont été éliminés.

# Étape 2. Choix des accidents ayant pour cause une erreur de manœuvre ou de positionnement

Les accidents causés par des «facteurs humains» ou des erreurs de manœuvre ou de navigation sont pertinents à la présente étude, car on peut penser que de meilleures aides à la navigation permettraient de les prévenir. La ventilation de «l'ensemble des 1 183 dossiers» de l'étape 1 selon le champ «cause1.txt» de la base de données MARSIS est montrée au tableau 1. Ce tableau indique les catégories de causes potentiellement reliées à la manœuvre ou au positionnement du navire; mais à l'étape 5, ces catégories ont été examinées plus attentivement et tous les accidents non attribuables à des problèmes de manœuvre ou de positionnement (p. ex., défaillance mécanique, etc.) ont été éliminés. Cette étape a porté à 1 025 le nombre de dossiers retenus.

# Étape 3. Choix des types de navires pertinents

Le tableau 2 donne la ventilation par type de navire de «l'ensemble des 1 025 accidents» potentiellement reliés à des erreurs de manœuvre ou de positionnement. Les types de navires ci-après ont été rejetés, étant jugés sans intérêt dans le cadre de la présente étude : Traversier; Navire de l'État; Autre\_de

plus de\_20 m; Autre\_de moins de\_20 m; Remorqueur; Remorqueur\_avec\_barge pour hydrocarbures. Après ce tri, il restait 758 dossiers. Le tableau 2 donne aussi la ventilation par type de navire et type d'incident de ces 758 dossiers.

### Étape 4. Choix des dossiers concernant des navires en transit seulement

Comme on l'a vu à l'étape 1, le logiciel MapInfo et les coordonnées indiquées dans le dossier d'accident ont servi à attribuer les accidents à l'un des 19 secteurs de point d'appel compris dans l'étude. Les accidents qui, d'après ces coordonnées, sont survenus à l'extérieur du chenal (voire sur la terre ferme!) ont été retirés de la base. Chaque accident ainsi rejeté a par la suite été scruté et, si c'était possible (p. ex., capacité de relier l'accident à un secteur de point d'appel, malgré des coordonnées erronées dans le dossier), réattribué au secteur approprié par B. Judson. À la fin de cette étape, il restait 441 accidents dans la base de données.

Le tableau 3 répartit les accidents dans les catégories abordages, échouements et talonnages, soit les 441 retenus (en caractères gras) et les accidents rejetés (pour être survenus en amont de Montréal, p. ex.).

Le tableau 4 donne la répartition des 441 accidents dans les 19 secteurs de point d'appel compris dans la zone étudiée, selon le type d'accident (abordage, échouement et talonnage). On se souviendra que chaque secteur de point d'appel comprend un tronçon de quelque 10 NM de longueur et que les données couvrent 22,5 ans. Malgré ce niveau d'aggrégation, on note de nombreux «zéro accident». Il appert donc que les données sont insuffisantes pour permettre de tirer des conclusions détaillées de l'analyse accidentologique, même si la zone d'étude détient le record du nombre d'accidents au Canada.

# Étape 5. Élimination des accidents non pertinents

À cette étape, des tris manuels ont été effectués pour ne retenir que les accidents associés à des erreurs de manœuvre ou de positionnement par des navires en transit dans le chenal, dans lesquels les aides à la navigation pourraient avoir eu un rôle à jouer. Pour commencer, les accidents désignés dans le système MARSIS comme étant survenus «dans un port» ont été éliminés, sauf quand il s'agissait des ports de Québec et de Trois-Rivières, où le chenal et le port coïncident. Le tableau 5 montre le résultat de cette étape, qui a fait passer le nombre des accidents de 441 à 329.

Un deuxième tri manuel a eu lieu dans les 329 dossiers restants aux fins :

 d'éliminer les accidents «portuaires» survenus à Québec et Trois-Rivières (p. ex., les dossiers qui contenaient les mots «jetée», «quai», «port», et «bassin»),

- d'éliminer les accidents dus à une défaillance mécanique ou à des causes désignées par un code erroné dans la base MARSIS,
- d'ajouter les accidents éliminés dans un premier temps mais qui, à l'examen, se sont avérés mal codés dans la base MARSIS,
- d'ajouter les accidents qui ont fait l'objet d'un rapport du BST mais non inclus dans la base de données.

Au terme de cette étape, la base de données comportait 137 dossiers d'accidents. Les dossiers qui portaient sur des collisions avec la rive, une bouée ou les glaces ont été retenus.

# Étape 6. Répartition des accidents selon la gravité des dommages

Le tableau 6 affecte aux accidents le degré de «gravité des dommages» qui leur avait été attribué dans le système MARSIS, en reprenant la même échelle à trois paliers : légers, moyens et graves. Des 137 accidents, 12 n'ont reçu aucun classement selon ce critère, car le champ pertinent de la base MARSIS contenait la mention «inconnus».

# Étape 7. Taux d'accidents par secteur de point d'appel et par gravité des dommages

Pour calculer les taux d'accidents par secteur de point d'appel, il fallait des relevés annuels du trafic dans chaque secteur. Ces données ont été extraites de la base DADS pour l'année 1995-1996 (nombre de navires selon l'heure et le type de navire). Le tableau 7 donne les relevés de trafic dans chaque secteur de point d'appel, pour chaque type de navire. À noter que seules les données se rapportant aux navires marchands (à l'exception des traversiers) ont été utilisées et que les mouvements dans les ports ne sont pas compris dans les relevés. Les types de navires non compris dans les données (voir tableau 2) ont été exclus des relevés de trafic. On a supposé que les relevés de trafic au niveau d'un point d'appel donnaient une indication fiable de l'intensité du trafic dans l'ensemble du secteur. L'exposition au risque (c.-à-d. le nombre de navires en transit pendant les 22,5 ans couverts par l'analyse) a été établie en supposant que les données de 1995-1996 étaient représentatives des données couvrant les 22,5 ans.

Le tableau 8 donne les taux d'accidents selon le type (abordage, échouement, talonnage) pour chaque secteur de point d'appel. Il donne des taux d'accidents globaux et des taux selon la gravité des dommages. Les taux d'accidents ont été établis en divisant le nombre d'accidents par l'exposition au risque. Ces taux sont exprimés en «par 100 000 NM parcourus», soit :

...

...

...

•

...

•

:

•

Taux d'accidents pour le secteur de point d'appel x

(Nombre d'accidents dans le secteur de point d'appel x d'après l'étape 6) X (100 000 NM)

(Trafic annuel dans le secteur de point d'appel x) X (longueur du tronçon en NM traversant le secteur de point d'appel x) X (22,5 ans)

Prenons, par exemple, au tableau 8, le secteur de point d'appel 5, «Les Escoumins». On y enregistré en un an un trafic de 4 857 navires, multipliés par 22,5 ans, multipliés par la longueur du tronçon traversant le secteur, soit 16,7 NM, ce qui donne une exposition au risque de 1 825 017 NM-navires. Comme le nombre total d'accidents est de 3, le taux d'accidents par 100 000 NM-navires est de 0,16, comme le montre le tableau 8.

Le tableau 8 indique, pour chaque secteur de point d'appel, le taux moyen d'accidents et l'écart type. Les taux d'accidents qui dépassent de plus de 1 écart type la moyenne sont en caractères gras, ce qui ne devrait se produire seulement dans 15 p. 100 des cas. Au nombre des secteurs de point d'appel associés à des taux d'accidents élevés selon ce critère, on retrouve Québec, Grondines et Pointe-des-Ormes, si l'on tient compte du taux d'accidents «global». Lorsqu'on ne tient compte que des accidents reliés à des dommages «graves», les secteurs de point d'appel affichant des taux d'accidents élevés sont Saint-Augustin, Grondines et Pointe-des-Ormes.

On constate, au tableau 8, un taux d'accidents plus faible entre Les Escoumins et Québec qu'entre Québec et Montréal. Mais la limitation des données saute aux yeux, puisqu'on trouve des zéros dans de nombreuses cases. Pour ce qui est des accidents associés à des dommages graves, on en dénombre 26 en 22,5 ans, soit environ 1,2 par année.

Les tableaux 9 et 10 donnent une image claire des types d'accidents et des endroits où ils sont survenus.

#### A2 Valeurs DMS et taux d'accidents

.

:

•

:

.

.

.

.

.

:

•

•

.

•

.

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.

...

.

La comparaison des valeurs DMS et des taux d'accidents constituait un moyen de valider la méthode DMS, c.-à-d. de confirmer le lien entre le ratio «largeur de chenal»/«design minimum de sécurité» (LC/DMS) et le taux d'accidents. On s'attendait qu'un faible ratio LC/DMS soit associé à un taux d'accidents élevé. De plus, les taux d'accidents ont été comparés entre l'été et l'hiver.

La méthode DMS reflète fidèlement les avis d'experts utilisés pour déterminer la largeur des sections de navigation en place, puisqu'on constate un rapport constant entre la valeur DMS et la largeur de chenal fournie. Ainsi, la figure 2 illustre la relation entre les valeurs DMS attribuées aux sections comprises dans les secteurs de point d'appel 10, 19 et 20 (correspondant à des chenaux de trafic bidirectionnel bien définis et confinés) pour la navigation d'été, en conditions de visibilité restreinte, et la largeur de chenal actuellement disponible. La corrélation entre les valeurs DMS et la largeur de chenal disponible donne une idée de la façon dont la largeur du chenal a évolué, avec le temps, pour respecter la largeur minimale de sécurité. La relation linéaire illustrée à la figure 2 indique un ratio LC/DMS de 1,16, soit un «facteur de sécurité» de seulement 16 p. 100.

Malgré la faible taille de l'échantillon d'accidents et les estimations LC/DMS, il est possible d'observer une concordance entre des taux d'accidents élevés et des valeurs LC/DMS faibles. Les tableaux 11 et 12 donnent une comparaison entre l'été (mai à septembre inclusivement) et l'hiver. Ces tableaux ressemblent au tableau 8, qui porte sur toute l'année. Il a été possible de départager les données se rapportant aux mois d'été et aux mois d'hiver en analysant de nouveau la base de données DADS et en recalculant les taux d'accidents pour l'été et pour l'hiver. Dans chaque tableau, les taux d'accidents sont calculés pour chaque secteur de point d'appel ainsi que pour tout le fleuve. Pour tout le fleuve, le taux d'accidents reliés à des problèmes de navigation s'établit à 0,35 par 100 000 NM-navires. Pour l'hiver, cette valeur est de 0,65 et pour toute l'année, de 0,50. Le niveau de signification de l'écart entre les taux d'accidents enregistrés en hiver et en été est de seulement 5 p. 100.

Le tableau 13 présente les taux d'accidents et les ratios LC/DMS (la largeur réelle du chenal divisée par la largeur minimale de sécurité) pour les secteurs de point d'appel 6-7, 10-11 et 19-20. Les valeurs DMS utilisées pour calculer les ratios LC/DMS sont les valeurs DMS médianes pour l'ensemble des sections comprises dans un secteur de point d'appel. Les données du tableau 13 sont représentées graphiquement à la figure 3.




Figure 2. Comparaison de la largeur de chenal (LC) et des valeurs DMS (été, visibilité restreinte)




Figure 3. Comparaison des taux d'accidents en été, en hiver et toute l'année

La figure 3 présente les données du tableau 13 sous la forme d'une corrélation entre le ratio LC/DMS médian pour un secteur de point d'appel et le taux d'accidents. Chaque secteur de point d'appel est représenté par trois points : un pour l'été, un pour l'hiver et un pour toute l'année. La limitation des données apparaît clairement, la plupart des relevés d'accidents en 22,5 ans étant inférieurs à 4, ce qui signifie une marge d'erreur de 25 p. 100 de plus ou moins un accident. Les données reflètent toutefois la tendance attendue, à savoir une augmentation du taux d'accidents en raison inverse du ratio LC/DMS. Cette relation est valable autant en été, en hiver que toute l'année – de faibles ratios LC/DMS (près de 1,0) sont associés à des taux d'accidents élevés.

On note, à la figure 3, une relation similaire entre le ratio LC/DMS et le taux d'accidents en hiver et en été, mais en chiffres absolus, les taux d'accidents sont plus élevés en hiver qu'en été.

Tant à la figure 3 qu'au tableau 13, c'est aux secteurs de point d'appel 19 et 20 que sont associées le plus de données d'accidents. Ces secteurs affichent de faibles ratios LC/DMS et des taux d'accidents élevés par rapport aux autres. De plus, d'après les ratios LC/DMS, on s'attendrait à des taux d'accidents plus élevés dans le secteur 20 que dans le secteur 19, mais c'est plutôt l'inverse qu'on observe. Une des sections du secteur 19 présente un ratio LC/DMS de 0,82, ce qui laisse croire qu'elle contribue au taux élevé d'accidents. Mais la figure 4, qui montre les emplacements réels des accidents dans les secteurs 19 et 20 ainsi que les valeurs LC/DMS de chaque section, contredit cette interprétation. On y remarque en effet une faible densité de données d'accidents à des emplacements précis et il est difficile de dégager des conclusions significatives quant aux différences entre les sections. Il convient toutefois de noter que les sections comprises dans ces deux secteurs de point d'appel affichent des taux d'accidents beaucoup plus élevés que la plupart des autres secteurs du fleuve. Ainsi, la relation générale mise en évidence par la figure 3 ne peut être observée au niveau de détail représenté par la figure 4, en raison des restrictions liées aux données.




Figure 4. Comparaison détaillée du LC/DMS et des emplacements d'accidents dans les secteurs 19 et 20

....

#### A3 Conclusions

Le rapprochement des valeurs DMS et LC (largeur du chenal) et des données d'accidents confirme la relation attendue entre les ratios LC/DMS et les taux d'accidents dans les six secteurs de point d'appel étudiés.

Le peu de données accidentologiques disponibles pose des limites à la validation de la méthode DMS. (Ce qu'il n'y a pas lieu de déplorer, du point de vue de la sécurité maritime). Comme il est peu probable que l'on dispose jamais de données d'accidents suffisantes, il faudra continuer d'appuyer la méthode DMS sur les opinions d'experts.

Les valeurs obtenues à l'aide de la méthode DMS sont mises en corrélation avec les pratiques en vigueur et cela, conjugué à l'accueil favorable que lui ont réservé les acteurs du milieu, donne à penser que la méthode DMS constitue un outil rationnel pour évaluer les besoins en matière de sécurité et le niveau du risque sur le fleuve.

Les taux d'accidents sont significativement moins élevés en été qu'en hiver. Cet écart est clairement relié aux difficultés posées par la navigation l'hiver, mais l'analyse des accidents n'a fait ressortir aucun facteur de risque particulier.

Au fur et à mesure que la méthode DMS sera utilisée et continuellement perfectionnée en rétroaction des résultats obtenus, il sera possible d'y apporter des modifications appuyées sur des faits.

### A4 Tableaux

.....

Tableau 1. Sélection des accidents potentiellement dus à des problèmes de manœuvre ou de positionnement, selon la classification des causes de la base de données MARSIS (étape 2)

Inscription - Champ Cause1.txt	Choisi*	N	Inscription - Champ cause1.txt	Choisi*	N
ANCRE A CHASSÉ		3	MÉCANIQUE - GÉNÉRAL - AUTRE		11
CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES - GÉNÉRAL		6	AUCUNE CAUSE		1
COMMANDES AUTOMATIQUES DES MACHINES		3	OBSTRUCTION		3
GALETS DANS LE CHENAL		1	CHENAL OBSTRUÉ		2
DISJONCTEUR DÉBRANCHÉ		2	HUILE - CANALISATION (D')		2
BOUÉE DÉPLACÉE – GÉNÉRAL (HORS POSITION)	х	2	PRESSION D'HUILE - MANQUE DE		3
APPARAUX DE MANUTENTION - MAL DISPOSÉS		1	JETÉE/QUAI – CONCEPTION MÉDIOCRE		1
CAUSE INCONNUE	X	45	TUYAUTERIE - CIRCULATION D'EAU		1
CHENAL - PEU PROFOND		1	HÉLICE, PAS VARIABLE		7
UTILISATION DES CARTES ET DU MATÉRIEL DE NAVIGATION – AUTRE	X	1	BARRE – GÉNÉRAL		1
MACHINES, COMMANDE DES - PASSERELLE	X	5	ÉTAT DE LA MER – GÉNÉRAL	X	3
COURANT - GÉNÉRAL	X	14	MANŒUVRE DU NAVIRE – GÉNÉRAL	X	5
FORT TIRANT D'EAU		1	COMMANDE DE GOUVERNAIL ÉLECTRIQUE		7
CONCEPTION DU NAVIRE - DÉFAUT DE		1	COMMANDE DE GOUVERNAIL - HYDRAULIQUE		4
NAVIRE DIFFICILE À MANŒUVRER	х	1	COMMANDE DE GOUVERNAIL - MÉCANIQUE		5
PANNE/ÉTAT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE – AUTRE		6	APPAREIL À GOUVERNER		17
MACHINE PRINCIPALE		14	RUPTURE DUE À UNE CONTRAINTE		1
MACHINE PRINCIPALE – CALÉE		14	ÉTAT STRUCTUREL – AUTRE		2
MATÉRIEL – ENTRETIEN DÉFAILLANT		1	SUCCION - BERGE	X	8
MATÉRIEL – AUTRE		4	SUCCION - ENTRE NAVIRES	X	1
ERREUR DE JUGEMENT - GÉNÉRAL	X	19	HOULE D'UN AUTRE NAVIRE	X	1
DÉFENSES - BRIS		2	PROPULSEUR D'ÉTRAVE		1
DÉFENSES INSUFFISANTES		3	TOUÉE - SECTIONNÉE		5
COMBUSTIBLE - CONTAMINÉ		4	ÉTAT GÉNÉRAL DU NAVIRE – AUTRE		2
FUSIBLE - PANNE		1	VISIBILITÉ	X	11
GÉNÉRATEUR - ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES		8	REMOUS PROVOQUÉ PAR UN AUTRE NAVIRE		1
GÉNÉRATEUR - ÉLÉMENTS MÉCANIQUES		3	VENT	X	20
FACTEUR HUMAIN - GÉNÉRAL	XXX	364	VENT - RAFALE	X	6
HYDRAULIQUE, CANALISATION		1	VENT - BOURRASQUE	X	1
GLACES	X	31	(champ vide)	XX	487
NAVIRE LÉGER (NON CHARGÉ)		1			
			Total		1,183
			Total des accidents «sélectionnés»		1,025

<sup>\*</sup> Observations concernant les accidents analysés (Nota : l'analyse présentée dans le présent rapport a porté sur l'ensemble des données) :

- XXX Seuls les 364 accidents dus à un «FACTEUR HUMAIN GÉNÉRAL» ont été inclus dans l'analyse présentée à l'annexe B du rapport *Méthode de conception fondée sur le risque pour la navigation dans le chenal du Saint-Laurent*, publié le 1<sup>er</sup> septembre 1998.
- XX Les 487 dossiers ne contenant aucune information dans le champ Cause.txt ont été inclus dans l'analyse qui a fait l'objet du supplément au rapport susmentionné, publié le 29 septembre 1998.
- X La combinaison de toutes les autres catégories «Cause.txt» sélectionnées a abouti à l'ajout de 173 dossiers pour l'analyse entreprise en octobre 1998. Les résultats exposés dans le présent rapport concernent tout l'ensemble de données, soit 1 025 accidents.

Tableau 2. Sélection des navires marchands pertinents par type d'accident (étape 3)

TYPE_DE_NAVIRE	Choisi	ABORDAGE	ÉCHOUEMENT	TALONNAGE	Total
Vraquier	Х	128	110	136	374
Cargo	X	63	43	79	185
Navire-citerne – produits chimiques	x	6	5	7	18
Porte-conteneurs	Х	7	6	11	24
Traversier		13	6	11	30
Bateau de pêche	Х	3	3	1	7
Navire de l'État		23	18	26	67
Transporteur de gaz – GPL ou NGL	х	0	1	0	1
Autre – plus de 20 m		. 9	12	7	28
Autre - moins de 20 m		24	2	7	33
Passagers	X	12	11	21	44
Navire-citerne – plus de 50 000 TPL	х	0	0	2	2
Navire-citerne – moins de 50 000 TPL	х	40	28	35	103
Remorqueur		46	32	27	105
Remorqueur avec barge à hydrocarbures		2	2	0	4
Total		376	279	370	1 025
Total retenu pour l'étape 4		259	207	292	758

Tableau 3. Dossiers sélectionnés dans le chenal par type d'accident (étape 4)

		PE_D'ACCIDEN		
Catégorie*	ABORDAGE	ÉCHOUEMENT	TALONNAGE	Total
INTÉRIEUR	137	153	148	438
MONTRÉAL	110	41	130	281
AJOUTÉ	0	3	0	3
S.O.	1	3	4	8
SOUSTRAIT	0	2	0	2
EXTÉRIEUR	11	5	10	26
Total	259	207	292	758
Total sélectionné	137	156	148	441

\* Signification des catégories :

...............

INTÉRIEUR : À l'intérieur des secteurs de point d'appel EXTÉRIEUR : À l'extérieur des secteurs de point d'appel

S.O.: À l'extérieur et reclassé comme non pertinent en raison du type

d'accident ou de sa cause

AJOUTÉ: À l'extérieur et ajouté dans le secteur de point d'appel en raison

de sa proximité et de sa pertinence

MONTRÉAL: À l'extérieur du secteur de point d'appel 25 (Montréal Est)

Tableau 4. Accidents par secteur de point d'appel et type d'accident (étape 4)

	Т	PE_D'ACCIDEN	TY	SECTEUR DE POINT D'APPEL	
otal	TALONNAGE	ÉCHOUEMENT	ABORDAGE	Nom	#
•	2	1	4	LES ESCOUMINS	5
	0	2	0	HAUT-FOND PRINCE	6
	0	2	1	ÎLE BLANCHE	7
	0	1	0	CAP AU SAUMON	0
1:	4	3	6	CAP-AUX-OIES	8
	0	0	0	GRAND-POINT	9
	0	8	0	CAP BRÛLÉ	10
,	0	2	2	SAINT-LAURENT	11
14	89	12	43	QUÉBEC	13
1:	2	8	3	SAINT-AUGUSTIN	14
1	0	12	3	DONNACONA	15
2:	2	17	4	GRONDINES	16
2	5	16	3	BATISCAN	17
5	19	15	20	POINTE-DES-ORMES (Trois-Rivières)	19
1	0	6	4	YAMACHICHE	20
5	9	26	18	ILE DES BARQUES	21
1	3	9	2	TRACY	22
	0	0	0	CAP SAINT-MICHEL	24
5	13	16	24	MONTRÉAL EST	25
44	148	156	137	Total	

Tableau 5. Élimination des accidents non pertinents dans les ports (étape 5a)

	Dans le port	Hors du port	Total
Trois-Rivières et Québec	169	29	198
Autres secteurs de point d'appel	112	131	243
Total	281	160	441
Total partiel navires choisis pour tri manuel, étape 5	169	160	329

Tableau 6. Ventilation des accidents par gravité des dommages

0	GRAVITÉ DE L'AVARIE	Gravité des conséquences	ABORDAGE	ÉCHOUEMENT	TALONNAGE	
#	Description					Total
0		Légères	0	0	1	1
1	NON AVARIÉ	Légères	2	11	0	13
	AVARIÉ	Légères	3	1	1	5
	AUCUNE AVARIE APPARENTE	Légères	4	30	1	35
14	ÉRAFLURE	Légères	2	3	0	5
	BOSSELURE	Légères	1	2	2	5
	TRÈS MINEURE	Légères	0	2	2	4
	MINEURE	Moyennes	8	1	6	15
	PERFORATION	Graves	0	11	1	12
22	MOYENNE	Moyennes	9	4	0	13
	CONSIDÉRABLE	Moyennes	1	1	1	3
	ÉTENDUE	Graves	2	9	0	11
	TRÈS ÉTENDUE	Graves	2	1	0	3
	INCONNU	Inconnues	7	4	1	12
	Grand Total		41	80	16	137
S	SOMMAIRE par catégo des conséque	orie de gravité nces				
	Total partiel (légères)		12	49	7	68
	Total partiel (moyennes)		18	6	7	31
	Total partiel (graves)		4	21	1	26
	Total partiel (inconnues)		7	4	1	12
	Total		41	80	16	137

Tableau 7. Relevés annuels du trafic tirés du système DADS (12 mois - 1995-1996)

), etc.	0 5	S A		a	C	40													
BARGE BARGE AUTOPROPULSÉE GCC BRISE-GLACE GCC PATROVILLEUR GCC SAUVETAGE GCC SCIENTFIQUE				2	D	2	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	Total
BARGE AUTOPROPULSÉE GCC BRISE-GLACE GCC PATROUILLEUR GCC SAUVETAGE GCC SCIENTIFIQUE	9	2			2	5	10	7	9	3	9	2	-	1	1	2	2	2	9
acc Brise-glace acc Patrouilleur acc Sauvetage acc Scientifique	2	2			2	1 20	71	6	9	9	9	7	0	9	9	0	0	0	86
ACC SAUVETAGE SCC SCIENTFIQUE	83	74	94	83	76 8	87 91	1 96	47	46	41	26	24	58	39	26	14	12	12	1031
SCC SAUVETAGE	2	80				-	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
SCC SCIENTIFIQUE	6	n	2	က	<u>ල</u>	e	(7)	9	0	9	0	6	0	0	0	က	0	6	25
The same of the sa	-	-			-	-	3 21	16	18	20	14	8	25	12	15	S	9	4	173
GCC RAVITAILLEMENT	24	=	18	25	24	35	3 47	26	39	37	44	8	115	124	173	8	20	44	786
GCC BALISEUR	-	-	0	-	-	-	21	6	9	S	-	-	-	-	7	0	O	80	7
DRAGUEUR	0	0	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	7	N	0	0	0	7
A É ROGLISSEUR	0	2	-	4	-	2	4	2	10	10	12	11	68	64	48	30	33	44	353
ERNE)	999	700	549 5	81 5	54 563	33 561	1 563	550	637	629	640	638	615	619	621	695	733	961	11833
MARCHAND VRAC	2339 2526	2	24 2337	37 23	35 232	5 2323	3 2324	1 2268	2305	2305	2302	2311	2156	2179	2178	1940	1992	2002	42873
MARCHAND PROD. CHIMIQUES 3	316	10	319 3	318 319	19 31	7 318	3 315	5 293	244	243	244	246	237	236	234	231	231	228	5214
		-	_	668 673	73 67	7 672	673	673	929	675	699	673	699	670	699	699	699	671	12752
MARCHAND TRAVERSIER	13	6	14	50	12	7 15	3 20	9	က	0	e	0	0	ෆ	ෆ	0	0	0	147
ARCHAND ESSENCE	2	2	2	N	2	2	CA	2	2	N	2	2	N	N	2	2	N	0	R
0	494 5	59 5	22	24 5	99	13 48	490	462	424	423	419	420	380	383	383	363	367	371	844
MARCHAND GAZ LIQUÉFIÉ	80	00	7	8	œ	80	8	80	80	00	00	00	00	00	80	00	8	80	151
MARCHAND MINERAL	93	92	92	92	34	36	93	94	94	94	94	94	91	8	96	0	4	4	1500
MARCHAND MINERALIVRACIMAZ.	42	45		01	01	01	01	33	20	20	20	8	18	18	18	18	18	19	556
	301	52 2	290	321 33	321 329	347	396	88	111	112	126	131	131	131	134	137	141	144	374
MARCHAND FRIGORIFIQUE		0		m	m	7 1	18	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	300
MARCHAND ROULIER		266 23		263 24	44 24	15 24	3 245	249	248	249	250	250	247	247	247	246	246	246	4729
AUTRE	24	23	25	53	25	98	3 26	20	23	23	23	23	26	27	28	33	22	19	460
SPÉCIALISÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	o	43	36	110
SPÉCIALISÉ RECHERCHE	6	R	9	e	n	3	1	80	13	13	13	16	43	24	35	=	11	17	280
SPÉCIALISÉ RAVITAILLEMENT	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPÉCIALISÉ TOURISME	46	0	45	99	38	33	36	22	46	46	46	46	45	44	44	44	46	46	765
SPÉCIALISÉ FORMATION	0	0	0	0	0	8	(I)	9	11	=	1	10	18	9	4	4	4	4	100
REMORQUEUR	96	60	78	17 1	11 12	28 132	149	118	119	119	117	115	113	147	144	121	234	163	2430
REMORQUEUR OCÉANIQUE	17	26	16	17	17	9 16	16	18	18	18	18	100	16	16	16	21	2	25	347
REMORQUEUR RAVITAILLEMENT	7	7	4	80	12	4 14	14	10	=	11	12	12	14	4	4	œ	00	0	203
NAVIRE DE GUERRE SURFACE	22	23	20	23	23	22	23	17	20	19	10	10	19	19	10	19	10	0	386
NAVIRE DE GUERRE - GÉNÉRAL	9	9	9	9	9	9	(C)	4	4	4	4	ব	4	4	4	4	4	4	91
YACHT À MOTEUR	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(vide)	0	0	0	0	0	0	0		-	F	-	0	0	0	_	_		0	8
	5471 548	53 55	23 55	52 54	33 550			-	5185	5179	_	=		5158	-	-	_	5129	100331
Total partiel MARCHANDS 48	4849 48	57 4	928 4871	71 4876	48	66 4869	4923	4488	4535	4535	4538	4557	4321	1354	4357	4080	4179	4424	87407

Tableau 8. Taux d'accidents annuels par secteur de point d'appel et gravité des dommages

	Secteur d	Secteur de point d'appel	e		10	lotal		Ventilati	Ventilation par gravite des dommages	le des domi	mages	
		Relevé annuel du trafic**	Longueur	NM parcourus	Accidents	Annuel	Gra	Graves	Moyens	sue	Lég	Légers
*	Nom	Nombre (95-96)	(NM, arrondis)	(N × NM réels)	(N en 22,5 ans)	TAUX d'accidents*	N en 22,5 ans	TAUX annuel*	N en 22,5 ans	TAUX annuel*	N en 22,5 ans	TAUX annuel*
2	LES ESCOUMINS	4 857	17	81 112	8	0,16	0	00'0	0	00'0	8	0,16
60	HAUT-FOND PRINCE	4 928	13	65 542	2	0,14	2	0,14	0	00'0	0	00'0
7	ÎLE BLANCHE	4871	11	55 042	9	0,24	0	00'0	2	0,16	-	0,08
0	CAP AU SAUMON	4 849	19	90 676	-	0,05	-	0,05	0	00'0	0	00'0
00	CAP-AUX-OIES	4 876	21	102 396	-	0,04	0	00'0	0	00'0	_	0,04
0	GRAND-POINT	4 866	16	77 856	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
10	CAP BRÛLÉ	4 869	14	69 627	4	0,26	2	0,13	0	00'0	2	0,13
=	SAINT-LAURENT	4 923	16	78 768	-	90'0	0	00'0	0	00'0	_	90'0
13	QUÉBEC	4 488	10	44 431	23	2,30		0,10	7	0,70	9	1,00
14	SAINT-AUGUSTIN	4 535	12	53 967	80	99'0	4	0,33	3	0,25		0,08
15	DONNACONA	4 535	14	62 130	9	0,43	0	00'0	2	0,14	6	0,21
16	GRONDINES	4 538	14	61 263	17	1,23	2	0,36	n	0,22	60	0,58
17	BATISCAN	4 557	16	72 912	13	0,79	2	0,12	-	90'0	10	0,61
19	POINTE-DES-ORMES	4 321	15	63 087	23	1,62	5	0,35	7	0,49	6	0,63
8	YAMACHICHE	4 354	10	44 411	o	06'0	2	0,20	4	0,40	e	0,30
21	<b>ILE DES BARQUES</b>	4 357	14	62 305	11	0,78	0	00'0	2	0,14	7	0,50
2	TRACY	4 080	12	50 592	4	0,35	0	00'0	0	00'0		0,35
24	CAP SAINT-MICHEL	4 179	=	45 969	0	00'0		00'0		00'0	000580740	00'0
52	MONTRÉAL EST	4 424	6	38 046	8	0,93		0,23		00'0		0,58
	Total	1		1 220 132	137	0,50	26		31		68	
TYPE	YPE D'ACCIDENT											
Abordages	3068				41		4		18		12	
Échon	Échouements				90		21		9		49	
Talonnages	nages				16				7		7	
Mov.						0,58		0,11	504777034	0,14	***************************************	0,28
Écart type	ype					0,62		0,13	***********	0,20	1000,700,000	0,29
Mount	Mousene + 1 ET					1,20	_	0,24		0,34	****	0,57

p. ex., pour Les Escoumins: 4 857 x 16,7 = 81 112 milles-navires par année. 3/22,5 = 0,13 accident par année ou par 81 112 NM, ou 0,16

par 100 000 NM parcourus. Données couvrant la période du 20-1-1975 au 7-7-1997.

\*\* Comprend tous les navires marchands, sauf les traversiers, pour une année (1995-1996).

\*\*\* Sur les 137 dossiers d'accidents, 9 p. 100 indiquent «inconnus» pour la gravité des dommages. Ces dossiers sont compris dans le grand total seulement. Las taux d'accidents qui dépassent de plus d'un écart-type (ET) et la moyenne sont indiqués en caractères gras.

Tableau 9. Classification des 137 accidents par secteur MARSIS et type d'accident (étape 5b)

	1	TYPE D'ACCIDEN	TV	
SECTEUR_MARSIS	ABORDAGE	ÉCHOUEMENT	TALONNAGE	Total
BAIE	0	1	0	1
CANAL - Y COMPRIS VOIE MARITIME	2	5	2	9
CHENAL – ACCÈS (GÉNÉRAL)	2	4	0	6
CHENAL - DÉTROIT	8	7	0	15
PORT - INTÉRIEUR, ZONE IMMÉDIATE	11	5	5	21
ZONE PORTUAIRE – GÉNÉRAL	2	4	2	8
LAC	0	3	1	4
ÉCLUSE	0	0	1	1
ZONE D'EMBARQUEMENT/DE DÉBARQUEMENT DU PILOTE – À L'APPROCHE	1	0	0	1
ZONE D'EMBARQUEMENT/DE DÉBARQUEMENT DU PILOTE – AU DÉPART	1	0	0	1
FLEUVE	14	51	5	70
Total	41	80	16	137

Tableau 10. Classification des 137 accidents du tableau 9 selon le secteur de point d'appel et le type d'accident (étape 5b)

	Secteur de point d'appel		Type d'accident		
#	Nom	ABORDAGE	ÉCHOUEMENT	TALONNAGE	Total
5	LES ESCOUMINS	2	1	0	3
6	HAUT-FOND PRINCE	0	2	0	2
7	ILE BLANCHE	1	2	0	3
0	CAP AU SAUMON	0	1	0	1
8	CAP-AUX-OIES	1	0	0	1
9	GRAND-POINT	0	0	0	0
10	CAP BRÜLÉ	0	4	0	4
11	SAINT-LAURENT	1	0	0	1
13	QUÉBEC	10	5	8	23
14	SAINT-AUGUSTIN	1	6	1	8
15	DONNACONA	1	5	0	6
16	GRONDINES	4	11	2	17
17	BATISCAN	2	11	0	13
19	POINTE-DES-ORMES	8	12	3	23
20	YAMACHICHE	4	5	0	9
21	ILE DES BARQUES	4	6	1	11
22	TRACY	0	4	0	4
24	CAP SAINT-MICHEL	0	0	0	(
25	MONTRÉAL EST	2	5	1	
	Total	41	80	16	137

.........

.

.

:

•

Tableau 11. Comparaison des taux d'accident par secteur de point d'appel (été)

	Secteur	Secteur de point d'appel			I	Total		Ventilation	Ventilation par gravité des dommages	des domn	ages	
		Relevé du	Longueur	MM	Accidents	Été	Graves	/es	Moyens	ens	Légers	55
1		Italic, ete		parcourus								
*	Nom	(1995-1996)	(NM)	(N × NM	An 22.5	d'accidente*	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	TAUX	N 20 00	TAUX	N	TAUX
			2	(000)	ans		ans	9	ans	919	ans	9
S	LES ESCOUMINS	2 419	17	40 394	2	0,22	0	00'0	0	00'0	2	0.22
9	HAUT-FOND PRINCE	2 454	13	32 640	-	0,14	-	0,14	0	00'0	0	0.00
1	ILE BLANCHE	2 426	11	27 411	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
0	CAP AU SAUMON	2 415	19	45 157	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00.0
00	CAP-AUX-OIES	2 428	21	50 993	-	60'0	0	00'0	0	00'0	-	0.09
6	GRAND-POINT	2 423	16	38 772	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
9	CAP BRÛLÉ	2 425	14	34 674	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
=	SAINT-LAURENT	2 452	16	39 226	-	0,11	0	00'0	0	00'0	-	0.11
13	QUÉBEC	2 235	10	22 127	=	2,21	0	00'0	ın	1,00	4	0,80
4	SAINT-AUGUSTIN	2 258	12	26 875	-	0,17	0	00'0	0	00'0	-	0,17
15	DONNACONA	2 258	14	30 940	9	0,43	0	00'0	-	0,14	2	0,29
16	GRONDINES	2 260	14	30 509	S	0,73	2	0,29	-	0,15	-	0,15
17	BATISCAN	2 269	16	36 310	S	0,61	0	00'0	0	00'0	5	0,61
19	POINTE-DES-ORMES	2 152	15	31 417	80	1,13	-	0,14	6	0,42	3	0,42
8	YAMACHICHE	2 168	10	22 117	3	09'0	0	00'0	2	0,40	-	0,20
21	<b>ILE DES BARQUES</b>	2 170	14	31 028	4	0,57	0	00'0	-	0,14	8	0,43
23	TRACY	2 032	12	25 195	-	0,18	0	00'0	0	00'0	-	0,18
24	CAP SAINT-MICHEL	2 081	1	22 893	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
52	MONTRÉAL EST	2 203	6	18 947	2	0,47	0	00'0	0	00'0	2	0,47
	Total			607 626	48	0,35	4		13		27	
YPE	YPE D'ACCIDENT											
Abordages	sebi				15		0		8		3	
chou	Échouements				26		e		-		20	
Talonnages	ages				7		-		4		2	
Moy.						0,40		0,03		0,12		0,22
Ecart type	nde edu					0,54		0,08		0,25		0,23
Anven	Movenne + 1 FT					0,94		0,11	00.000	0.37		0.45

p. ex. pour Les Escoumins : 2 419 x 16,7 = 40 394 milles-havires par ete. 2/22,5 = 0,09 accident par ete ou par 40 394 NM ou 0,22 accident par 100 000 NM parcourus. Données couvrant la période du 20-1-1975 au 7-7-1997.
\*\* Comprend tous les navires marchands sauf les traversiers, pendant une période estivale de six mois (1995-1996).
\*\*\* Sur les 137 dossiers d'accidents, 9 p. 100 indiquent «inconnus» pour la gravité des dommages. Ces dossiers sont compris dans le grand total seulement.

Tableau 12. Comparaison des taux d'accidents par secteur de point d'appel (hiver)

	Secteur de point d'appei	ledd		1	lotal			Ventillatil	on par grav	Ventilation par gravite des dommages	mages	
		Relevé du trafic, hiver**	Longueur	NM	Accident	Hiver	S.	Graves	Moy	Moyens		Légers
*	Nom	(1995-1996)	(NM arrondis)	(N x NM réels)	(N en 22,5	TAUX d'accidents*	N en 22,5	TAUX	N en 22,5	TAUX hiver*	N en 22,5	TAUX
w	LES ESCOUMINS	2 438	17	40 718	1	0,11	0	0.00	0	0.00	23	0.11
9	HAUT-FOND PRINCE	2 474	13		-	0.14	-	0.14	0	00'0	0	000
1	ÎLE BLANCHE	2 445	_		8	0,48	0	00'0	2	0,32	-	0,16
0	CAP AU SAUMON	2 434	19		-	0,10	-	0,10	0	00'0	0	00'0
00	CAP-AUX-OIES	2 448	21	51 403	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
o	GRAND-POINT	2 443	16	39 084	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
9	CAP BRÛLÉ	2 444	14	34 953	4	0,51	2	0,25	0	00'0	2	0,25
=	SAINT-LAURENT	2471	16	39 542	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
13	QUÉBEC	2 253	10	22 304	12	2,39	-	0,20	2	0,40	9	1,20
14	SAINT-AUGUSTIN	2277	12	27 091	7	1,15	4	99'0	6	0,49	0	00'0
15	DONNACONA	2277	14	31 189	9	0,43	0	00,00	-	0,14	-	0,14
16	GRONDINES	2 2 7 8	14	30 754	12	1,73	0	0,43	2	0,29	7	1,01
17	BATISCAN	2 288	16	36 602	8	76,0	2	0,24	-	0,12	5	0,61
19	POINTE-DES-ORMES	2 169	15	31 669	15	2,11	4	0,56	4	0,56	9	0,84
20	YAMACHICHE	2 186	10	22 294	9	1,20	2	0,40	2	0,40	2	0,40
21	<b>ILE DES BARQUES</b>	2 187	14	31 277	7	66'0	0	00'0	-	0,14	4	0,57
23	TRACY	2 048	12	25 397	9	0,52	0	00'0	0	00'0	9	0,52
24	CAP SAINT-MICHEL	2 098	11	23 076	0	00'0	0	00'0	0	00'0	0	00'0
25	MONTRÉAL EST	2 221	6	19 099	9	1,40	2	0,47	0	00'0	3	0,70
	Total			612 506	89	0.65	22		18		41	
TYPE	YPE D'ACCIDENT											
Abordages	ages				26		4		10		7	
chou	Échouements				54		18		S.	*********	29	
Talonnages	ages				6		0	***************************************	6		5	
Moy.						0,75		0,18		0,15		0,34
Écart type	adk				7386403251	0,75	***************************************	0,22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,20	00004.037.00	0,38
Moyer	Moyenne + 1 ET					1,50		0,40		0,35	100 14 0	0,73

par 100 000 NM parcourus. Données couvrant la période du 20-1-1975 au 7-7-1997. •• Comprend tous les navires marchands sauf les traversiers, pendant une période hivernale de six mois (1995-1996).

\*\*\* Sur les 137 dossiers d'accidents, 9. p. 100 indiquent «inconnus» pour la gravité des dommages. Ces dossiers sont compris dans le grand total seulement.

Tableau 13. Valeurs LC/DMS et taux d'accidents représentés à la figure 3

	É	TÉ	HI	VER	TOTAL	
Nº PA	LC/DMS (Médiane)	Taux acc. (N acc./ 22,5 ans)	LC/DMS (Médiane)	Taux acc. (N acc./ 22,5 ans)	LC/DMS (Moyenne des médianes)	Taux acc. (N acc./ 22,5 ans)
6	3,00	0,14 (1)		0,14 (1)	3,20	0,14 (2)
7	3,55	0,00 (0)	4,10	0,48 (3)	3,80	0,24 (3)
10	1,24	0,00 (0)	0,87	0,51 (4)	1,10	0,26 (4)
11	1,64	0,11 (1)	1,28	0,00 (0)	1,50	0,06 (1)
19	1,21	1,13 (8)	1,45	2,11 (15)	1,30	1,62 (23)
20	1,06	0,6 (3)	1,01	1,20 (6)	1,03	0,90 (9)

<sup>\*</sup> Taux d'accidents pour 100 000 NM-navires

Annexe B : Tableaux et figures de travail






Figure 1. Angle de dérive due au courant




Figure 2. Angle de dérive due au vent (longueur 229 m, prise au vent 4 500 m², tirant d'eau 11,5 m)




Figure 3. Angle de dérive due au vent (longueur 229 m, prise au vent 4 500 m², tirant d'eau 15 m)




Figure 4. Angle de dérive due au vent (longueur 284 m, prise au vent 1 500 m², tirant d'eau 16 m)




Figure 5. Largeur - dérive selon l'angle de dérive




Figure 6. Largeurs - sections courbe et rectiligne

Nota: 1. La largeur pour une section rectiligne s'ajoute à la largeur de manoeuvre en virage

 Pour obtenir la largeur de manœuvre dans une section rectiligne, multiplier 0,8 par la largeur du navire  Pour les virages «pas à pas», utiliser une courbure de 5 ou 10 degrés





Figure 7. Largeur du chenal (pi) pour tenir compte du squat (m)

........



Limites du chenal inclinées et hauts-fonds (berges en matériau mou)




Figure 8. Dégagement de la berge (un côté)

8	Dennies Entrater	2	Heurs	Facteurs humain	2		Para	Paramètres DM8	SWG			DMB		Mesure	Mesure de sécurité	
2	Hom de la section	Traffic élevé?	FatnebiooA	Charge de travall élevée?	Faugus?	LC - Physique (navire de référence)	LC - Physique (navire rencontré)	eb evivan ub eb evivan ub référence	envisouvre du navire rencentré	eb édiauQ - 2J Inemennobleoq	ub ·· Lægeur du enerte	DMB: Trafic bl- directionnel	DMS: Trafic uni-	LC DMS Traffe bi- directionne	DMS Trafe uni-	NOTES
3	RM Saint-Jean			0	0	7	130	307	98	8	1600	1260	761	1.19	181	
13	Seint-Jean & K-135			0	0	*	138	101	113	9	1600	986	909	1.67	297	
13	K-136 & K-119			0	0	š	22	101	113	8	1600	169	802	1.68	2.98	
13	K-119 & K-107			0	0	37.6	143	101	113	3	1000	826	627	1.06	130	
15	RUM K-108			0	0	383	3	198	187	22	1000	1074	667	0.93	1.52	
3	K-108 Å Cap Brille			0	0	372	164	101	113	8	1000	3	225	1.06	181	
3	RM K-100			0	0	334	133	300	8	22	1000	1010	809	0.90	1.54	
1.5	Carp Bridds & K-81			0	0	35	128	101	113	3	1000	878	181	1.14	202	
1	RSM K-81			0	0	3	126	=	171	78	1200	8	009	121	200	
				0	0											
				0	0											
				0	0											

Figure 9. Traverse du Nord : passagers & p.-conteneurs, aides exist. été, vent NO 25/30, bonne visibilité

Γ		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	NOTES													
e sécurité	DMS DMS Traffe uni-	1.89	1.52	191	131	1.66	1.71	233	303	2.14				
Mesure de sécurité	DAKS Traffe bl-	96.0	0.83	78.0	0.75	78.0	960	121	1.49	1.17				
	DMS: Trefic uni- directionnel	209	3	616	761	109	3	29	486	702				
DMS	DMB: Traffe bl- directionnal	1010	1208	1027	1337	1146	1088	1162	1001	1284				
	ub wegeur du chemai	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1600	1600	1600				
	LC - Qualité de positionnement	98	380	98	260	22	200	280	300	98				
DMS	LC - Manoeuvre du navire rencontré	111	18	117	18	122	116	174	108	213				
Paramètres DMS	- C - Manoeuvre du mavire de référence	151	247	138	22	210	203	228	121	273				
Para	LC - Physique (nevire rencontre)	116	110	120	129	123	111	116	118	118				
	LC - Physique (navire de référence)	170	81	8	178	172	161	168	173	173				
2	Fedgue?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
huma	Charge de travail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Facteurs huma	Accidenta?													
E	Traffic blevé?													
Danneles Exécutes	Nom de la section	Pointe d'Alliance à Cap Rouge	PM K100	Cup Brûls & K-108	RM K-108	K-107 & K-119	K-119 à K-135	RM K-136	Baint-Jean	RM Riviere Laffeur				
1	(compre)	-	2		*			7 8						

Figure 10. Traverse du Nord : pétrolier & p.-conteneurs, hiver, 2 milles vis., aides existantes, marée haute

Annexe B DMS

	NOTES													
Mesure de sécurité	LC Ders Trefic uni-	182	1.89	1.89	187	1.76	181	2.45	283	200				
Mesure d	LC DMS Traffe bi-	950	1.06	0.93	0.99	0.92	96'0	133	1.43	1.13				
	DMS: Traffc uni- directionnel	920	953	930	989	572	903	612	119	719				
DMS	DMS: Trafic bi- directionnel	1066	3	1071	1013	1088	1017	1129	1061	1322				
	ub rusgeur du chenal	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1600	1600	1600				
	eb étilisub - DJ memennobliseq	228	128	522	8	200	176	228	525	27.6				
SWC	envisoneM - DJ envison ub entrooner	117	188	117	81	111	111	174	101	211				
Paramètres DMS	eb eviven ub eb eviven ub reference	126	246	126	320	200	200	219	113	270				
Para	LC - Physique (navire rencontre)	116	108	120	126	120	110	114	111	111				
	LC - Physique (navire de référence)	170	ŝ	8	178	172	161	168	E	173				
36	£en8ge.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
humai	Charge de travail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Facteurs humai	Accidenta?													
Fa	Traffic élevé?													
Dannies Calcule	Nom de la section	Points d'Allance à Cap Rouge	RM K100	Cap Brûlé à K-108	RM K-108	K-107 & K-119	K-119 & K-135	RM K-136	Saint-Jean	RM Rivière Laffeur				
Calcula	Nombre 1	-	2	8	4			7 8						-

Figure 11. Traverse du Nord : pétrolier & p.-conteneurs, hiver, 2 milles vis., aides AASL, marée haute

							T	T	T		T		T
	NOTES												
Mesure de sécurité	LC DMS Traffe uni-	directionnei 2.24	208	247	1.74	212	217	282	308	264	-		
Mesure d	LC Dars Traffe bi-	1.12	1.19	124	108	1.14	1.18	1,63	1.62	1.48			
	DMS: Traffe uni- directionnel	446	481	408	673	472	294	613	967	2			
DMS	DMS: Traffe bi-	158	842	108	8	876	198	228	686	1016			
	LC - Largeur du	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1600	1600	1600			
	LC - Qualità de positionnement	8	12	8	20	8	8	15	88	25			1
MS	du navire	8	111	8	176	8	8	160	87	201		$\vdash$	T
Paramètres DMS	eb erlysn ub eonerelter ervueonsM - OJ	126	246	128	ā	201	201	82	113	112			
Paran	LC - Physique (et nencontré) envisemente - Manaeuvre	116	801	tz	130	124	110	116	119	118			
	LC - Physique (navire de référence)	170	8	8	178	171	191	2	173	173			
=	Fatigue?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Charge de bayail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facteurs huma	Accidente?												
	Traffic élevé?										1		
calcule	Nom de la section	Pointe d'Alliance à Cap Rouge	PM K100	Cap Brûlé à K-108	PM K-108	K-107 & K-119	K-119 a K-135	RM K-136	SaintJean	RM Rivière Laffeur			
Colicuta	- que	-	~		-			7					

Figure 12. Traverse du Nord : pétrolier et Ferbec, été, remontant, 2 milles vis., aides exist., marée haute, nuit

Annexe B DMS

	NOTES												
Mesure de sécurité	Dates Dates Traffic uni-	3.07	1.66	2.68	275	228	200	2.14	206				
Mesure d	Dies Dies Treffe bi-	1.40	0.77	120	128	106	0.89	150	980				
	DMS: Trafic uni- directionnel	332	999	897	400	88	401	373	388				
DMS	DMS: Traffe bl. directionnel	121	988	888	198	1037	506	799	803				
	ub wageur du chenai	1020	750	1200	1100	1100	900	908	900				
	LC - Qualità de positionnement	75	76	525	76	36	17.6	8	75				
DMIS	envien ub envien ub entreonen	138	234	28	8	188	8	148	19				
Parametres DMS	LC - Maneeuvre du navire de référence	138	234	16	180	8	8	149	181				
Para	LC - Physique (navire rencontre)	119	146	126	138	149	127	124	124				
	LC - Physique (navire de référence)	119	146	126	136	140	121	124	124				
sui	Feugüs?	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
huma	Charge de travail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facteurs huma	Accidents?												
-	Sévolé affert												
Domeiro Calcula	Nom de le section	RM - C-43	Port Laviolistis	Pt-des-Ormes - St. François	Courbe Nicolet	Courbe Points du	Course Points du	Course Points du	RM S.E.				
calcula	-	-	2 4		•	9	9	7	00				

Figure 13. Trois-Rivières à Yamachiche : 2 p.-conteneurs, aides AASL, été, remontant, 1 mille vis., nuit

B-11

	NOTES												
e sécurité	LC Diess Traffic uni-	2.22	228	237	296	2.58	356	173	284				
Mesure de sécurité	DANS Traffe bi-	750	1.03	101	137	120	152	0.82	130				
	DMS: Trafic uni- directionnal	360	363	338	372	824	337	433	369				
DMS	DMS: Traffe bl- firectionnel	3	877	789	908	914	887	913	782				
	LC - Largeur du chenai	8	800	008	1100	1100	1200	750	1020				
	LC - Qualité de positionnement	176	176	200	176	176	88	176	178				
8440	du navire rencontra	128	23	2	16	8	23	128	15				
Paramètres DMS	eb envirence rafference	8	81	8	8	139	8	176	8				
Paran	LC - Physique (navire rencontre)	19	2	8	72	z	2	3	2				
	LC - Physique (navire de référence)	8	2	20	101	113	11	2	8				
2	Fedgue?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Charge de travail élevée?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facteurs huma	FahrebissA												
2	Thurst eleve?												
Carbon Carbon	Nom de la section	RM Yamachiche	879187	8-43 a Courbe Pointe du Lac	Courbe Points du	Courbe Nicolet	Pt-dee-Ormee - St-	Pont Leviolette	RM-C-63				
Calcula	- Comp	-	2		•	9		1					

Figure 14.Trois-Rivières à Yamachiche : Cicero & CTMA, début hiver, 0 mille vis., tempête de neige, aides exist.

Annexe B DMS

		T	T	T		T	T	T	T	T	T		
	NOTES												
Mesure de sécurité	Disks  Traffic unit	136	228	206	2.60	231	3.10	1.56	284				
Mesure d	DMS DMS Traffic bi-	180	1.03	08'0	122	108	1.36	0.74	130				
	DMS: Traffe uni- directionnel	410	363	388	22	476	387	463	366				
DMS	DidS: Traffic bil- directionnel of	96	8TT	88	908	1014	88	1013	782				
	LC - Largeur du	808	008	808	1100	1100	1200	750	1020				
	positionnement	226	176	260	525	228	280	228	176				
SWIC	CC - Manoeuvre du navire suncontré	120	622	2	19	8	3	128	19				
Paramètres DMS	LC - Manoeuvre du navire de référence	8	103	8	8	139	8	17.6	*				
Paran	LC - Physique (navire rencontre)	19	3	3	22	3	2	3	23				
	LC - Physique (navire de référence)	8	76	52	101	113	11	2	8				
2	Feugue?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
humai	Charge de travail	0	0	0	0	0	0	0	(3)	0	0	0	0
Facteurs humai	<b>Accidents?</b>												
2	Thank shart												
Dameiro Calcula	Nom de la section	RM Yamachiche	8-61 = 8-43	9-43 a Courbe Pointe du Lac	Courbe Points du	Courte Nicolet	Pt-des-Ormes - St. François	Port Leviolistis	RM - C-43				
Calcole	Combre		2		*			-					

Figure 15. Trois-Rivières à Yamachiche : Cicero & CTMA, début hiver, 0 mille vis., tempête de neige, aides AASL

				T	T		T	T			T		
	NOTES												
Mesure de sécurité	LC DMS Trafe uni-	90'9	239	6.38	197	4.36	4.63	3.83	334				
Mesure d	Daks Traffe bi-	1.48	0.77	158	137	132	121	108	1.00				
	DMB: Trefte uni- directorma	202	314	223	239	263	173	209	240				
DMS	DMS: Trafte bil- directionnel	188	67.6	759	908	830	198	760	287				
	ub suegeut - DJ lanerha	1020	750	1200	1100	1100	900	900	008				
	LC - Qualité de positionnement	8	78	8	8	8	8	2	2				
DMB	LC - Manoeuvre du navire ètinooner	37	276	101	214	214	110	176	217				
Paramètres DMB	envineeuvre eb evivan ub reference	8	531	3	114	123	2	22	123				
Para	LC - Physique (navire rencontré)	101	134	110	118	130	110	101	101				
	LC - Physique (navire de référence)	19	2		7.6	22	8	19	19				
lue.	feughait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
huma	Charge de travail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facteurs humal	Accidenta?												
-	Traffic élevé?												
Demiles Calcula	Nom de la section	PMI-C-63	Port Lavioletic	7-des-Ormes - St. rancols	Courbe Micolet	Courbe Points du	Course Points du	Course Points du	1918 PM				
100		-	2		*	9		7					

Figure 16. Trois-Rivières à Yamachiche : pétrolier & p.-conteneurs, aides exist., sept., remontant, 10 milles vis., marée 1 m

														Γ
	NOTES													
Mesure de sécurité	LC DMS Trafe uni- directionnal		1.86	3.72	2.78	228	248	2.14	2.06					
Mesure d	LC DMS Traffe bi-	1.40	77.0	1.50	128	1.06	123	101	960					
	DMS: Trafte uni- directionnal	315	994	223	400	8	228	373	38					
DWS	DMS: Traffe bi- directionnel	121	8	749	198	1007	299	747	808					
	LC - Largeur du knendo	1020	750	1200	1100	1100	800	008	900					
	LC - Qualità de positionnement	76	22	100	22	160	91	100	76					
SWC	LC - Manoeuvre du navire rencontré	138	234	16	188	8	8	149	191					
Paramètres DMS	Action Managery Co. Managery Co	138	234	25	28	8	8	148	181					
Paran	LC - Physique (navire rencontré)	119	146	128	138	149	127	121	124					
	LC - Physique (navire de référence)	119	146	128	136	97	127	124	124					
2	f-augue?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
humains	Charge de travall élevée?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Facteurs hur	FebruarionA													
2	Traffic élevé?													
Dennies Estoater calcula	iom de la section	RM - C-43	Port Laviolette	Pt-dee-Ormee - St- François	Courte Micolet	Courbe Points du Lec	Course Points du Lac	ourse Points du	RM 8-64					
11	forestern	- 8	2		9			7						-

Figure 17. Trois-Rivières à Yamachiche : p.-conteneurs, aides existantes, été, remontant, 1 mille vis., nuit

calcula	1.80	Facteurs huma		2		5	Paramètres DMS	DIMB			DMIS		Mesure	Mesure de sécurité	
*cfor	Tavelà afteriT	FatnebissA	Charge de travail	feugla?	LC - Physique (navire de référence)	LC - Physique	LC - Manoeuvre ab envire de référence	LC - Manoeuvre du navire rencontré	LC - Qualità de positionnement	np - present du	DMS: Trafic bi- directionnel	DMS: Trafe uni-	CARS DARS Traffe by	DIMS Trafe ursi	NOTES
- Bon			0	0	3	3	8	8	8	-			directionnel	-	
1	1	1	1				3	3	3	300		421		7.13	
	1	1	-	0	114	114		8	228	9000		927		14.10	
			0	0	223	223	8	160	23	9000		108		77.0	
			0	0	8	2	8	8	123	3000		882			
			0	0	3	3	101	101	175	3000	1	8			
			0	0	8	183	82	92	547	3000		8			
	_	-	0	0	122	122	z	3	3	9					
program	-	-	0	0	137	137	18	130	9			3		181	
e Care	-	-	+	0	131	191	8	8	3			9 4		121	
	-	F	0	0								B		7.81	
		-	0	0											
		F	0	0	1										

Figure 18. Entrée du Saguenay : 2 p.-conteneurs, hiver, remontant, 0 mille vis., neige, marée bais., aides exist.,


			T			T		T	T		T	T	T
	NOTES												
Mesure de sécurité	CHES Traffe uni	6.59	7.23	8.48	3.66	3.68	263	999	900	7.48	-	1	
Mesure d	Daks Trafe ty	2.80	3.62	323	1.78	184	132	3.28					
	DMS: Trafficuri- directionnal	123	98	98	842	916	1140	228	8	8			T
DMS	Dats: Trafe bi- directomal	1072	1660	5	1682	1626	2276	1842	1796	1609			
	LC - Largeur du chenal	3000	0000	9000	3000	3000	3000	9009	0009	0000			
	LC - Qualità de positionnement	274	3	3	3	3	2	3	3	279		1	
SWC	envisonem - DJ envison ub envisonen	28	15	217	8	8	7	201	178	8			
Paramètres DMS	LC - Manoeuvre du navire de référence	8		218	8	#	8	801	8	ē			
Paran	LC - Physique (navire rencontré)	8	381	2	8	167	308	1,12	172	167			
	LC - Physique (navire de référence)	2	8	8	8	167	8	27.1	17	167			
	feuglieit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	Charge de travail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facteurs huma	5 sonobioo A												
-	Thraffic blood?												
Demotes celcule	Nom de la section	Secondina - Bon	Son Désir .	ELITROPHIA	Colmine Carriole -	Ocerties	M Points	Outries	Mile du Chafaud	Ne Charleud - Cap Chien			
100	Nombre	-	2	•	•	9		7					+


Figure 19. Entrée du Saguenay : 2 pétroliers, été, remontant, 0 mille visibilité, aides existantes, marée haute




# Annexe C : Cartes de planification des croisements
































# Annexe D : Valeurs selon les NDS associés aux aides à la navigation classiques

#### Revue du balisage

Entrée de la Rivière Saguenay Traverse du Nord Port de Trois-Rivières à l'ancrage de Yamachiche (mai 1999)

#### **Objet**

La présente constitue une réévaluation du balisage en place aux trois sites précités. Le travail effectué n'avait pour but que de confirmer la pertinence des aides à la navigation en place l'été. Pour cela, nous avons utilisé les principes de base identifiés dans les directives s'appliquant à la revue des niveaux de services. Il est à noter ici que cette revue a été réalisée en tenant compte des besoins des usagers de catégorie 1, c'est-à-dire commercial certifié. De cette façon, il est plus aisé de faire un lien entre cette revue et le projet d'analyse de risques présentement en cours.

Nous n'avons pas effectué de revue du balisage d'hiver, car nous connaissions déjà la problématique à laquelle nous étions exposés, c'est-à-dire que le balisage d'hiver ne répond pas aux normes actuellement en vigueur. Plus de détails sont donnés à la section «Résultats».

#### Méthodologie

0

....

Une grille d'évaluation a été créée pour mieux identifier les raisons justifiant les aides en place (ou à installer). Cette grille regroupe plus particulièrement les différentes hypothèses, principes et lignes directrices applicables à cette revue et émises par Ottawa durant les dernières années (et encore en vigueur au moment de la revue). Ces dernières sont :

- Pas d'alignement à l'avant : deux bouées requises par tribord (il y a nécessité de deux bouées par tribord lorsqu'un navire circule dans un chenal étroit et qu'il n'y a pas d'alignement par l'avant);
- Alignement par l'avant : une bouée requise par tribord (il y a nécessité d'une bouée par tribord lorsqu'un navire circule dans un chenal étroit et qu'il peut utiliser un alignement par l'avant);
- 3. Marque à l'apex de la courbe;
- 4. Marques en début et fin de courbe;
- Marque de rétablissement de courbe;
- 6. Marque d'entrée de chenal;
- Pour respecter l'espacement des bouées dans un chenal restreint (c'est-à-dire que l'espacement entre deux bouées devrait correspondre à quatre à cinq fois la largeur de chenal utilisé);
- 8. Cible radar selon l'échelle radar utilisée lorsque le navire circule en deçà de la visibilité de conception (en effet, nous avons l'obligation de fournir des cibles radars lorsque nous avons la certitude que les utilisateurs circulent en deçà de la visibilité de conception).

#### Alignements

Nous avons mis l'accent sur l'importance de s'assurer que la sensibilité, la portée de jour des feux d'alignement et des marques de jour étaient adéquates. Ces éléments n'ont pas toujours été pris en considération dans les années passées.

#### Portée lumineuse

Les portées lumineuses et visuelles des aides à la navigation ont été vérifiées dans une étude préliminaire précédente. Aucune anomalie (portée déficiente) n'avait alors été notée. Ainsi, à l'exception des portées des alignements, nous n'avons pas traité de cet élément dans cette revue.

### Navigation à l'estime (DR) vs pilotage par observation directe

Les pilotes n'utilisent pas la méthode de navigation à l'estime, mais plutôt le pilotage par observation directe et/ou navigation électronique (radar, Loran C, cartes électroniques/DGPS). De façon générale, pour la classe d'utilisateurs de type commercial, la navigation à l'estime est maintenant considérée comme méthode désuète compte tenu des outils maintenant disponibles pour déterminer la position des navires. En conséquence, nous n'avons pas considéré cette méthode dans les différents secteurs étudiés.

## Disponibilité théorique et visibilité de conception

Nous définissons comme disponibilité théorique, le pourcentage minimal de temps (au cours du pire mois de la saison de navigation, c'est-à-dire quand la visibilité est la plus réduite) pendant lequel les opérateurs de navires (compte tenu des conditions météorologiques locales) pourraient utiliser (c'est-à-dire voir, entendre) un système d'aides à la navigation, si ce dernier fonctionne adéquatement.

Le pourcentage de disponibilité des aides à la navigation a été établi à 75 p. cent. Cette disponibilité correspond à une certaine visibilité météorologique déterminée localement en consultant les données d'Environnement Canada. Pour mieux comprendre le processus, nous incluons, (voir ci-joint) un exemple de données utilisées pour déterminer la visibilité de conception (en fonction de la disponibilité théorique de 75 p. cent) de la portion est du Lac Saint-Pierre.

Après l'analyse de ces données, la visibilité d'été retenue pour effectuer cette revue est 2,2 mn pour l'entrée du Saguenay et de 5,0 mn pour la Traverse Nord ainsi que la portion est du Lac Saint-Pierre.

### Volume de trafic

- Entrée Rivière Saguenay: Entre 200 et 215 navires commerciaux avec pilotes empruntent l'entrée de la rivière à chaque année. Durant la période estivale, nous devons ajouter un très grand nombre de navires excursionnistes et de plaisanciers circulant dans ce corridor.
- Traverse du Nord: Annuellement, plus de 5 500 mouvements de navires commerciaux sont enregistrés dans ce secteur.
- Yamachiche: Annuellement, plus de 4 500 mouvements de navires commerciaux sont enregistrés dans ce secteur.

### Tirant d'eau des navires

Les tirants d'eau maximums enregistrés dans les dernières années sont :

- Entrée Rivière Saguenay: 13,4 m pour un tonnage de 52 000 tonnes:
- Traverse du Nord: 16,0 m pour un tonnage de 153 000 tonnes;
- Yamachiche: 11,6 m pour un tonnage de 57 000 tonnes.

### Résultats

- L'utilisation des directives, normes, ainsi que le manuel de procédures présentement en usage pour la conception des aides à courte portée permettent aisément de justifier toutes les aides à la navigation (tant flottantes que fixes) présentement offertes dans ces trois secteurs. La très grande majorité des aides flottantes offertes identifient des zones de hauts-fonds et/ou le chenal dragué. Quant aux aides fixes, elles sont constituées en très grande majorité d'alignements permettant d'identifier le mouvement latéral des navires commerciaux. Les quelques feux de référence en présence dans les secteurs étudiés servent de point de repère visuel ou radar pour mieux positionner les navires dans une courbe, ou près de hauts-fonds (situés à proximité de la voie navigable draguée ou non).
- Visibilité de conception vs espacement des bouées Comme stipulé plus haut, une visibilité de conception spécifique a été utilisée pour chaque secteur étudié. Elle est respectivement de cinq milles nautiques pour les secteurs Traverse du Nord et Trois-Rivières à Yamachiche, et de 2 milles nautiques pour l'entrée du Saguenay.
- Problématique du balisage d'hiver Telles qu'existantes, les normes de conception actuelles ne nous permettent pas de conclure à un balisage flottant adéquat dans les trois secteurs étudiés. Les glaces présentes l'hiver ne permettent pas l'utilisation (radar ou visuel/de jour comme de nuit), en mode continu (par les usagers), des bouées espar (non lumineuses) offertes.

Cette conclusion s'applique en dépit du fait que le nombre de transits, de dépassements et de rencontres de navires (exclusivement de catégorie commerciale) sont moins nombreux durant la période hivernale.

L'ajout de bouées espar additionnelles, bien qu'utiles, ne pourrait permettre d'atteindre le niveau de service souhaité. Quant à la possibilité d'ajout d'aides fixes (par exemple à proximité de la bouée K-107, Traverse du Nord), nous croyons qu'elle permettrait une amélioration de la qualité de positionnement des navires. Cependant, ces ajouts se traduiraient par des coûts en capital très important (+M\$). L'avènement du DGPS et des cartes électroniques pourrait possiblement venir infléchir la tendance à l'utilisation de tels moyens (aides fixes) pour améliorer la qualité de positionnement des navires.

Il ne nous appartient pas de juger si la présence de deux pilotes à bord de chaque navire de catégorie 1, l'hiver, est suffisante pour diminuer le risque additionnel engendré par la diminution d'aides flottantes offertes durant cette saison. Bien sûr, nous pouvons supposer une utilisation plus fréquente du radar et des repères de pilotage durant cette période. Il nous est cependant impossible de prétendre que, par cette utilisation accrue d'aides électroniques (à bord des navires), les transits dans ces voies navigables s'effectuent en toute sécurité. Enfin, devrions-nous nous fier entièrement sur les statistiques d'incidents maritimes, disons-le, plutôt favorables, pour affirmer que notre réseau d'aides hivernales offertes est suffisant (bien que ne correspondant pas aux normes de conception nationales) pour assurer le passage sécuritaire des navires?

• Problématique alignements – Nous avons noté que les portées visuelles de jour des feux des alignements sont fréquemment inadéquates, du moins du point de vue théorique. En effet, selon les tables des portées lumineuses diurnes utilisées, les portées des feux sont insuffisantes pour couvrir adéquatement toute la longueur de la portion de chenal desservie par chaque alignement. De même, la portée des marques de jour installées sur les alignements est inadéquate à 40 p. cent des sites. Il serait techniquement difficile et coûteux de vouloir augmenter la portée diurne des feux ou celle des marques de jour.

Nous avons également noté que certains alignements n'offraient pas une sensibilité verticale et/ou horizontale répondant pleinement aux normes en vigueur. Ce qui empêche les navigateurs d'utiliser ces alignements de façon maximale. Compte tenu que les modifications nécessaires, pour rendre ces alignements performants, seraient souvent onéreuses, nous nous sommes plutôt assurés que les bouées présentes dans le secteur desservi par l'alignement étaient en nombre suffisant. La pertinence de ces dernières devient d'autant plus importante.

 Justification des aides à la navigation – Vous trouverez, ci-joint, la liste des aides à la navigation comprises dans les trois secteurs étudiés, de même que les justifications pour chacune d'elles.



identitié de l'aide  PROBLEMES RELIES TAUX ALIGNEMENTS  COURBES  RETABLISSEMENT  AUTRES	REMARQUES
C-48 X X X	DÉLIMITE CHENAL DRAGUÉ À 11 M ET DÉBUT DU 10,7 M
C-49 C-52 C-52	DÉLIMITE SECTEUR DRAGUÉ À 10,7 M
C-53 X X ALION, CAP MADELEINE AVAL	SENSIBILITÉ O.K./PORTÉE NOCTURNE FEU O.KPORTÉE DIURNE FEU 0 % COURSE/PORTÉE M.J. O.K.
C-41  C-43  C-44  C-45	
C-45  X  ALIGN. STE-ANGÈLE	ZONE DE CHANGEMENT DE PILOTES/COURANTS PAR ARRIÈRE MITESSE RÉDUITE NAVIRES SENSIBILITÉ O.K./PORTÉE NOCTURNE FEU O.KPORTÉE DIURNE FEU 40 % COURSE/PORTÉE M.J. O.K.
F.R. PONT LAV.+RACON  C-47	POUR LOCALISATION DES PILIERS  COURANT ARRIÈRE/ZONE DE CHANGEMENT PILOTES/VITESSE RÉDUITE NAVIRES/POUR ENGAGEMENT NAVIRE SOUS PONT
C-76 X X X C-71 X X X	IDENTIFIE ZONE D'ANCRAGE  IDENTIFIE ZONE D'ANCRAGE
C-72	IDENTIFIE ZONE D'ANCRAGE
ALIGN. PORT ST-FRANÇOIS X	SENSIBILITÉ DÉFICIENTE/PORTÉE NOCTURNE FEU O.KPORTÉE DIURNE FEU 0 % COURSE/PORTÉE M.J. O.K.
F.O. PORT ST-FRANÇOIS  S-2  X  X  X  X	IDENTIFIE EN VISUEL ET RADAR (REFL. RADAR) PROXIMITÉ DES HAUTS-FONDS
SHEAR FOR THE SHEAR SHEA	
F.R. NICOLET+RACON  ALIGN. NICOLET	SENSIBILITÉ ACCEPTABLE/PORTÉE NOCTURNE FEU O.KPORTÉE DIURNE FEU 0 % COURSE/PORTÉE M.J. O.K.
S-4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
S-10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
5-13 X X X	
3-16 3-17 3-17 3-21	

identité de l'aide	PROBLEMES RI	ELIES AUX ALIGNE	NEW S	H	COURBES		RETABLI	SEMENT					REMARQUES
\$-22		MINING THE REPORT OF THE PARTY.	XIII TO THE REAL PROPERTY.	X	Mariana.		X		NA 618431		SIZESIN	X	
3-25	TOTAL CONTRACTOR	X	7(3-1)1	X					West and	X		X	Company of the Compan
5-26	X(J)	re est are fille.				X	3.66 (47.0	- F1	AC 33 (34)	H 1188	No. It	X	
5-27	A STREET, STRE	SE CENTRAL	X	DISTANCE.	SERVICE SERVICE	H5\\$p=145	CENTER S	William Street	CALAUSTISE	Bet = 310	10-12-15-15	X misc Sid	
ALIGN. POINTE-DU-LAC		NAME OF THE PERSON OF THE PERS	SU SHOW BATCH	A Survey of the Child	Brak Texasion	(1) 1/2 (17) (1/2)		No. of the last of		ISSUE - CONTR	al militaria	X	SENSIBILITÉ O.K./PORTÉE NOCTURNE FEU O.K./PORTÉE DIURNE FEU 0 % COURSE/PORTÉE M.J. SUR 1/2 CHENAL + CIBLE RADAR SUR F.A Alignement en paire avec align, Yarnachiche
5-31	BASSET FOR BURNES		X De tall salar al	200		A CONTRACTOR	The state of the state of	a residual h	×	X	X	X	
S-32 Organization analysis (2) 20 Marie 11 a	X(J)		X	chaffed a frame	n - 12 + 12 - 1.	VALUE	X Section problems (A)		X	eful testa	X	X Neg Pier	
S-43	X(J)	(S.) (S 0.05) E	X STANCE NOTES		Villa Setting	Carried States	- PERS ACR	Park of the second second	X	X	X	X ROBBET SE	
8-44	of the property of the same	<b>国本的含果基础</b>	X Like (b) (like s)	PER 22.34 (A.C.)	e unce	3149 P	planta meta	7 - 1 24	X All wild skill	X	X A WASH IN B	X	
3-51	X(J)	Co Electrical III	SAL STEPS	and the state of	arch of lock	Mar all times to	MATERIAL PA	affal a la ta	X	X Internation	Name of Spirit	X delta con	
9-54	Cost di Martinia di Cost		X H/N	14/196	Total Properties	STATE OF THE PARTY	new transport	Self and Miles	×	disa sedisi	X Lie passa	X	
3-50	Water March 1997	X HEROTE TERMS	Mary Corps	27.49.21.25.2		Mala-Ri	of the second		X	E Land	X STANSON	X 21000000000000000000000000000000000000	
F.R. YAMACHICHE	A service with the bearing	24 -5-34 1/3 may 13 1	THE REST	Water Street		25.77.05	D 30 1 2 2 4	A0-1, 1244 D	2000 20200	20 May 2	Santa Referen	X	
ALIGN. YAMACHICHE						Part 12 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						X	SENSIBILITÉ O.K./PORTÉE NOCTURNE FEU O.KPORTÉE DIURNE FEU O % COURSE/PORTÉE M.J. SUR 1/2 CHENAL alignement en paire avec align. Pointe-du-Lac
YAM B			Distance of		STATE STATE OF STATE	THE NAME OF STREET		an at dilar	X		AL ICELLA	X	

identité de l'aide	Porte Communication of the Com	Par Chair grammité à Pavaint: Gealle Boudes requises par tribord	Alignement  Per    Avent   (une)   issue   course   per   stoord		All Translations of the Court o	Marque (Aurope		Pour Case radar salon and case	REMARQUES
K-91		X				x	x	x x x	
K-92	LAN COMPANY OF THE SECOND	X	STATE OF THE STATE OF		THE PARTY OF THE P	×	X X	x   x	
K-95	SELFISION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	X			Table at the contract of	×	X	XX	
K-se	J	X(J)	X(N)				X	X X X	
K-99	- verile pullabel as	X Marian	ne se eden	X	· 中心相 [1] [1] [1] [1] [1]	X	X No second	X X X	
K-100	CAR TANKING MARKET	X(J)	X(N)	X	RESEARCH CO.	X Name of the last	in Mark Parkets	X X	・ アルファイルの大
K-101	HATTER NO. 25 ST	CHAIR NEEDS	X X X	X	Apple of the second	X	X X	××××	
K-103	HE EREST TO ST	X STATE OF THE PERSON OF THE P	thick same	Shipher the		×		X X X	
	The state of the state of	X X(J)	X(N)	X			X	X X X	
K-108		X X		X	tara et a erakti		X	X X X	
K-111	il Grand and State of the State		X				X	X X	
K-112	J/N	X X				X	X	X X X	
K-115	ntalysta English Have a	Sadrador 1974	X		125 18 (n 3.1)	A STANKE NAME OF	X	X X X	
K-116	Contract Con	X(J)	X(N)	CENTRAL STREET, STREET	The confidence of		<b>油板等的工作。</b>	X X X	
K-119		X(1)	X(N)	-14:36-1-10-65	Steam Dirac Mon	11.40		X X X	一一人一点一样到了一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
FQ ST-FRANÇOIS	eli wani wani sa	A MARIE DE LA CONTRA	S STATE OF THE SAME OF THE SAM			The state of the state of	Balling State of the Control of the		· ·
K-123	TO STATE OF THE ST	X X(J)	X(N)			CARL EL CANTILL MINE	X	X X	
K-124	J	X(J)	X(N)				X	X X X	
K-127	J	X X(J)	X(N)				X	X X X	
K-128	J	X(J)	X(N)	Charles of States and	News 2 Dayler		X	X X X	
K-131		x x				1010-1010	X	X X X	

Identité de l'aide	Portés visuallo Insufficante J=JOUR N=RUIT		Pas d'al- gramat à Favant deux boules requises par l'flord	Alignement per fevent: 1 (une) boule require per bribord	Marque à l'apex de la courbe	Marque au début de la pourbe	15.6	Marque de rémole-sement/ courbe	Marque de rétablis- sement/ entrée de Chenal	Sa occ de casin de casin de chen	Merque de de danger	Pour Pour Poupoco- lar supoco- ment do bouldes dans un client treint	Cible- rader seion debelle- rader utilisée	REMARQUES
to freeze and to the second	PROB	LEMES REL	IÈS AUX ALIGNE	Suite take the	r estado	COURBES	,2531.42	RETAB	LISSEMENT		i and Liedan	JTRES	A TOTAL TOTA	
K-132	J/N	Life 1803		X			e\$12373	BEFERENCE		X		×	X	
K-135	J/N	X	X		344.5147.32		195 PHE (6) 3	See part 1	X	X ZIZISSELE	La Project Contract	X English	X	
K-136 FQ ST-JEAN+RACON	Pederal P		The state of the state of	×		INCOME.	P. Co. C. S.	and the second	×	X		×	X MANUTE X	
ALIGN. BANC BRÛLÉ AMONT		×	The second secon	(1) <b>10</b> (10 (10) (10)	And the second second second									PERCEPTIBILITÉ LATÉRALE PAS DANS LES NORMES À LA FIN DU CHENAL- PORTÉE M.J.1/4 DE LA COURSE/PORTÉE NOCTURNE FEU 90 % COURSE-PORTÉE DIURNE FEU 0 % COURSE alignement en paire avec align. St-Michel
ALIGN. CAP GRIBANE	to the state of the	×											The day of the state of the sta	PERCEPTIBILITÉ LATÉRALE PAS DANS LES NORMES À LA FIN DE CHENAL- PORTÉE M.J.3/4 DE LA COURSE-PORTÉE NOCTURNE FEU 100 % COURSE- PORTÉE DIURNE FEU 0 % DE LA COURSE
ALIGN. ARGENTENAYE		atter a	A STATE OF THE STA											SENSIBILITÉ O.KPORTÉE M.J.0 % DE LA COURSE-PORTÉE NOCTURNE FEU 85 % DE LA COURSE-PORTÉE DIURNE FEU 0 % DE LA COURSE
FR CAP BRÛLÉ  ALIGN. ST-MICHEL			three de la constante		X						An open one of	# p de 22 de m	2000	SENSIBILITÉ O.KPORTÉE M.J. 0 % DE LA COURSE-PORTÉE NOCTURNE FEU 80 % DE LA COURSE-PORTÉE DIURNE FEU 0 % DE LA COURSE alignement en paire avec align. Banc Brûlé avai

identité de l'aide	Portie visualit insufficient D=JOUR N=HUIT	Samilo- sty III- stopusto	Pas d'all- gliumels à l'austi desti bossess requises par intrond	Alignement par favent t (une) bouse requise par effoord	Transition of the second of th	tharque di dibut de la courbe		Amerque de rétable serrenti courte	Attarque de rétable-sementir de de Cherial		de d	AU-	Pour Respective des Processes un Change un Change un Change un Change respective des Processes un Change respective des P	116916	REMARQUES
FR PTE À L'ISLET									The second control of		ern de rittera en trans		The consequence of the		identifie la rive nord de l'entrée de la rivière ainsi que l'entrée de la baie de Tadoussac
ALIGN. POINTE NOIRE+FR		A	and the same of the same			and the second	3 52 Thomas	diamental de la como d	any herad of the set of	rist of the same	A Printer on	Co. P. Br. Co. C	devenine.	1.63	ALIGNEMENT: UNIQUE AIDE FIABLE L'HIVER POUR MOUVEMENT LATÉRAL. FR: PERMET DE CONFIRMER FONCTIONNEMENT ALIGN. AVANT DE SORTIR DE LA RIVIÈRE SENSIBILITÉ O.K PORTÉE FEU NOCTURNE O.K. DIURNE 5 % COURSE-PORTÉE M.J. O.K. (JUSQU'À BOUÉE SAGUENAY)
S-3	* 神経の大学	54-2-36/金融数	Maria de la companya	×	of the contraction			Allegan and discourse the la	X	Karatan Au	X	X		X	the state of the s
S-7	Story (Albert Bred)	Part Control	×	-Mentale Sir		elvate.		25 AL UNA	X	19.32	X	×	1457.15	X	
S-5		三人的 地	×	1990 - 616 -	F - 2 / 5 - 6 - 5	a spents	and a state of	10-314			X	X	HALP'S A	X	
S-4	<b>加架</b> 处于数	3 -51-184	alula live de	×	A. F. F. J.	a curation	DE NOTE OF		Recognition of the second	Villagii (M. San )	X	X	March 1 1839	X	
37-10 17-10 17 17-10 17-	1/2 (FINAL ) - 1/2 A	The Adelega	×	How History	10 7 15 4	4. 4. 4. 4.		na Libert	A STATE OF THE STA		X	×	THE ACE	X	
FR HAUT FOND PRINCE	ermannister (*				THE PROPERTY OF									X	SEUL REPÈRE RADAR (FIABLE) AU LARGE - PENDANT L'HIVER
SAGUENAY	X (J)	# 11 F138	ordered the second	STEEL COL	fakur ( Salah	i hati Ber	WARREST WAR		X	Marie .	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			X	
K-54	and the party of	S HEER	Napel of	COMPANY.	Section 1			TELESCO.	en er un	25,171	A CONTRACTOR	×	\$15550 A	ATTENDED N	
K-55	1986年4月第二次	A STATISTICS	<b>建设建设建设</b> 。	AND THE PARTY OF T	g :	A SELECT	Same.	ALSO DO AN	E-E-Andri	DE LEVIL	TENEFIS.	ALLÂNS X	A COLUMN	meĝ	
K-56	- 1. E - 1. A. A.	A STREET	AMERICA	神事技術的ない	200	A DISTRI	2181483636		and the second	1	1012.3.0			A S	REPÈRE RADAR ET VISUEL POUR PASSAGE CÔTÉ NORD/SUD DE L'ÎLE
FR ÎLE ROUGE	A translation of the	A Addition	arial Consult	加速學師。	MI THE	ALEANA MA	\$35505B	an annen.	the section		CLantikn	×			THE THE TOTAL IT THOSE FOOT ASSAGE COTE NOTIFICATION OF EIGH
K-58	The Page 1	G9 W C (49)	经有的联合	Later Contract		7								W. Car	AIDE SUPPLÉMENTAIRE ENVISAGÉE ENTRE S-4 ET S-8 POUR IDENTIFIER H/F CÔTÉ NORD ET IDENTIFIER SÉCURITAIREMENT LE CÔTÉ EST DU CHENAL
the land the savings	2017年前1984年	Desire of		the state of the state of	a torotalen	in the last	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		Total and	PADILET PATELLY	Luce to Local	Service III	HART THE	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY
计加工证明 阿拉斯特 海路城市	3 4 69		Actally : "	A REPORT OF SEC. 1		District	1.00		u kazasa	Reposition		The Last	HEER		Note générale : Trafic mixte (commercial/croisiéristes/plaisanciers) très important durant l'été
and the second second	Carle Carle	of the state of th	CONTRACT LAND	and the fact that the same	Perce available	Section 1	A THE PERSON NAMED IN	1404 355 05	SULTERNIE PROPERTY	D 113 90	The sett of the		A PROPERTY OF	EACH TO	The Advance : Light hinte formation of the property of the pro

### Annexe E : Configurations d'aides à la navigation

				Position (en NAD'83)			
Identification	# L. F.	Catégorie	Type	Latitude	Longitude		
F.A. Cap-Rouge	1895.6	8C	Alignement	47°07'30.038"	070°42'06.041		
F.P. Cap-Rouge	1895.7	8C	Alignement	47*07'05.055"	070*42'38.078		
amer "Neptune"	6893.2	10A	Amer	47*09'42.422"	070°36'27.666		
K-092	1893.6	12A	2.9 m cloche	47*09'35.437"	070°39'40.530		
K-091	1893.5	12A	2,9 m cloche	47*09'16.179"	070*39'36.524		
amer "Pointe d'Alliance"	6893.3	10A	Amer	47°10'08.827"	070°39'50.998		
F.A. Pointe Argentenay	1910.5	88	Alignement	47°00'27.870"	070*48'18.450		
F.P. Pointe Argentenay	1910.6	8C	Alignement	46*59*13.116*	070*49*30.762		
amer "12 foot rock"	6895.75	10A	Amer	47*06'16.225"	070*40*19.89		
K-096	1894	12A	2,9 m cloche	47*08'39.284"	070*40*29.90		
K-096	Idem	15A	espar 1,0 m	47*08'39.284"	070*40*29.90		
K-095	1895	12A	2,9 m cloche	47°08'04.806"	070°40'46.146		
K-099	1895.8	12A	2,9 m cloche	47*06'53.421"	070*41'55.696		
K-100	1895.9	12A	2,9 m cloche	47*06'38.929"	070*42*27.186		
F. A. Cap Gribane	1895.2	8C	Alignement	47*08'27.244"	The second secon		
F. P. Cap Gribane	1895.3	8C			070*41'08.786		
amer "Cap Tourmente"	6903.2	10A	Alignement	47*08'40.433"	070°41'00.237		
			Amer	47*05'16.994"	070°44'35.03		
K-101	1895.91	12A	2,9 m cloche	47*06'15.852"	070*42'26.30		
K-104	1897	12A	2,9 m cloche	47°05'14.933"	070°43'21.53		
K-103	1896	12A	2,9 m cloche	47*05'10.941"	070°43'08.30		
RACON Banc Brûlé	"1900"	7A	Racon	47*05'22.548"	070°42'38.856		
arner "Friponne"	6905.3	10A	Amer	47°04'18.907"	070°47'06.94		
K-107	1904	12A	2,9 m cloche	47°03'46.184"	070*44'03.10		
K-108	1905	12A	2,9 m cloche	47*03'50.929"	070°44'15.84		
K-108	Idem	15A	espar 1,0 m	47°03'50.929"	070°44'15.84		
F. A. amont du Cap Brûlé	1900	8C	Alignement	47*05'22.548"	070°42'38.856		
F. P. amont du Cap Brûlé	1901	8C	Alignement	47*05'49.976"	070*42'12.384		
amer "Décor"	6910.3	10A	Amer	47*01'20.016"	070*47'46.61		
K-111	1906	12A	2,9 m cloche	47°02'31.844"	070°45'14.73		
K-112	1908	12A	2,9 m cloche	47°02'37.275"	070*45'26.80		
K-112	idem	15A	espar 1,0 m	47*02'37.275"	070°45'26.80		
K-115	1909	12A	2,9 m cloche	47°01'18.207"	070°46'25.62		
K-116	1910	12A	2,9 m cloche	47*01'23.636"	070°46'37.69		
K-116	idem	15A	espar 1,0 m	47*01'23.636"	070*46'37.69		
amer "lie Madame Est"	6912.3	10A	Amer	46*58'45.677"	070*46'58.37		
omer "ile Madame Ouest"	6913.6	10A	Amer	46°57'41.188"	070*48'10.38		
K-119	1911	12A	2,9 m cloche	47*00'04.557"	070*47'36.45		
K-120	1912	12A	2,9 m cloche	47*00'09.984"	070*47'48.52		
K-120	1912	15A	espar 1,0 m	47*00'09.984"	070*47'48.52		
F.Q. St-François	1913	4C	Feu quai	46°59'47.578"	070*48'29.49		
amer "Carré"	6913.5	10A	Amer	46*58'38.457"	070*49'44.80		
F. A. St-Michel	1918	8C	Alignement	46*52'31.008"	070*54'59.79		
F. P. St-Michel	1919	8C	Alignement	46*51'43.930"	070*55'44.75		
K-123	1913.4	13A	1,8 m NT				
			The second secon	46*58'50.900"	070°48'47.23		
K-124	1912.5	13A	1,8 m NT	46*58*56.324*	070*48'59.29		
K-127	1914	12A	1,8 m moine	46*57'37.231"	070*49'57.95		
K-128	1915	12A	2,9 m cloche	46*57'42.654"	070*50'10.01		
K-128	idem	15A	espar 1,0 m	46°57'42.654"	070°50'10.01		
amer "Gabriel"	6917.7	10A	Amer	46*56'15.755"	070°52'21.25		
K-131	1916	12A	2,9 m cloche	46*56'41.704"	070°50'51.21		
K-132	1917	12A	2,9 m cloche	46*56'45.475"	070°51'04.85		
K-132	idem	15A	espar 1,0 m	46*56'45.475"	070*51'04.85		
K-135	1917.3	12A	2,9 m cloche	46*55'53.597"	070°51'37.33		
DAME	1922	12A	2,9 m	46*55'53.078"	070°50'30.28		
K-136	1917.2	12A	2,9 m cloche	46*55'31.784"	070°52'15.47		
K-136	idem	15A	espar 1,0 m	46*55'31.784"	070*52'15.47		
F.Q. JJean	1923	4C	Feu qual	46*54'56.524"	070*53'46.96		
RACON St-Jean	"1923"	7A	Racon	46"54"56.524"	070*53'46.96		

				Position (e	n NAD'83)
Identification	# L. F.	Catégorie	Type	Latitude	Longitude
F.A. Cap-Rouge	1895.6	8C	Alignement	47*07'30.038"	070*42'06.041"
F.P. Cap-Rouge	1895.7	8C	Alignement	47°07'05.055"	070*42'38.078'
amer "Neptune"	6893.2	10A	Amer	47°09'42.422"	070°36'27.666'
K-092	1893.6	12A	2,9 m cloche	47°09'35.437"	070*39'40.530
K-091	1893.5	12A	2.9 m cloche	47°09'16,179"	070*39'36.524
amer "Pointe d'Alliance"	6893.3	10A	Amer	47°10'08.827"	070*39'50.998
	1910.5	88	Alignement	47*00*27.870*	070*48'18.450
F.A. Pointe Argentenay	1910.6	8C	Alignement	46°59'13.116"	070*49'30.762
F.P. Pointe Argentenay amer "12 foot rock"	6895.75	10A	Amer	47*06'16.225"	070*40*19.899
K-096	1894	12A	2.9 m cloche	47*08'39.284"	070°40'29.906
K-096	idem	15A	espar 1,0 m	47"08'39.284"	070*40*29.906
K-095	1895	12A	2,9 m cloche	47*08'04.806"	070°40'46.146
K-099	1895.8	12A	2.9 m cloche	47*06'53.421"	070°41'55.698
K-100	1895.9	12A	2.9 m cloche	47*06'38.929"	070*42*27.186
	1895.2	8C	Alignement	47*08'27.244"	070°41'08.788
F. A. Cap Gribane	1895.3	8C	Alignement	47*08'40.433"	070*41'00.237
F. P. Cap Gribane			Amer	47*05'16.994"	070*44'35.038
amer "Cap Tourmente"	6903.2	10A	2,9 m cloche	47°06'15.852"	070°42°26.307
K-101	1895.91	12A 12A	2,9 m cloche	47*05'14.933"	070*43'21.537
K-104	1897		2,9 m cloche	47°05'10.941"	070*43*08.309
K-103	1896	12A	Racon	47*05'22.548"	070*42'38.850
RACON Banc Brûlé		7A		47"04'18.907"	070*47'06.945
amer "Friponne"	6905.3	10A	Amer	47*03'46.184"	070*44'03.106
K-107	1904	12A	2,9 m cloche	47*03'50.929"	070*44*15.841
K-108	1905	12A		The second secon	070*44'15.841
K-108	idem	15A	espar 1,0 m	47*03'50.929"	070*42'38.850
F. A. amont du Cap Brûlé	1900	8C	Alignement	47*05'22.548*	
F. P. amont du Cap Brûlé	1901	8C	Alignement	47*05'49.976"	070*42'12.384
amer "Décor"	6910.3	10A	Amer	47°01'20.016"	070*47'46.611
K-111	1906	12A	2,9 m cloche	47*02'31.844"	070*45'14.737
K-112	1908	12A	2,9 m cloche	47*02'37.275*	070°45'26.806
K-112	idem	15A	espar 1,0 m	47*02'37.275"	070°45'26.806
K-115	1909	12A	2,9 m cloche	47*01'18.207"	070°46'25.625
K-116	1910	12A	2,9 m cloche	47*01'23.636"	070*46'37.692
K-116	idem	15A	espar 1,0 m	47*01'23.636"	070*46'37.692
amer "ile Madame Est"	6912.3	10A	Amer	46*58'45.677"	070*46'58.373
rmer "lie Madame Ouest"	6913.6	10A	Amer	46*57'41.188"	070°48'10.385
K-119	1911	12A	2,9 m cloche	47°00'04.557"	070°47'36.459
K-120	1912	12A	2,9 m cloche	47*00'09.984*	070°47'48.523
K-120	1912	15A	espar 1,0 m	47*00'09.984"	070*47'48.523
F.Q. St-François	1913	4C	Feu quai	46*59'47.578"	070*48*29.496
amer "Carré"	6913.5	10A	Amer	46*58'38.457"	070°49'44.804
F. A. St-Michel	1918	8C	Alignement	46*52*31.008*	070°54'59.790
F. P. St-Michel	1919	8C	Alignement	46'51'43.930"	070*55'44.75
K-123	1913.4	13A	1,8 m NT	46*58'50.900"	070°48'47.234
K-124	1912.5	13A	1,8 m NT	46*58'56.324"	070*48'59.296
K-127	1914	12A	1,8 m moine	46°57'37.231"	070*49'57.95
K-128	1915	12A	2,9 m cloche	46*57'42.654"	070*50*10.013
K-128	idem	15A	espar 1,0 m	46"57"42.654"	070*50*10.013
amer "Gabriel"	6917.7	10A	Amer	46"56"15.755"	070*52'21.25
K-131	1916	12A	2,9 m cloche	46*56'41.704"	070*50*51.21
K-132	1917	12A	2,9 m cloche	46"56'45.475"	070*51'04.854
K-132	idem	15A	espar 1,0 m	46*56'45.475"	070*51'04.85
K-135	1917.3	12A	2,9 m cloche	46*55'53.597"	070°51'37.33
DAME	1922	12A	2,9 m	46*55'53.078"	070°50'30.28
K-136	1917.2	12A	2,9 m cloche	46*55'31.784"	070*52*15.47
K-136	idem	15A	espar 1,0 m	46*55'31.784"	070°52'15.47
	1923	4C	Feu quai	46"54"56.524"	070°53'46.96
F.Q. St-Jean RACON St-Jean	"1923"	7A	Racon	46°54'56.524"	070°53'46.96

				Position (	en NAD'83)
Identification	# L. F.	Catégorie	Type	Latitude	Longitude
F.A. Cap-Rouge	1895.6	8C	Alignement	47*07'30.038"	070°42'06.041"
F.P. Cap-Rouge	1895.7	8C	Alignement	47*07'05.055"	070*42'38.078"
amer "Neptune"	6893.2	10A	Amer	47*09'42.422"	070*36*27.666*
K-091	1893.5	12A	2,9 m cloche	47*09'16.179"	070°39'36.524"
arner "Pointe d'Alliance"	6893.3	10A	Amer	47*10'08.827"	070*39'50.998"
F.A. Pointe Argentenay	1910.5	88	Alignement	47*00'27.870"	070*48'18.450"
F.P. Pointe Argentenay	1910.6	8C	Alignement	46*59'13.116"	070*49'30.762"
amer "12 foot rock"	6895.75	10A	Amer	47"06"16.225"	070*40'19.899*
K-096	1894	12A	2,9 m cloche	47*08'39.284"	070°40'29.906"
K-096	idem	15A	espar 1,0 m	47*08'39.284"	070*40'29.906"
K-099	1895.8	12A	2,9 m cloche	47*06'53.421"	070*41'55,698"
F. A. Cap Gribane	1895.2	8C	Alignement	47*08'27.244"	070*41'08.788"
F. P. Cap Gribane	1895.3	8C	Alignement	47*08'40.433"	070°41'00.237"
amer "Cap Tourmente"	6903.2	10A	Amer	47*05'16.994"	070*44'35.038"
RACON Banc Brûlé	"1900"	7A	Racon	47*05'22.548"	070*42*38.850*
amer "Friponne"	6905.3	10A	Amer	47*04'18.907"	070*47*06.945*
K-108	1905	12A	2,9 m cloche	47°0° 0.929"	070*44'15.841"
K-108	idem	15A	espar 1,0 m	47°03'50.929"	070°44'15.841"
F. A. amont du Cap Brûlé	1900	8C	Alignement	47*05'22.548"	070*42'38.850"
F. P. amont du Cap Brûlé	1901	8C	Alignement	47*05'49.976"	070*42'12.384"
amer "Décor"	6910.3	10A	Amer	47*01*20.016"	070*47'46.611"
K-112	1908	12A	2.9 m cloche	47°02'37.275"	070°45'26.806"
K-112	idem	15A	espar 1,0 m	47*02'37.275"	070°45'26.806"
K-115	1909	12A	2,9 m cloche	47°01'18.207"	070*46'25.625"
amer "lie Madame Est"	6912.3	10A	Amer	46*58'45.677"	070*46'58.373"
amer "lie Madame Ouest"	6913.6	10A	Amer	46*57'41.188"	070*48'10.385'
K-120	1912	12A	2,9 m cloche	47*00'09.984"	070*47'48.523"
K-120	1912	15A	espar 1,0 m	47*00'09.984"	070*47'48.523"
F.Q. St-François	1913	4C	Feu quai	46*59'47.578"	070*48'29.496'
amer "Carré"	6913.5	10A	Amer	46"58'38.457"	070*49'44.804"
F. A. St-Michel	1918	8C	Alignement	46*52'31.008"	070*54'59.790"
F. P. St-Michel	1919	8C	Alignement	46*51'43.930"	070*55'44.758'
K-126	1915	12A	2,9 m cloche	46"57"42.654"	070°50'10.013'
K-128	idem	15A	espar 1,0 m	46*57'42.654"	070*50'10.013'
amer "Gabriel"	6917.7	10A	Amer	46*56'15.755"	070*52'21.254
K-132	1917	12A	2,9 m cloche	46*56'45.475"	070*51'04.856'
K-132	idem	15A	espar 1,0 m	46"56"45.475"	070*51'04.856'
K-135	1917.3	12A	2,9 m cloche	46*55'53.597"	070*51'37.331'
DAME	1922	12A	2,9 m	46*55'53.078"	070*50'30.283'
K-136	1917.2	12A	2,9 m cloche	46*55'31.784"	070*52'15.477
K-136	idem	15A	espar 1,0 m	46*55'31.784"	070°52'15.477
F.Q. St-Jean	1923	4C	Feu quai	46"54"56.524"	070*53'46.961"
RACON St-Jean	"1923"	7A	Racon	46"54"56.524"	070*53'46.961"

					n NAD'83)	
Identification	#LF.	Catégorie	Туре	Latitude	Longitude	
C-52	2093.3	13A	1,8 m N.T.	46'20' 42.742"	072"31" 36.620"	
C-53	2094	13A	1,8 m N.T.	46'20' 29.3"	072'31'04.5"	
C-83	iciem	15A	espar 0,7 m	46'20' 29.3"	072"31" 04.5"	
C-57	2097	ISA	1,8 m N.T.	46°20' 07.3"	072'31' 40.8"	
F. A. Sie-Angèle-de-Laval	2092	8C	Alignement	46' 18' 48.272"	072" 33" 59.932"	
F. P. Ste-Angèle-de-Lavai	2093	8C	Alignement 1.8 m N.T.	46" 18" 43,396"	072" 34' 09.337"	
C-61	2099	13A 15A		46' 19' 45,19"	072" 32" 17.399"	
C-61	idem	134	espor 0,7 m 1,8 m N.T.	46' 19' 22.134"	072° 32° 17.399° 072° 32° 44.637°	
C-63	2104.2 idem	15A	espor 0,7 m	46' 19' 22.134"	072" 32" 44.637"	
C-63 C-65	2104.6	134	1,8 m N.T.	46" 18" 48.485"	072" 33" 08.349"	
C-65	idem	15A	eapor 0,7 m	44' 18' 48.685'	072" 33' 08.349"	
Feux du poni	pazvala	N.A.		40 10 40.000	U/2 33 06.347	
RACON (T)	7105.72	7A	RACON	46" 18" 30"	072" 33" 48"	
RACON (TIT)	7106,73	7A	RACON	46" 18" 23"	072' 33' 39"	
C-67	2106	13A	1,8 m N.T.	46" 18" 15,797"	072" 33" 48.290"	
C-67	idem	154	eapor 0,7 m	46" 18" 15.797"	072" 33" 48.290"	
C-68	2106	134	1,8 m N.T.	44" 18" 20.5"	072" 33" 56.3"	
C-70	2108	13A	1,8 m N.T.	46" 18" 05.345"	072" 34" 36.139"	
C-71	2109	138	1.8 m N.T.	46"17"25.876"	072"34"59.453"	
C-72	2109.1	134	1,8 m N.T.	46"17"38.594"	072"35"25.484"	
C-72	idem	15A	espor 0,7 m	46*17'38.596*	072"35"25.484"	
TRV-A	2109.5	138	1,8 m N.T.	46"17"12.1"	72"36"25.1"	
C-77	2109.6	13A	1,8 m N.T.	46"16"42.664"	072"36'35.647"	
C-77	idem	15A	espor 0,7 m	46'16'42.664	072'36'35.647"	
cmer "Stemes'85"	7109.7	IQA	corner	46*17'32.926"	072'37'14.456'	
omer "Morois"	7109.8	IGA	cemer	46*17*15.996*	072"38"17.676"	
F.Q. Port St-François	2111	44	Feu quai	46*16'20.523"	072*37*09.576*	
5-002	2110	13A	1,8 m N.T.	46°16'29.950"	072"37"22.366"	
5-003	2114.5	13A	1,8 m N.T.	46"15"58.061"	072'37'58.172"	
5-004	2114	13A	1,8 m N.T.	46"16"06.711"	072"38"05.342"	
5-004	idem	16A	espox 0,7 m	46"16"06.711"	072*38*05.342*	
F. A. St-François	2112	8C	Alignement	46"16"16.493"	072"37"10.897"	
F. P. SI-François	2113	8C	Alignement	46"16"32.988"	072"36"11.391"	
5-006	2118.5	13A	1,8 m	46"15"56.517"	072"38"42.016"	
8-006	idem	15A	espar 0,7 m	46*15'56.517"	072*38'42.016"	
RACON	"2119.5"	7A	Rocon	46"15"27.094"	072"39"03.456"	
F. secteurs Nicolet	2119.5	9C	Feu à secleurs	46"15"27.094"	072"39"03.456"	
5-008	2119	13A	1,8 m N.T.	46"15"50.821"	072'39'14.723"	
5-008	ictem	15A	espor 0,7 m	46"15"50.821"	072'39'14.723"	
8-009	2120	13A	1,8 m N.T.	46'15'32.7"	072'39 28" -	NAD'27
F. A. troverse Nicolet	2117	88	Alignement	46'15'34.949"	072*37'48.366*	
F. P. Increase Micolet	2116	8C	Alignement	46"15"32.730"	072'37'21.312"	
8-010	2120.5	13A	1,8 m N.T.	46"15"50.035"	072"39"52.370"	
5-010	iciem	15A	espor 0,7 m	46"15"50.035"	072"39"52.370"	
cmer "Canon"	N. A.	10A	comer	46"13"33.011"	072*40*17.517*	
8-013	2122	13A	1,8 m	46"15"43.516"	072"40"34.390"	
5-012	2121	13A	1,8 m N.T.	44*15'53.929"	072"40"40.118"	
8-012	idem	15A	espor 0,7 m	46'15'53.929"	072"40"40.115"	
8-017	2123	13A	1,8 m	46"15"44.928"	072*41'09.978*	
5-016	2122.8	13A	1,8 m N.T.	46*15*57.817*	072*41*27.861*	
5-016	idem	15A	espor 0,7 m	46*15*57.817*	072"41"27.861"	
LAC	2123.5	164	2'6" électr.	46*16*03.114*	072*41'43.426*	
5-021	2124	13A	1,8 m	46*15'42.641*	072*41'49.069*	
8-022	2127	13A	1,8 m N.T.	46*15'54.576"	072'42'02.816"	
8-022	idem	ISA	espar 0,7 m	46*15'54.576*	072'42'02.816"	
5-025	2128	13A	1,8 m N.T.	46*15'35.470*	072'42'27.228'	
5-026	2129	13A	1,8 m N.T.	46"15'40.581"	072'42'44.936'	
5-026	idem	15A	eapor 0,7 m	46"15"40.581"	072'42'46.936"	
omer "Giglees"	7127.7	IGA	Cirner	46*17*29.631*	072"43"46.196"	
F. A. Pointe-du-Lac	2125	8C 4€	Alignement	46'16'05.496"	072*41*43.219*	
POS Pointe-du-Lac	2125	4C	Feu rétérence	46*16*05.496*	072*41'43.219*	
F. P. Painle-du-Lac	2126	8C	Alignement	46*16*46.347*	072°40'15.433° 072°42'59.921°	
\$-027 \$-031	2129.3	134	1,8 m	46"15"24.971"	The second secon	- p-Déplacée
\$-031 \$-032	2129.6	13A 13A	1,8 m N.T. 1,8 m N.T.	46*14'36.868" 46*14'43.453"	072*44'43.092* -	Protecto
5-032	2130 idem	15A	espar 0,7 m	46*14*43.453*	072"44"49.474"	Déplacée
5-032	2131.4	134	1,4 m	46'14'17.2'	072-45'26.5" -	NAD'27
3-042	2131.5	13A	1,8 m N.T.	46'14'23.8"	072'45'32.9"	→ NAD'27
5-042	kdem	15A	espar 0,7 m	46'14'23.8"	072'45'32.9"	→ NAD'27
F. A. courbe oued Yamachiche	2137.2	8C	Alignement	46*12*18.498*	072-49-49.129	7 .002
PO6 courbe oued Yamachiche	2137.2	4C	Feu rétérence	44'12'18.490"	072'49'49.129"	
F. P. courbe ouest Yamachiche	2137.3	8C	Alignement	46*12*04.913*	072"50"18.575"	
RACON	*2137.2*	7A	Rocon	46'12'18.696"	072'49'49.129"	
omer 'Gignac'	7132.3	10A	cimer	46"15"84.578"	072'47'59.480"	
8-043	2131.7	ISA	1,8 m N.T.	46*13'46.736"	072"46"26.213" -	»Déplacée
8-044	2132	13A	1,8 m N.T.	44*13*56.322*	072'46'32.497"	1
5-044	idem	15A	eapor 0,7 m	44"13"56.327"	072"44"32.497"	Dáplocée
3-084	2134	134	1,8 m N.T.	46"13"07.146"	072'48'15.670"	
5-064	idem	15A	eapor 0,7 m	44*13*07.145*	072"48"15.670"	
5-061	2133	134	1,8 m N.T.	46'12'56.420"	072"48"19.901"	
F. R. courbe Yamachiche	2134.8	4C	Feu rétience	46*12'52.990"	072"49"10.035"	
5-064	2136	138	1,8 m H.T.	46*12*46.713*	072"49"07.886"	
	2133.2	138	1,8 m N.T.	46*12'37.9"	072"48"29.7"	NAD'27
YAM-A	2135.2	100				

Identification	#LF.	Catégorie	Turne	Position (e	
				Latitude	Longitude
C-82 C-57	2093.3 2097	13A 13A	1,8 m N.T.	46*20* 42.742*	072*31' 36.620
F. A. Ste-Angèle-de-Laval			1,8 m N.T.	46*20*07.3*	072*31' 40.8"
F. P. Ste-Angèle-de-Lavai	2092	8C 8C	Alignement	46" 18' 48.272" 46" 18' 43.396"	072* 33' 59.93
C-61	2093	13A	Alignement 1,8 m N.T.	46" 19" 45, 19"	072* 34' 09.33
C-61	idem	15A	espar 0,7 m	46" 19" 45, 19"	072° 32' 17.39'
C-63	2104.2	13A	1,8 m N.T.	46" 19" 22.134"	072° 32° 44.63
C-63	idem	15A	espar 0,7 m	46" 19" 22.134"	072" 32" 44.63
C-65	2104.6	13A	1,8 m N.T.	46" 18" 48.685"	072" 32" 44.83
C-65	Idem	15A	espar 0,7 m	46" 18" 48.685"	072" 33" 08.34
Feux du pont	PRIVÉS	N. A.	Super of the	10 10 40.000	072 00 00.34
RACON (T)	7105.72	7A	RACON	46" 18' 30"	072" 33' 48"
RACON ("H")	7105.73	7A	RACON	46" 18" 23"	072 33 39
C-67	2106	13A	1,8 m N.T.	46" 18" 15,797"	072" 33" 48.29
C-67	idem	15A	espar 0,7 m	46" 18" 15.797"	072" 33' 48.29
C-70	7108	138	espar 0,7 m	46" 18' 05.365"	072° 34' 36.13
C-71	2109	138	1,8 m N.T.	46"17"25.876"	072*34'59.483
C-72	2109.1	13A	1,8 m N.T.	46"17"38.596"	072*35'25.484
C-72	idem	15A	espar 0,7 m	46*17'38.596"	072*35'25.484
C-77	2109.6	13A	1,8 m N.T.	46"16"42.664"	072*36'35.647
C-77	idem	15A	espar 0,7 m	46"16'42.664"	072*36'35.647
cmer "Sternes'85"	7109.7	10A	amer	46"17"32.926"	072*37*14.456
amer "Marais"	7109.8	10A	amer	46*17'15.998"	072*38*17.676
F.Q. Port St-François	2111	4A	Feu quai	46"16"20.523"	072*37*09.576
\$-002	2110	13A	1,8 m N.T.	46"16"29.950"	072*37*22.366
8-003	2114.5	13A	1,8 m N.T.	46"15'58.061"	072*37'58.172
5-004	2114	13A	1,8 m N.T.	46"16'06.711"	072*38'05.342
5-004	idem	15A	espar 0,7 m	46"16'06.711"	072*38'05.342
F. A. St-François	2112	8C	Alignement	46"16"16.493"	072*37'10.897
F. P. St-François	2113	8C	Alignement	46*16'32.988"	072*36'11.391
5-006	2118.5	13A	1,8 m	46*15'56.517"	072*38'42.016
\$-006	idem	15A	espar 0,7 m	46*15'56.517"	072*38'42.016
RACON	"2119.5"	7A	Racon	46"15'27.094"	072*39*03.456
F. secteurs Nicolet	2119.5	9C	Feu à secteurs	46"15'27.094"	072*39*03.456
5-008	2119	13A	1,8 m N.T.	46"15'50.821"	072*39*16.723
\$-008	idem	15A	espar 0,7 m	46"15'50.821"	072*39'16.72
F. A. traverse Nicolet	2117	88	Alignement	46*15'34.949"	072*37'48.36
F. P. traverse Nicolet	2118	8C	Alignement	46*15'32.730"	072*37'21.312
\$-010	2120.5	13A	1,8 m N.T.	46"15'50.035"	072*39'52.37
\$-010	idem	15A	espar 0,7 m	46*15'50.035"	072*39'52.37
amer "Canon"	N. A.	10A	amer	46"13"33.011"	072°40'17.51
5-013	2122	13A	1,8 m	46"15"43.516"	072*40'34.39
\$-012	2121	13A	1,8 m N.T.	46*15'53.929"	072*40'40.11
5-012	idem	15A	espar 0,7 m	46*15'53.929"	072*40*40.118
S-017	2123	13A	1,8 m	46*15'44.928*	072*41'09.97
3-016	2122.8	13A	1,8 m N.T.	46°15'57.817"	072°41'27.86
5-016	idem	15A	espar 0,7 m	46*15'57.817"	072°41'27.86
LAC	2123.5	16A	2'6" électr.	46*16'03.114"	072*41'43.42
5-021	2124	13A	1,8 m	46"15'42.641"	072*41'49.05
5-022	2127	13A	1,8 m N.T.	46"15"54.576"	072*42*02.81
5-022	idem	15A	espar 0,7 m	46"15"54.576"	072*42*02.81
\$-025	2128	13A	1,8 m N.T.	46"15'35.470"	072*42*27.22
5-026	2129	13A	1,8 m N.T.	46"15'40.581"	072*42'46.93
3-026	idem	15A	espar 0,7 m	46"15'40.581"	072°42'46.93
arner "Glaises"	7127.7	10A	amer	46°17'29.631"	072*43'46.19
F. A. Pointe-du-Lac	2125	8C	Alignement	46"16'05.496"	072*41'43.21
POS Pointe-du-Lac	2125	4C	Feu référence	46"16'05.496"	072*41'43.21
F. P. Pointe-du-Lac	2126	8C	Alignement	46*16'46.347"	072*40'15.43
\$-027	2129.3	13A	1,8 m	46"15"24.971"	072*42'59.92
\$-031	2129.6	13A	1,8 m N.T.	46"14"36.868"	072*44'43.09
8-032	2130	13A	1,8 m N.T.	46*14'43.453"	072*44'49.47
5-032	idem	15A	espor 0,7 m	46*14'43.453"	072*44'49.47
. courbe ouest Yarnachiche	2137.2	8C	Alignement	46"12'18.698"	072*49'49.12
courbe ouest Yamachiche	2137.2	4C	Fau référence	46"12'18.698"	072*49*49.12
courbe ouest Yarnachiche	2137.3	8C	Alignement	46*12'04.913"	072*50*18.57
RACON	"2137.2"	7A	Racon	46*12'18.698"	072*49'49.12
amer "Gignac"	7132.3	10A	omer	46"15'54.575"	072*47*59.68
8-043	2131.7	13A	1,8 m N.T.	46*13'48.738"	072*46*26.21
8-044	2132	13A	1,8 m N.T.	46*13'55.322"	072*46'32.49
8-044	idem	15A	eepar 0,7 m	46*13'55.322"	072*46'32.49
5-054	2134	13A	1,8 m N.T.	46*13'07.165*	072*48'15.67
5-054	idem	15A	espor 0,7 m	46"13"07.165"	072*48*15.67
5-051	2133	13A	1,8 m N.T.	46*12'55.620"	072*48*19.90
F. R. courbe Yamachiche	2134.8	4C	Feu référence	46*12'52.990"	072-49'10.03
5-058	7135	138	eep. 0,7 m	46*12'48.713*	072-49-07.88
YAM-B	7133.21	138	eep. 0,7 m	46"12"29.035"	072*48'53.45

.

				Position (e	n NAD'83)	
Identification	# L. F.	Catégorie	Type	Latitude	Longitude	
C-57	2097	13A	1.8 m N.T.	46°20' 07.3"	072°31' 40.8"	
F. A. Ste-Angèle-de-Laval	2092	8C	Alignement	46" 18" 48.272"	072" 33" 59.932"	
F. P. Ste-Angèle-de-Laval	2093	8C	Alignement	46" 18' 43.396"	072" 34' 09.337"	
C-61	2099	13A	1,8 m N.T.	46° 19' 45.19"	072* 32' 17.399*	
C-61	Idem	15A	espar 0,7 m	46° 19' 45.19"	072° 32' 17.399"	
C-63	2104.2	13A	1,8 m N.T.	46" 19" 22.134"	072" 32' 44.637"	
C-63	idem	15A	espar 0,7 m	46" 19" 22.134"	072" 32' 44.637"	
	2104.6	13A	1.8 m N.T.	46" 18" 48.685"	072" 33' 08.349"	
C-65 C-65	idem	15A	espar 0,7 m	46" 18" 48.685"	072° 33' 08.349"	
	PRIVÉS	N. A.	Ospan O,7 III	40 10 40,000	0.2 0.0.0	
Feux du pont	7105.72	7A	RACON	46" 18' 30"	072" 33' 48"	
RACON ("T")		7A	RACON	46" 18' 23"	072° 33' 39"	
RACON ("H")	7105.73	13A	1,8 m N.T.	46"16'42.664"	072*36'35.647*	
C-77	2109.6	15A		46*16'42.664"	072°36'35.647"	-
C-77	idem		espar 0,7 m		072'37'14.456"	
amer "Stemes'85"	7109.7	10A	omer	46*17'32.926"		
amer "Marais"	7109.8	10A	crner	46*17*15.998*	072*38'17.676"	
F.Q. Port St-François	2111	4A	Feu quai	46"16"20.523"	072*37'09.576"	
S-003	2114.5	13A	1,8 m N.T.	46°15'58.061"	072*37'58.172"	
5-004	2114	13A	1,8 m N.T.	46*16'06.711"	072°38'05.342"	
5-004	idem	15A	espar 0,7 m	46°16'06.711"	072*38'05.342"	
F. A. St-François	2112	8C	Alignement	46°16'16.493"	072*37'10.897"	
F. P. St-François	2113	8C	Alignement	46"16"32.988"	072*36'11.391"	
RACON	"2119.5"	7A	Racon	46"15"27.094"	072*39'03.456"	
F. secteurs Nicolet	2119.5	9C	Feu à secteurs	46"15"27.094"	072*39'03.456"	
\$-008	2119	13A	1,8 m N.T.	46*15'50.821"	072*39'16.723"	
5-008	idem	15A	espar 0,7 m	46*15'50.821"	072*39'16.723"	
\$-009	2120	13A	1,8 m N.T.	46"15"32.7"	072*39'30.5"	► NAD'27
F. A. traverse Nicolet	2117	88	Alignement	46°15'34.949"	072*37'48.366"	
F. P. traverse Nicolet	2118	8C	Alignement	46°15'32.730°	072*37'21.312"	
arner "Canon"	N. A.	10A	cmer	46"13"33.011"	072'40'17.517"	
The state of the s	2123	13A	1.8 m	46"15'44.928"	072*41'09.978"	
S-017		13A	1,8 m N.T.	46"15'57.817"	072*41'27.861"	
\$-016	2122.8	15A	espar 0,7 m	46*15'57.817"	072*41*27.861*	
S-016	idem			46"15'42.641"	072*41*49.059*	+
5-021	2124	13A	1,8 m			-
5-022	2127	13A	1,8 m N.T.	46"15'54.576"	072°42'02.816"	+
5-022	idem	15A	espar 0,7 m	46*15'54.576*	072*42*02.816*	-
5-026	2129	13A	1,8 m N.T.	46*15'40.581"	072*42'46.936"	-
S-026	idem	15A	espar 0,7 m	46"15'40.581"	072*42'46.936"	
amer "Glaises"	7127.7	10A	amer	46*17*29.631*	072*43'46.196"	
F. A. Pointe-du-Lac	2125	8C	Alignement	46"16"05.496"	072*41'43.219*	
POS Pointe-du-Lac	2125	4C	Feu référence	46"16'05.496"	072*41'43.219"	
F. P. Pointe-du-Lac	2126	8C	Alignement	46"16'46.347"	072*40*15.433*	
S-027	2129.3	13A	1,8 m	46"15"24.971"	072°42'59.921"	
5-041	2131.4	13A	1,4 m	46*14'17.2"	072*45'26.5"	NAD'2
5-042	2131.5	13A	1,8 m N.T.	46"14"23.8"	072*45'32.9"	NAD'2
5-042	idem	15A	espar 0,7 m	46"14"23.8"	072*45'32.9*	NAD'2
A. courbe ouest Yamachiche	2137.2	8C	Alignement	46"12"18.698"	072*49'49.129*	
S courbe ouest Yamachiche	2137.2	4C	Feu référence	46°12'18.698"	072*49'49.129"	
P. courbe ouest Yamachiche	2137.3	8C	Alignement	46*12*04.913*	072°50'18.575"	
RACON	2137.2	7A	Racon	46*12'18.698"	072°49'49.129"	
	7132.3	10A	amer	46*15'54.575"	072*47*59.680*	el.
amer "Gignac"	ALCOHOLD A LANGE OF THE PARTY O	13A	1,8 m N.T.	46"13"07.165"	072*48'15.670"	
\$-054	2134			46"13"07.165"	072*48'15.670"	1
\$-054	idem	15A	espar 0,7 m		072*48*19.901*	+
S-051	2133	13A	1,8 m N.T.	46*12'55.620"		-
F. R. courbe Yamachiche	2134.8	4C	Feu référence	46*12'52.990"	072*49'10.035"	-
YAM-B	7133.21	138	esp. 0,7 m	46*12'29.035*	072*48'53.454"	

				Position (e	n NAD'83)
Identification	# L. F.	Catégorie	Type	Latitude	Longitude
Anse-aux-Basques	1754	7A	RACON	48°19' 07.45	69" 24" 46.53"
Anse-aux-Basques	1754	4C	Feu référence	48*19' 07.45	69" 24" 46.53"
F. A. Anse-aux-Basques	1754.2	88	Alignement	48° 19' 05.28"	69" 24" 50.96"
F. P. Anse-aux-Basques	1754.3	88	Alignement	48" 19' 06.46"	69" 24" 53.812"
Cap Bon-Désir	1755	4C	Feu référence	48° 16' 19.462"	69" 28" 07.231"
F. A. Escoumins Est	1754.7	8B	Alignement	48° 16' 20.510"	69* 29, 23.009
F. P. Escoumins Est	1754.8	88	Alignement	48" 16" 31.861"	69° 29' 43.237'
F. A. Escoumins Ouest	1755.5	88	Alignement	48" 15" 33.391"	69° 30' 18.683'
F. P. Escoumins Ouest	1755.6	88	Alignement	48° 15' 40.281"	69° 30' 30.968'
K-51	1766.8	12A	2,9 m cloche	48" 06" 53.08"	069* 31' 03.178
K-55	1766	12A	2,9 m cloche	48" 05" 37.845"	069° 33' 58.891
Île Rouge	1770	4C	Feu référence	48" 04" 09.983"	69° 33' 16.939
K-58	1771	12A	2,9 m cloche	48" 03" 30.075"	069° 38' 36.188
K-58	idem	15A	1,0 m conique	48" 03" 30.075"	069" 38' 36.188
K-56	1772	12A	2,9 m cloche	48" 04" 54.076"	069° 37' 22.187
Haut-Fond Prince	1773	4C	Feu référence	48° 06' 29.643"	69* 36' 51.685
idem	idem	6A	Sign. brume	48° 06' 29.643"	69" 36' 51.685
"Saguenay"	1774	12A	2,9 m cloche	48" 07" 08.815"	069° 36' 05.46
K-54	1774.3	12A	2,9 m cloche	48° 07' 48.584"	069" 35' 56.932
K-59	1823.8	12A	2,9 m cloche	47° 59' 06.076"	069° 37' 52.183
Cap-de-la-Tête-au-Chien	1834	4C	Feu référence	47° 54' 41.519"	69° 48' 23.748
idem	idem	6A	Sign. brume	47" 54' 41.519"	69° 48' 23.748
5-3	1774.5	12A	2,9 m cloche	48" 06' 47"	69° 37' 52"
S-4	1775	12A	2,9 m cloche	48° 07' 24.076"	69" 37" 58.19"
S-4	1775	15A	1,0 m conique	48° 07' 24.076"	69" 37" 58.19"
5-5	1776	12A	2,9 m cloche	48" 06" 59.918"	69" 39" 15.841
S-7	1778	12A	2,9 m cloche	48° 07' 11.075"	69" 40" 30.194
5-8	1777	12A	2,9 m cloche	48" 07" 30.075"	69° 40' 17.194
F. A. Pointe-Noire	1779	8C	Alignement	48° 07' 23.909"	69° 43' 00.412
idem	idem	6A	Sign. brume	48° 07' 23.909"	69° 43' 00.412
F. P. Pointe-Noire	1780	8C	Alignement	48° 07' 24.652"	69" 43' 21.049
F. R. Tadoussac	1782	4C	Feu référence	48° 08' 15.003"	69* 42' 49.900
F. R. Anse-du-Portage	1784.5	4B	Feu référence	48° 07' 36.658"	69° 43' 49.608
F. R. Pointe-de-l'Islet	1783	4C	Feu référence	48" 08' 07.297"	69" 42' 59.396
F. R. Anse-à-l'Equ	1784	4B	Feu référence	48° 08' 19.669"	69" 43" 38.381
Amer Îlet aux Alouettes	6778.2	10A	Amer	48" 06' 28.403"	69° 41' 02.157
Amer Moulin à Baude	6775.8	10A	Amer	48" 09" 34.042"	69° 39' 51.376
H-50	1767	12A	2,9 m cloche	48° 06' 26"	69° 29' 38"
H-52	1769	12A	2,9 m cloche	48° 04' 31.079"	69° 31' 39.176
F. R. Île Verte	1761	4C	Feu référence	48" 03' 03.888"	69° 25' 27.27

Identification	# L. F.	Catégorie	Туре	Position (en NAD'83)	
				Latitude	Longitude
Anse-aux-Basques	1754	7A	RACON	48°19' 07.45	69° 24' 46.53"
Anse-aux-Basques	1754	4C	Feu référence	48°19' 07.45	69° 24' 46.53"
F. A. Anse-aux-Basques	1754.2	8B	Alignement	48° 19' 05.28"	69° 24' 50.96"
F. P. Anse-aux-Basques	1754.3	88	Alignement	48" 19" 06.46"	69° 24' 53.812'
Cap Bon-Désir	1755	4C	Feu référence	48° 16' 19.462"	69° 28' 07.231"
F. A. Escoumins Est	1754.7	8B	Alignement	48" 16' 20.510"	69* 29, 23.009*
F. P. Escournins Est	1754.8	. 8B	Alignement	48" 16" 31.861"	69° 29' 43.237"
F. A. Escoumins Ouest	1755.5	88	Alignement	48" 15' 33.391"	69° 30' 18.683'
F. P. Escoumins Ouest	1755.6	8B	Alignement	48" 15' 40.281"	69° 30' 30.968"
K-51	1766.8	12A	2,9 m cloche	48° 06' 53.08"	069° 31' 03.178
K-55	1766	12A	2,9 m cloche	48" 05" 37.845"	069* 33' 58.891
Île Rouge	1770	4C	Feu référence	48" 04" 09.983"	69° 33' 16.939"
K-58	1771	12A	2,9 m cloche	48" 03" 30.075"	069° 38' 36.188
K-58	idem	15A	1,0 m conique	48" 03" 30.075"	069" 38" 36.188
K-56	1772	12A	2.9 m cloche	48" 04" 54.076"	069* 37' 22.187
Haut-Fond Prince	1773	4C	Feu référence	48" 06" 29.643"	69° 36' 51.685'
idem	idem	6A	Sign. brume	48" 06" 29.643"	69° 36' 51.685'
"Saguenay"	1774	12A	2,9 m cloche	48" 07" 08.815"	069* 36' 05.467
K-54	1774.3	12A	2.9 m cloche	48" 07" 48.584"	069° 35' 56.932
K-59	1823.8	12A	2.9 m cloche	47° 59' 06.076"	069* 37' 52.183
Cap-de-la-Tête-au-Chien	1834	4C	Feu référence	47° 54' 41.519"	69° 48' 23.748'
\$-3	1774.5	12A	2.9 m cloche	48" 06' 47"	69° 37' 52"
5-4	1775	12A	2,9 m cloche	48" 07" 24.076"	69° 37' 58.19"
5-4	1775	15A	1,0 m conique	48" 07" 24.076"	69° 37' 58.19"
S-5	1776	12A	2.9 m cloche	48" 06" 59.918"	69" 39" 15.841"
S-7	1778	12A	2,9 m cloche	48" 07" 11.075"	69° 40' 30.194'
5-8	1777	12A	2,9 m cloche	48" 07" 30.075"	69° 40' 17.194'
F. A. Pointe-Noire	1779	8C	Alignement	48" 07" 23.909"	69° 43' 00.412'
idem	idem	6A	Sign. brume	48" 07" 23.909"	69° 43' 00.412'
F. P. Pointe-Noire	1780	8C	Alignement	48" 07" 24.652"	69° 43' 21.049'
F. R. Anse-du-Portage	1784.5	4B	Feu référence	48" 07" 36.658"	69° 43' 49.608
F. R. Pointe-de-l'Islet	1783	4C	Feu référence	48" 08" 07.297"	69° 42' 59.396'
F. R. Anse-à-l'Equ	1784	4B	Feu référence	48° 08' 19.669"	69° 43' 38.381'
Amer liet aux Alouettes	6778.2	10A	Amer	48" 06" 28.403"	69" 41" 02.157"
Amer Moulin à Baude	6775.8	10A	Amer	48° 09' 34.042"	69° 39' 51.376
H-52	1769	12A	2,9 m cloche	48" 04" 31.079"	69° 31' 39.176
F. R. Île Verte	1761	. 4C	Feu référence	48" 03" 03.888"	69* 25' 27.274

Identification	# L. F.	Catégorie	Туре	Position (en NAD'83)	
				Latitude	Longitude
Anse-aux-Basques	1754	7A	RACON	48°19' 07.45	69° 24' 46.53"
Anse-aux-Basques	1754	4C	Feu référence	48°19' 07.45	69° 24' 46.53"
F. A. Anse-aux-Basques	1754.2	88	Alignement	48° 19' 05.28"	69" 24' 50.96"
F. P. Anse-aux-Basques	1754.3	8B	Alignement	48° 19' 06.46"	69" 24" 53.812"
Île Rouge	1770	4C	Feu référence	48" 04" 09.983"	69° 33' 16.939"
K-58	1771	12A	2,9 m cloche	48° 03' 30.075"	069" 38' 36.188'
K-58	idem	15A	1,0 m conique	48° 03' 30.075"	069° 38' 36.188'
Haut-Fond Prince	1773	4C	Feu référence	48" 06' 29.643"	69" 36" 51.685"
ldem	idem	6A	Sign. brume	48" 06' 29.643"	69° 36' 51.685"
5-4	1775	12A	2,9 m cloche	48" 07" 24.076"	69" 37' 58.19"
5-4	1775	15A	1,0 m conique	48° 07' 24.076"	69" 37' 58.19"
F. A. Pointe-Noire	1779	8C	Alignement	48° 07' 23.909"	69° 43' 00.412'
idem	idem	6A	Sign. brume	48" 07' 23.909"	69° 43' 00.412'
F. P. Pointe-Noire	1780	8C	Alignement	48° 07' 24.652"	69° 43' 21.049'
F. R. Anse-du-Portage	1784.5	4B	Feu référence	48" 07" 36.658"	69° 43' 49.608"
F. R. Anse-à-l'Eau	1784	4B	Feu référence	48° 08' 19.669"	69° 43' 38.381'
Amer Îlet aux Alouettes	6778.2	10A	Amer	48" 06' 28.403"	69° 41' 02.157'
Amer Moulin à Baude	6775.8	10A	Amer	48° 09' 34.042"	69° 39' 51.376'

Annexe F: Outils graphiques DMS

### Méthodologie



• Introduit "PIANC" et les "Lignes directrices sur les manœuvres dans les voies navigables canadiennes"










### Méthodologie

........



- Trois tronçons choisis pour leurs caractéristiques différentes:
- Entrée du Saguenay
- Traverse du Nord
- Trois-Rivières à Yamachiche
- Tout au long du processus, primordial de confirmer avec les utilisateurs experts

### PIANC



- Le rapport du groupe de travail s'intitule:
- " Les chenaux d'accès Guide de conception"









### PIANC



- importants dans l'établissement d'un chenal Analyse en profondeur les facteurs d'accès
- Données sur l'environnement physique
- Orientation, largeur et profondeur du chenal
- Aides à la navigation
- Le tout est appuyé par l'expérience pratique du marin

### Notre approche



nécessaire au passage sécuritaire chenal à une largeur théorique "Comparer la largeur réelle du de un ou deux navires"

### LC sur DMS




- LC Largeur du Chenal
- DMS Design Minimum de Sécurité

## LC- Largeur du Chenal



- Gabarit du chenal
- Plus large dans les courbes
- Profondeur minimum garantie





LARGEUR DU CHENAL

# DMS - Design Minimum Sécurité




- Composé de l'addition de trois largeurs
- 1- Dimension physique du navire
- 2- Espace alloué à la manœuvre
- 3- Qualité du positionnement

# Dimension physique du navire




- Largeur au maître bau
- Plus les sommes des dérives
- Dues au vent
- Dues au courant

## Largeur du navire










## 2- Manœuvre du navire



## Addition de plusieurs facteurs

- •LC Maintien du cap
- •LC Squat
- Distance à la limite du chenal
- Distance de croisement ou de dépassement


Maintien du cap





## Limites escarpées





## Limites inclinées






## Limites nulles (sans effet)






### Passage d'un navire





# Passage de deux navires





### - Positionnement

navire, en fonction des conditions existantes et des aides à la navigation disponibles et l'emplacement et le déplacement de son Le positionnement, c'est la capacité du marin à déterminer avec exactitude utilisées.




#### **Positionnement**



- 2 méthodes considérées
- Positionnement par radar
- Positionnement visuel
- Méthode primaire et méthode de confirmation


Combien de bonnes cibles radar?






## Positionnement radai

Combien de racons?






Combien d'aides fixes?




## Positionnement visuel

a-t-il des marques visuelles ou alignements?




Combien de bouées?






# Positionnement global





#### C(DMS) > L,0



QUALITÉ DE POSITIONNEMENT

#### LC/DMS < 1,0

